

فصل اول : نقشه کشی مقدماتی

مقدمه : قبل از اینکه انسان خط را اختراع کند به وسیله‌ی ترسیم خطوط و اشکال به بیان احساسات و اندیشه‌های خود پرداخته و همچنین پیام‌ها و نظریات خود را به دیگران ابلاغ می‌کرد. بشر اولیه تصاویری بر روی سنگ‌ها و دیوار غارها ترسیم می‌کردند که مقدمه نقشه‌کشی به حساب می‌آید.

با گذشت زمان و پیشرفت علوم و پیدایش صنعت و ارتباطات صنعتی نیاز به بهره‌گیری از مجموعه قواعدی واحد و جهانی در این خصوص احساس گردید، به نحوی که مهندسان و متخصصان صنعت را بر آن داشت تا در همایشی در سال ۱۹۲۶ میلادی مؤسسه‌ی استاندارد به نام اتحادیه‌ی بین‌المللی مؤسسات ملی استاندارد (ISA) تشکیل دهند. با پیشرفت صنعت در سال ۱۹۴۷ میلادی یک سازمان که مورد قبول اکثر کشورهای جهان بود، به نام سازمان استاندارد بین‌المللی ایزو (ISO) تأسیس گردید و تمام کشورهای عضو این سازمان در کشور خود سازمانی به نام سازمان استاندارد ملی، با هدف یکسان‌سازی اصول و قواعد صنعتی تأسیس نمودند. اصول و قواعد ترسیم نقشه‌ها نیز از همچنین استاندارد تبعیت می‌کند و در سراسر جهان به صورت یکسان پذیرفته شده است.

معرفی انواع نقشه

- ۱ - نقشه‌ی با دست آزاد یا اسکچ (sketch) : برای ساخت قطعات، ابتدا نقشه‌ی آن را با دست آزاد و با رعایت تمام استانداردهای نقشه‌کشی، رسم می‌کنند. بعد از اطمینان از صحت نقشه، در صورت لازم تعداد بیشتری از آن تهیه می‌شود و آن را با وسایل نقشه‌کشی ترسیم می‌کنند.
- ۲ - نقشه‌ی شماتیک: نقشه‌هایی است که برای نمایش انواع قطعات و دستگاهها استفاده می‌شود.
- ۳ - نقشه‌ی اختصاری: در این نوع نقشه‌ها شکل قطعات را به صورت اختصاری و ساده ترسیم می‌شود.
- ۴ - نقشه‌ی هندسی: به نقشه‌هایی که در آن از ترسیمات هندسی و محاسبات ریاضی استفاده می‌شود
- ۴ - نقشه‌ی مرکب : برای ترسیم نقشه‌ی برخی از دستگاه‌ها و قطعات پیچیده باید از چندین نقشه استفاده کرد که به آن‌ها نقشه‌های مرکب یا ترکیبی می‌گویند.

معرفی برخی از ابزارهای مقدماتی نقشه‌کشی

کاغذ : نقشه‌ها بر روی کاغذ به وسیله‌ی مداد ترسیم می‌شوند. کاغذها دارای انواع مختلفی هستند که در زیر آمده‌اند.

انواع کاغذ از لحاظ جنس

- ۱ - کاغذ سفید : به این کاغذ، که به کاغذ افسست نیز معروف است سطحی صاف و صیقلی دارد، این نوع کاغذها نباید منعکس کننده نور باشند و هرگاه بخواهند خطوط ترسیم شده روی آنها را پاک کنند آثار خطوط نباید برجا باقی بماند.
- ۲ - کاغذ کالک : این کاغذ که کاغذ شفاف نیز نامیده می‌شود، برای مرکب کاری به کار می‌رود، این کاغذ به علت شفافیت باعث می‌شود کلیه‌ی خطوط و نقوش از پشت آن به خوبی دیده شود (این کاغذ وسیله‌ی خوبی برای تکثیر نقشه‌هاست .)

۳ - کاغذ پوستی : این کاغذ همانند کاغذ کالک مات است ، با این تفاوت که ضخامتش خیلی کمتر است . ابتدا نقشه ها را روی کاغذ پوستی ترسیم می کنند و سپس به روی کاغذ کالک منتقل می شود .



انواع کاغذ از لحاظ خط

کاغذ شطرنجی : این کاغذ برای تهیه اسکچ ، نقشه های دستی ، دیاگرام ، نمودار و ... به کار می رود و از تعدادی خطوط نازک افقی و عمودی که چهار خانه های منظمی را ایجاد می کنند تشکیل می شود .

کاغذ میلی متری : این کاغذ همانند کاغذ شطرنجی است، با تقسیم بندی های یک میلیمتری که برای ترسیم نمودارها و دیاگرام ها به کار می رود .


کاغذ لگاریتمی : محور قائم و افقی این کاغذ برحسب لگاریتم تقسیم بندی شده است و برای ترسیم منحنی ها و نمودارها به کار می رود ، این کاغذ ها در دو نوع نیم لگاریتمی و تمام لگاریتمی وجود دارند .

کاغذ ایزومتریک : این کاغذ علاوه بر خطوط افقی و عمودی ، دارای خطوطی تحت زاویه ی ۳۰ درجه است و برای ترسیم نماهای مجسم ایزومتریک به کار می رود .

			
کاغذ شطرنجی	کاغذ لگاریتمی	کاغذ میلی متری	کاغذ ایزومتریک

ابعاد کاغذ

در سیستم ISO کاغذ ها را به سه گروه A - B - C دسته بندی می کنند، در طراحی و نقشه کشی استفاده از کاغذ های گروه A متداول تر است . در جدول زیر ابعاد انواع کاغذ گروه A را بر حسب میلی متر مشاهده می کنید .



ردیف	ابعاد کاغذ
A۰	۸۴۱×۱۱۸۹
A۱	۵۹۴×۸۴۱
A۲	۴۲۰×۵۹۴
A۳	۲۹۷×۴۲۰
A۴	۲۱۰×۲۹۷
A۵	۱۴۸×۲۱۰

انواع مداد

یک - مداد های پررنگ که با حرف B نشان داده می شوند.

دو - مدادهای متوسط که با حرف HB یا F نشان داده می شود.

سه . مدادهای کم رنگ که با حرف H نشان داده می شود.

در زیر به انواع مداد را به ترتیب از کم رنگترین ۹H تا پررنگ ترین ۷B آورده شده است .

۹H - ۸H - ۷H - ۶H - ۵H - ۴H ، ۳H - ۲H - H - F - HB - H ، ۲B - ۳B - ۴B - ۵B - ۶B - ۷B

اتود: وسیله ای است که داخل آن مقداری مغزی (نوک مداد) قرار می دهند و به جای تراشیدن قسمت چوبی مداد با فشار دادن به قسمت انتهایی اتود مقداری از مغزی خارج می گردد با این کار از اتلاف وقت جلوگیری می شود، اتود دارای نوک هایی به شماره های استاندارد ۰/۴، ۰/۵، ۰/۷ و ... می باشد.

میز نقشه کشی: میز نقشه کشی وسیله ای است که کاغذ نقشه کشی روی آن نصب می شود و در ابعاد و جنس های مختلف طوری طراحی و ساخته می شود که علاوه بر صاف و یک دست بودن سطح، بتوان ارتفاع و شیب آن را با توجه به نیاز طراح تغییر داد.



خط کش T: این خط کش به شکل حرف T لاتین است و در نقشه کشی برای ترسیم خطوط افقی و قرار گرفتن گونیا روی آن به کار می رود.



نقاله: برای تعیین و اندازه گیری زاویه ها از نقاله که یک نیم دایره ی متصل به خط کش است استفاده می شود.

گونیا: وسیله ای است به شکل مثلث راست گوشه (قائم الزاویه)، که از لحاظ درجه در دو نوع گونیای ۴۵ و ۳۰ - ۶۰ ساخته می شود و برای ترسیم عمودی و تحت زاویه به کار می رود.

پرگار: از پرگار برای انتقال اندازه و ترسیم دایره یا قوس هایی از دایره استفاده می شود. برای رسم دایره پایه سوزنی پرگار را در مرکز دایره قرارداده می دهیم و دهانه پرگار را به اندازه شعاع دایره باز کرده و سپس دایره را توسط مدادی که روی آن قرار دارد ترسیم می کنیم.




پرگار



















گونیا







شابلون : این وسیله از ورق نازک شفاف پلاستیکی با ضخامت بسیار کم ساخته می شود ، که به منظور تسریع و تسهیل در ترسیم نقشه ها مورد استفاده قرار می گیرند .



آشنایی با سطوح و حجم های هندسی : قطعات صنعتی در اشکال گوناگون وجود دارند . می توان گفت همه آنها از ترکیب احجام استاندارد به وجود آمده اند . در شکل زیر سطوح و احجام استاندارد را مشاهده می کنید .

	مربع		مکعب
	مستطیل		مکعب مستطیل
	متوازی الاضلاع		منشور سه ضلعی
	توزنقه		استوانه
	پنج ضلعی منتظم		مخروط
	شش ضلعی منتظم		منشور شش ضلعی
	دایره		هرم
	بیضی		کره

خطوط استاندارد : استفاده از خطوط مختلف با ضخامت های متفاوت علاوه بر زیبایی باعث فهم بیشتر نقشه نیز می شود ، در استاندارد ISO خطوط را در هفت گروه ضخامتی ۰/۲۵ ، ۰/۳۵ ، ۰/۵ ، ۰/۷ ، ۱ ، ۱/۴ و ۲ میلی متر تقسیم بندی می کنند . مفهوم خطوط مختلف در جدول زیر آورده شده است .


خط	کاربرد	
خط اصلی یا پر یا دید 	خط پهن برای نمایش لبه های دید	A
خط ندید یا خط چین 	خط متوسط برای نمایش لبه های ندید	B
خط پر نازک 	خط نازک برای خط اندازه، هاشور، دنده ی پیچ و ...	C
خط محور یا خط نقطه 	خط نازک برای نمایش محور و خط تقارن	D
خط برش 	خط پهن - نازک برای نمایش مسیر برش	E
خط دستی یا خط شکستگی 	خط نازک برای نمایش خط شکستگی	F
خط دو نقطه 	خط نازک برای شکل و وضعیت	G

اندازه نویسی : هر جسم دارای طول و عرض و ارتفاع است تعیین این ابعاد بر روی نقشه را اندازه نویسی می گویند . پس از ترسیم یک نقشه باید اندازه‌ی تمام اجزا و قسمت های آن مشخص شود تا بتوان از آن نقشه استفاده کرد .

علائم و نشانه های اندازه گذاری


خط اندازه : خطی نازک و پیوسته است که به فاصله‌ی ۵ تا ۷ میلی متری برای کاغذ های A۴ و A۳ از خط اصلی و موازی با آن رسم می شود و از دو طرف با خطوط رابط محدود می شود .

خطوط رابط یا کمکی: خطوط نازک و پیوسته‌ای هستند که به فاصله‌ی ۲ میلی متری از خط اندازه و عمود بر آن رسم می شوند.
فلش (سهمی): فلش در انتهای خط اندازه رسم می شوند و رأس آن به یک خط رابط منتهی می شود .



کادر : برای تعیین فضای لازم به منظور ترسیم نقشه، محدوده‌ی آن را بر روی کاغذ نقشه کشی با یک قاب که کادر نامیده می شود تعیین می کنند . حداقل فاصله کادر از لبه کاغذ برای کاغذ A۰ و A۱ حداقل ۲۰ میلی متر و برای کاغذ A۲ ، A۳ و A۴ حداقل ۱۰ میلی متر است . قسمت سمت راست یا بالای کاغذ را معمولاً برای منگنه و بایگانی حدود ۲۰ میلی متر در نظر گرفته می شود .

جدول مشخصات : برای معرفی مشخصات نقشه از جدول مشخصات استفاده می شود که در آن مشخصات نقشه نوشته می شود. در زیر نمونه ای از جدول مشخصات و کادر ترسیم شده است .



جنس	سفارش	نام	تاریخ	طراح
تولرانس				نقشه کش
				بازینی
نام سازمان		نام قطعه		مقیاس
				شماره

جنس:	نام نقشه :	ترسیم :
تولرانس :		رشته :
مقیاس :	سازمان آموزشی :	بازین :
شماره :		تاریخ :

جدول مشخصات




مقیاس در نقشه کشی : مقیاس عبارت است از نسبت اندازه ی ترسیمی بر اندازه ی حقیقی که با **Sc** نشان می دهند .

$$SC = \frac{\text{اندازه ی ترسیمی}}{\text{اندازه ی حقیقی}}$$


مقیاس در دو نوع مقیاس کوچک کردن و بزرگ کردن استفاده می شود که بر اساس استاندارد، مقیاس های کوچک کردن عبارتند از: ۱ : ۲/۵ - ۱ : ۵ - ۱ : ۱۰ - ۱ : ۲۰ - ۱ : ۵۰ - ۱ : ۱۰۰ - ۱ : ۲۰۰ - ۱ : ۱۰۰۰ و مقیاس های بزرگ کردن عبارتند از: ۱ : ۲ - ۱ : ۵ - ۱ : ۱۰ - ۱ : ۲۰ - ۱ : ۵۰ - ۱ : ۱۰۰ که کاربرد های متفاوتی برای نقشه های مختلف دارند .

انواع تصاویر مجسم (سه بعدی)

- ۱- تصاویر مجسم موازی قائم : اگر شعاع های تصویر بر صفحه ی تصویر عمود باشند، تصویر مجسم موازی قائم نام دارد .
- ۲- تصاویر مجسم موازی مایل : اگر شعاع های موازی تصویر نسبت به صفحه ی تصویر زاویه ی غیر از ۹۰ درجه داشته باشد ، تصویر حاصل را تصویر مجسم موازی مایل نام دارد .
- ۳- تصاویر مجسم مرکزی : زمانی که شعاع های تصویر مرکزی باشد تصویر حاصل را تصویر مجسم مرکزی یا پرسپکتیو می گویند .

		
تصاویر مجسم مرکزی	تصویر مجسم موازی مایل	تصویر مجسم موازی قائم




در زیر انواع تصاویر مجسم نشان داده شده است . در ادامه به معرفی تعدادی از تصاویر مجسم می پردازیم .



تصویر مجسم ایزومتریک : تصاویر مجسمی که تحت زاویه ی ۳۰ درجه ترسیم می‌شوند را تصاویر مجسم ایزومتریک می‌گویند.


تصویر مجسم کاوالیر : تصاویر مجسمی را که از یک سمت تحت زاویه ۴۵ درجه و از سمت دیگر در امتداد خط افق ترسیم می‌شوند، تصاویر مجسم کاوالیر می‌گویند .

تصویر مجسم دیمتریک : تصاویر مجسمی را که از یک سمت تحت زاویه ۴۱ درجه و از سمت دیگر تحت زاویه ۷ درجه ترسیم می‌شوند، تصاویر مجسم دیمتریک می‌گویند .


		
تصویر مجسم دیمتریک	تصویر مجسم کاوالیر	تصویر مجسم ایزومتریک

ترسیم تصویر مجسم ایزومتریک

برای ترسیم تصویر مجسم ایزومتریک نقطه ای مانند A را به عنوان مبنا بر روی کاغذ علامت گذاری می‌کنیم و دو خط گذرنده بر نقطه A را با زاویه ۳۰ درجه نسبت به خط افق رسم کرده و خط سوم گذرنده از نقطه A را عمود بر محور افق ترسیم می‌کنیم این خطوط را که محورهای تصویر جسم مجسم می‌گویند، با حروف X - y - Z نام گذاری می‌کنند .




روش ترسیم مجسم ایزومتریک به این ترتیب است که ابتدا با توجه به آنچه گفته شد پس از تعیین نقطه مبنا و ترسیم محورهای جسم مجسم، بر روی هر یک از محورها طول، عرض و ارتفاع جسم مورد نظر را مشخص می‌کنیم سپس با استفاده از رسم خطوط موازی با محور ها تصویر مکعب مستطیلی را ترسیم می‌کنیم. به طوری که جسم مفروض در این مکعب مستطیل جا بگیرد، یعنی طول و عرض و ارتفاع این مکعب مستطیل برابر طول ، عرض و ارتفاع جسم مورد نظر باشد .




پس از انتقال اندازه های جسم بر روی مکعب مستطیل با استفاده از خط کش و گونیای (۳۰ - ۶۰) سایر خطوط تشکیل دهنده جسم را موازی سه محور $X - Y - Z$ ترسیم می کنیم تا حجم مورد نظر حاصل شود . آخرین مرحله تکمیل تصویر مجسم، پاک کردن خطوط اضافی ترسیم شده می باشد .

تمرین : تصاویر مجسم ایزومتریک زیر را ترسیم کنید .




ترسیم سه نما از یک جسم


اگر جسم مجسمی مانند شکل زیر را در نظر گرفته و ناظری از جهت های مختلف (بالا ، پایین ، چپ ، راست ، جلو ، عقب) به طور عمود به آن نگاه کند در هر سمت تصویری را مشاهده می کند، برای ترسیم تصاویری که ناظر می بیند تصویر هر سمت را بر روی صفحه ای در مقابل آن ترسیم می کنند .




در مجموع شش تصویر حاصل می شود که در زیر ترسیم شده اند .



تصاویر تقریباً دو به دو به هم شبیه هستند و می توان سه تصویر پایین ، راست و عقب را حذف کرد و فقط سه تصویر دید از جلو (قائم) دید از بالا (افقی) و دید از چپ (جانبی) اکتفا کرد که به صورت زیر ترسیم می گردند .




نماهای سه گانه اجسام زیر برای نمونه ترسیم شده است .




ترسیم نمای مجهول قطعات ساده مکانیکی

یکی از راه های بالا بردن قدرت تصور و تجسم، پیدا کردن تصویر سوم است، برای این منظور دو تصویر از جسمی ارائه می شود و تصویر سوم را به عنوان تصویر مجهول از طریق آن دو تصویر به دست می آورند، اصطلاحاً به این عمل مجهول یابی گفته می شود .




اگر تصویر جانبی و بالا معلوم باشند، می توان با استفاده از آنها طول و ارتفاع جسم را از روی دو تصویر معلوم ، مشخص کرد. از روی تصویر جانبی و با رسم خطوطی مانند شکل زیر اندازه ی ارتفاع و از روی تصویر بالا اندازه طول معین نمود و تصویر را ترسیم کرد.




در صورتی که یکی از نماهای جانبی یا بالا مجهول باشد، برای انتقال اندازه ها و ترسیم نمای مجهول می بایست از خط رابط B که با زاویه ۴۵ درجه رسم شده استفاده کرد (در تصویر زیر برای انتقال اندازه عرض از خط رابط B استفاده شده است).




مثال - برای جسم زیر نمای مجهول را بدست می آوریم .




تمرین : تصویر سوم هر یک از اجسام زیر را به وسیله آنالیز سطوح یا خطوط رابط رسم کنید .





نقشه مدارهای الکتریکی زیر را بر روی کاغذ A۴ رسم کنید.



پلان های زی را بر روی کاغذ A۴ ترسیم کنید .



پلان های زیر که مربوط به سیستم روشنایی و پریز ساختمان هستند را روی کاغذ A4 ترسیم کنید .



فصل دوم : فلز کاری

سیستم های اندازه گیری و تبدیل واحد ها

تعریف اندازه گیری : مقایسه کمیتی با واحدی قراردادی و استاندارد از همان کمیت را اندازه گیری می گویند .
دلیل اندازه گیری : در کارهای تولیدی هر قطعه باید اندازه ی خود را داشته باشد تا در هنگام اتصال آنها به هم و استفاده ی از آنها مشکلی پیش نیاید .



سیستم های اندازه گیری : دو سیستم اندازه گیری متریک و اینچی در جهان متداول است که در زیر به بررسی آن ها می پردازیم .
یک - سیستم متریک : واحد قراردادی طول در این سیستم متر است و سیستم رسمی کشور ایران می باشد ، دو تعریف برای متر بیان شده است که در زیر بیان می شوند .

تعریف قبلی متر : تعریف متر تا سال ۱۹۶۰ میلادی عبارت بود از $\frac{1}{10,000,000}$ محیط کره زمین روی خطی که از قطب ها می گذرد ، متر مبنای آلایژ پلاتین و ایریدیوم ساخته می شود که در موزه ای در فرانسه نگهداری می شود .



تعریف جدید متر : در سال ۱۹۸۳ میلادی طی کنفرانسی در پاریس یک متر را مسافتی می نامند که نور در مدت $\frac{1}{299,792,458}$ ثانیه طی می کند .

نماد گذاری علمی

در برق با اعداد متفاوتی سروکار داریم مثلاً جریان در الکترونیک بسیار کوچک (چند میلیونوم) و در برق صنعتی بسیار بزرگ (چند هزار) است، که برای نمایش آن ها با صفرهای زیادی مواجه هستیم، برای حذف صفرهای طولانی اعداد بزرگ و کوچک آنها را با یکسری از نمادهای علمی معادل می کنیم، این نمادها در جدول زیر آورده شده اند، یک شمارش ساده از نقطه اعشار تا سمت راست عدد ۱، توان ۱۰ عدد را به ما می دهد و اگر شمارش از سمت چپ باشد توان علامت منفی می شود .

مثال - نماد علمی اعداد زیر را بنویسید .


$۱ = ۱۰^۰$	$۵۰۰۰ = ۵ \times ۱۰^۳$	$۰/۱ = ۱ \times ۱۰^{-۱}$
$۱۰ = ۱۰^۱$	$۶۸۰۰ = ۶/۸ \times ۱۰^۳$	$۰/۲ = ۲ \times ۱۰^{-۱}$
$۱۰۰ = ۱۰^۲$	$۱۰۰۰۰ = ۱ \times ۱۰^۴$	$۰/۰/۱ = ۱ \times ۱۰^{-۲}$
$۲۰۰ = ۲ \times ۱۰^۲$	$۱۰۰۰۰۰۰ = ۱ \times ۱۰^۶$	$۰/۰۰/۶ = ۶ \times ۱۰^{-۳}$
$۵۰۰ = ۵ \times ۱۰^۲$	$۱۰۰۰۰۰۰ = ۱۰ \times ۱۰^۵$	$۰/۰/۱۵ = ۱۵ \times ۱۰^{-۳}$
$۱۰۰۰ = ۱۰^۳$	$۳۰۰۰۰۰۰ = ۳ \times ۱۰^۶$	$۰/۰۰۰/۹ = ۹ \times ۱۰^{-۴}$
$۱۶۰۰ = ۱۶ \times ۱۰^۲$	$۶۳۲۱۰۰۰۰ = ۶۳۲۱ \times ۱۰^۴$	$۰/۰۰۰۰۰/۲ = ۲ \times ۱۰^{-۶}$
$۳۲۰۰ = ۳/۲ \times ۱۰^۳$	$۸۲۰۰۰۰۰۰ = ۸۲ \times ۱۰^۶$	$۰/۰۰۰۰۰/۱ = ۱ \times ۱۰^{-۵}$

پیشوندهای سیستم SI

هرگاه در اندازه گیری ها با اندازه های بسیار کوچک یا بسیار بزرگ مواجه شویم از پیشوندهای جدول زیر استفاده می کنیم .

اعداد	نماد کسری	نماد علمی	نام لاتین	علامت اختصاری
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	$۱۰^{۱۲}$	Tera	T
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	$۱۰^۹$	Giga	G
۱۰۰۰۰۰۰۰	-	$۱۰^۶$	Mega	M
۱۰۰۰	-	$۱۰^۳$	Kilo	K
۰/۰/۰/۱	$\frac{۱}{۱۰۰۰}$	$۱۰^{-۳}$	Mili	m
۰/۰/۰۰۰/۱	$\frac{۱}{۱۰۰۰۰۰}$	$۱۰^{-۶}$	Micro	μ
۰/۰/۰۰۰۰۰/۱	$\frac{۱}{۱۰۰۰۰۰۰۰}$	$۱۰^{-۹}$	Nano	n
۰/۰/۰۰۰۰۰۰۰/۱	$\frac{۱}{۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰}$	$۱۰^{-۱۲}$	Pico	p

تبدیل واحدها: برای تبدیل واحدها از نمودار زیر استفاده می کنیم، فاصله‌ی بین هرکدام از واحدها برابر $۱۰^۳$ می باشد که اگر از سمت بالای نمودار به سمت پایین حرکت کنیم علامت توان مثبت، و اگر از پایین به بالا حرکت کنیم علامت منفی می شود.



مثال - هر کیلو متر چند متر است؟ فاصله بین کیلو با واحد اصلی 10^3 است و چون از بالا به پایین است علامت توان مثبت می باشد پس :

$$1 \text{ Km} = 10^3 \text{ m}$$

مثال - هر مگا متر چند میلی متر است؟ فاصله بین مگا تا میلی برابر 10^9 است و چون از بالا به سمت پایین حرکت می کنیم توان مثبت می باشد .

$$1 \text{ Mm} = 10^9 \text{ mm}$$

مثال : هر میکرو آمپر چند گیگا آمپر است؟ فاصله بین میکرو تا گیگا 10^{15} است و چون از پایین به سمت بالا حرکت می کنیم علامت توان منفی است .

$$1 \mu\text{A} = 10^{-15} \text{ GA}$$

دسی متر : اگر یک متر را به ده قسمت مساوی تقسیم کنیم به هر قسمت یک دسی متر (dm) می گویند . پس یک دسی متر برابر $10^{-1} = \frac{1}{10}$ متر است .

سانتی متر : اگر یک متر را به صد قسمت مساوی تقسیم کنیم به هر قسمت یک سانتی متر می گویند . پس یک سانتی متر برابر $10^{-2} = \frac{1}{100}$ متر است .

میلی متر : اگر یک متر را به هزار قسمت مساوی تقسیم کنیم به هر قسمت آن یک میلی متر می گویند . پس یک میلی متر برابر $10^{-3} = \frac{1}{1000}$ متر است .

دو - سیستم اینچی : واحد قرار دادی طول در این سیستم فوت ft می باشد، هر فوت برابر $30/48$ سانتی متر است . فوت اجزائی مانند اینچ in و اضعافی مانند یارد yd دارد که در زیر رابطه آنها با سیستم متریک آورده شده است .

رابطه بین واحد های سیستم اینچی با سانتی متر	
1 in	2.54 cm
1 ft	30.48 cm
1 yd	91.44 cm

بدیهی است که بین اجزا و اضعاف فوت با هم روابطی وجود دارد که در زیر مشاهده می کنید .

1 ft = 12 in
1 yd = 36 in
1 yd = 3 ft

برای اندازه گیری دقیق یک اینچ را به ۱۶ قسمت مساوی تقسیم کرده و اجزای آن را کسرهای متعارفی به شرح زیر نشان می دهند .

$$\frac{1''}{16} \quad \frac{2''}{16} \quad \frac{3''}{16} \quad \frac{4''}{16} \quad \frac{5''}{16} \quad \frac{6''}{16} \quad \frac{7''}{16} \quad \frac{8''}{16} \quad \frac{9''}{16} \quad \frac{10''}{16} \quad \frac{11''}{16} \quad \frac{12''}{16} \quad \frac{13''}{16} \quad \frac{14''}{16} \quad \frac{15''}{16} \quad \frac{16''}{16}$$

خط کشی و اندازه گذاری

تعریف خط کشی : منظور از خط کشی انتقال اندازه و فرم‌های لازم از روی نقشه کار، قطعه‌ی مشابه و یا معلوماتی که در دست است بر روی قطعه کار می‌باشد، به طوری که بتوان خطوط را به وضوح تشخیص و عملیات بعدی را بر مبنای خطوط ترسیمی انجام داد .

معرفی وسایل خط کشی و اندازه گذاری


میز خط کشی : از میز خط کشی معمولاً برای اجرای خط کشی بر روی قطعات استفاده می‌شود، جنس میزهای خط کشی معمولاً از فولاد است و برای خط کشی کارهای ساده که به دقت کمتری نیاز دارند استفاده می‌شود .

صفحه خط کشی (صفحه صافی) : جنس این صفحه‌ها معمولاً چدن است و روی آن‌ها را تراش کاری و سطح آن‌ها را برای دقت بیشتر سنگ زنی می‌کنند، برای جلوگیری از تغییر فرم در قسمت پشت صفحه پره‌هایی تعبیه شده است . از این صفحه نباید برای کارهای غیر از خط کشی مانند صاف کاری ، سنبه نشان زدن و ... استفاده نمود .

سوزن خط‌کشی : برای ترسیم خطوط روی قطعات از سوزن خط‌کشی استفاده می‌شود، جنس سوزن خط کشی برای ترسیم خطوط روی سطوح خشن و سخت، از فولاد آب داده بوده و زاویه راس آن در حدود ۱۵ الی ۲۰ درجه انتخاب می‌شود .

سوزن خط کش پایه دار : سوزن خط کش پایه دار را در دو نوع ساده و مدرج می‌سازند و از آن‌ها برای رسم خطوط موازی بر روی قطعه کار استفاده می‌کنند . برای تنظیم اندازه ارتفاع نوک سوزن خط کشی می‌توان از یک متر فلزی پایه دار استفاده کرد، نوع دیگری از سوزن خط کشی پایه دار وجود دارد که مدرج است و نیازی به متر فلزی پایه دار ندارند .

اندازه گرفتن سوزن خط‌کش



سنبه نشان : سنبه نشان وسیله‌ای است برای نشان زدن محل مرکز سوراخ‌ها، ایجاد جا برای استقرار پایه پرگار و تثبیت خطوطی که در هنگام کار امکان محو شدن آن‌ها وجود دارد، استفاده می‌شود. در اثر وارد کردن ضربه به سر سنبه نشان، رأس آن در قطعه نفوذ کرده و یک فرورفتگی مخروطی در آن به وجود می‌آورد، زاویه رأس سنبه نشان برای علامت گذاری مسیر برش ۹۰ درجه می‌باشد .

خط کش : خط کش فلزی تیغه‌ای است از فولاد سخت شده که دارای خاصیت فنری بوده و در طول‌های ۱۵ تا ۲۰۰ سانتی متری ساخته می‌شود . بر روی این خط کش‌ها اجزای متر (دسی ، سانتی و میلی) و اجزاء اینچ ($\frac{1}{8}$ ، $\frac{1}{16}$ ، $\frac{1}{32}$ ، $\frac{1}{64}$) حک شده است .

متر : برای اندازه گیری طول از متر استفاده می‌شود، متر در انواع فلزی، چوبی، نواری پارچه‌ای و نواری فلزی ساخته می‌شوند . متر فلزی بیشترین کاربرد را دارد و از نوار فولادی با ضخامت کم ساخته می‌شود و دارای خاصیت فنری زیاد می‌باشد که درون یک محفظه به دور محوری پیچیده می‌شود .


پرگار فلزی : از پرگار برای انتقال اندازه و یا به منظور رسم خطوط دایره‌ای استفاده می‌شود، پرگارها را به فرم های مختلفی از فولاد ابزارسازی می‌سازند .

چکش : از چکش برای کاربرد های مختلفی در فلزکاری مانند وارد کردن ضربه به سنبه نشان استفاده می‌کنند ، جنس چکش را فولادی انتخاب کرده و از یک دسته چوبی برای در دست گرفتن و هدایت آن ها استفاده می‌شود .


زاویه سنج : در صنعت برای اندازه گیری زوایا از واحدی به نام درجه استفاده می‌شود ، یک درجه برابر با زاویه مرکزی $\frac{1}{360}$ محیط دایره است، برای اندازه گیری دقیق تر از واحد های دیگری به نام دقیقه و ثانیه استفاده می‌شود .

$$1 \text{ درجه} = 60 \text{ دقیقه} \quad 1 \text{ دقیقه} = 60 \text{ ثانیه}$$

تشریح زاویه سنج ساده : زاویه سنج ساده وسیله ای است که برای کنترل و اندازه گیری زوایا مورد استفاده قرار می‌گیرد . این وسیله از یک صفحه نیم دایره مدرج (نقاله) و یک خط کش که توسط پیچ و یا میخ پرچ به هم متصل شده اند تشکیل می‌شود . برای اندازه گیری زاویه ی قطعه کار، لبه ی صاف نقاله را به قطعه کار تکیه می‌دهیم و به کمک خط کش متصل به نقاله مقدار زاویه را تعیین می‌کنیم




گونیا : برای کنترل قائمه بودن دو سطح نسبت به هم از گونیا استفاده می‌شود ، ابتدا بازویی از گونیا را که در دست داریم به یک سطح قطعه کار می‌چسبانیم و سپس آرام بازوی دیگر گونیا را به سطح دیگر نزدیک نموده و پس از تماس با سطح بالایی قطعه کار ، به طور عمودی به محل تماس نظاره کرده و صحت قائمه بودن را کنترل می‌کنیم.



کولیس : از کولیس برای اندازه گیری اندازه های خارجی، داخلی و عمق استفاده می‌شود، کولیس از دو قسمت ثابت و متحرک تشکیل شده است، قسمت ثابت آن یک خط کش مدرج منتهی به یک فک ثابت است و قسمت متحرک آن کشویی است که فک متحرک و ورنیه روی آن قرار دارد . با فشار دادن ضامن که روی کشو قرار دارد می‌توان دهانه کولیس را به دلخواه باز و بسته کرد و اندازه قطعه کار را تعیین کرد . در بیشتر کولیس ها یک زبانه جهت اندازه گیری عمق به قسمت متحرک متصل شده است .



ورنیه : تقسیمات روی کشوی کولیس را ورنیه می‌گویند، به وسیله‌ی ورنیه امکان خواندن کسری از تقسیمات اصلی خط کش امکان پذیر می‌گردد . بدیهی است که دقت وسایل اندازه گیر مجهز به ورنیه رابطه مستقیم با نحوه تقسیم بندی ورنیه دارد .



تذکر : برای اندازه گیری از نوک کولیس استفاده نکنید زیرا باعث خرابی کولیس و ایجاد خطا در اندازه گیری خواهد شد .



روش خواندن کسری از میلی متر به کمک ورنیه

برای خواندن کولیس به این ترتیب عمل می‌شود که اگر صفر ورنیه در مقابل یکی از تقسیمات اصلی خط کش قرار داشته باشد، اندازه خوانده شده از خط کش اصلی که در مقابل صفر ورنیه قرار دارد عددی صحیح بوده و نیازی به خواندن ورنیه وجود ندارد و چنانچه صفر ورنیه ما بین دو خط از تقسیمات اصلی خط کش قرار گیرد، بایستی برای تعیین اندازه تنظیمی، ابتدا تقسیمات اصلی واقع در سمت چپ صفر ورنیه را در نظر گرفت و سپس با نگاه کردن به ورنیه، خطی از تقسیمات آن را که در مقابل یکی از تقسیمات اصلی خط کش قرار دارد تشخیص داده و تعداد خطوط سمت چپ آن را در دقت کولیس ضرب و حاصل آن را با اندازه صحیح خوانده شده از خط کش اصلی جمع کرد .

انواع کولیس از نظر دقت

کولیس با دقت $\frac{1}{10}$: در این نوع ورنیه‌ها فاصله ۹ میلی متر از تقسیمات اصلی خط کش به ۱۰ قسمت مساوی تقسیم شده است، در نتیجه طول هر یک از تقسیمات ورنیه به اندازه $\frac{0.9}{10}$ میلی‌متر بوده و اختلاف هر یک از تقسیمات خط کش با تقسیمات ورنیه که همان دقت کولیس است به اندازه $\frac{0.1}{10}$ است .

مثال - برای اندازه گیری طول یک قطعه کار از کولیس $\frac{0.1}{10}$ استفاده شده، اگر صفر ورنیه از ۲۱ خط کش کولیس گذشته شده باشد و ششمین خط بعد از صفر ورنیه در مقابل یکی از خطوط خط کش کولیس باشد، طول قطعه کار چقدر است ؟

$$۲۱ + ۰/۶ = ۲۱/۶ \text{ mm} \quad , \quad ۶ \times ۰/۱ = ۰/۶ \quad \text{مقدار کسری}$$

کولیس با دقت $\frac{1}{20}$: در این نوع کولیس‌ها فاصله ۱۹ میلی‌متری ورنیه به ۲۰ قسمت مساوی تقسیم شده است، در نتیجه

فاصله هریک از تقسیمات ورنیه برابر $\frac{19}{20} = ۰/۹۵$ میلی‌متر و اختلاف هر یک از تقسیمات اصلی با تقسیمات ورنیه $۰/۰۵$ میلی‌متر ($۰/۹۵ - ۱ = ۰/۰۵$) است . بنابراین دقت این نوع کولیس ها $۰/۰۵$ است .

مثال - در یک کولیس میلی‌متری با دقت ۰/۰۵ خط ۱۰ ورنیه با خطی از خط کش ثابت برابر است ، در صورتی که صفر ورنیه بین ۳ و ۴ باشد، مقدار اندازه گیری چقدر است ؟

$$۳ + ۰/۵ = ۳/۵ \text{ mm} , \quad ۱۰ \times ۰/۰۵ = ۰/۵ \text{ مقدار کسری}$$

کولیس با دقت $\frac{1}{50}$: در این نوع کولیس فاصله ۴۹ میلی‌متری به ۵۰ قسمت مساوی تقسیم شده است ، دقت این کولیس ها $\frac{1}{50} = ۰/۰۲$ است .

کولیس اینچی : در کولیس های اینچی خط کش بر حسب اینچ مدرج شده و هر اینچ نیز به ۱۶ قسمت تقسیم شده است . بنابراین فاصله هر یک از تقسیمات اصلی خط کش $\frac{1}{16}$ است . در ورنیه این کولیس ها $\frac{7}{16}$ اینچ را به ۸ قسمت مساوی تقسیم کرده اند . بنابراین فاصله هریک از تقسیمات ورنیه $\frac{7}{128} = \frac{7}{16 \times 8}$ است ، در نتیجه اختلاف هر یک از تقسیمات خط کش با تقسیمات ورنیه $\frac{1}{128} = \frac{7}{16} - \frac{7}{128}$ اینچ خواهد بود . بنابراین دقت این کولیس ها $\frac{1}{128}$ اینچ می باشد .


میکرومتر یا ریز سنج

میکرومتر یا ریز سنج ابزاری اندازه گیری با دقتی بیشتر از کولیس است که در دو نوع اینچی و میلی متری ساخته می شوند. هر میکرومتر از فک ثابت، فک متحرک، استوانه‌ی مدرج (خط کش)، ورنیه و کمانی که برای گرفتن میکرومتر از آن استفاده می شود، تشکیل می شود. برای خواندن مقدار اندازه گیری، ابتدا روی استوانه‌ی ثابت میکرومتر عدد رقم صحیح را می خوانیم، سپس عدد اندازه‌ی روی استوانه‌ی متحرک را که ۵۰ قسمت است را می خوانیم . با توجه به تعداد گردش استوانه‌ی متحرک باید مقدار کسری اندازه گیری را بخوانیم. اگر استوانه‌ی متحرک یک دور چرخیده باشد، اندازه ۰ تا ۰/۵ و اگر دو دور چرخیده باشد اندازه‌ی ۰/۵ تا ۱ میلی‌متر است . در نهایت باید عدد کسری را به عدد صحیح اضافه کرد .




اره کاری

براده برداری از قطعه کار به وسیله تیغ اره به منظور بریدن یا ایجاد شیار در آن را اره کاری می گویند . در اثر حرکت دادن تیغ اره در جهت برش و فشار دادن آن بر روی قطعه ، دندان‌های اره در قطعه کار وارد می شود و در هر حرکت مقداری براده می گیرد . براده ها در بین دندان‌های اره قرار می گیرند و از محل شکاف جای اره به خارج می ریزد .



نکته : حرکت برش و فشار باید با هم انجام شود ، براده برداری در اره کاری در حرکت رفت صورت می گیرد و در حرکت برگشت برش انجام نمی شود .

برای ایجاد لبه برنده باید سه زاویه زیر در دندانانه های تیغه ایجاد شود .



زاویه ی آزاد α : زاویه بین سطح آزادگوه و سطح براده برداری شده را زاویه آزاد می نامند . وجود این زاویه برای درگیر شدن ابزار با کار لازم است و سطح اصطکاک را نیز تقلیل می دهد .

زاویه ی گوه β : زاویه بین دو سطح گوه را زاویه گوه ، و محل برخورد آنها را لبه برنده می گویند . زاویه گوه برای تیغه اره های دستی که برای بریدن فلزات از آنها استفاده می شود ۵۰ درجه است .

زاویه ی براده γ : زاویه محصور بین سطح براده گوه (سطحی که براده روی آن حرکت می کند) و صفحه عمود بر سطح براده برداری شده قطعه کار را زاویه براده می نامند ، این زاویه به جنس قطعه کار بستگی دارد .

$$\alpha + \beta + \gamma = 90$$

$$\alpha + \beta = \text{زاویه برش}$$


گام دندانانه : فاصله رأس یک دندانانه تا راس دندانانه بعدی را گام دندانانه می گویند .

مشخصات تیغه اره

تیغه اره ها را با طول های ۳۰ ، ۲۵ و ۲۰ سانتی متری و عرض ۱/۲ تا ۱/۶ سانتی متری و ضخامت ۰/۶ تا ۰/۸ میلی متر می سازند . تعداد دندانانه های تیغه اره ها را در طول یک اینچ تعیین می کنند که بین ۱۴ تا ۳۲ دندانانه است که بر حسب کاربرد تیغه اره استفاده می شوند . انواع تیغه اره و کاربرد هر یک در جدول زیر آمده است .


نوع دندانانه	تعداد دندانانه در 2/5 cm	کاربرد
ظریف	28 تا 32	فلزات سخت ورق و لوله های نازک
متوسط	24 تا 26	فولاد و چدن
درشت	18 تا 22	فولاد ساختمانی و چدن خاکستری
خیلی درشت	14 تا 16	مواد نرم مانند مس و آلومینیوم

از کمان اره و ماشین های مختلفی برای اره کاری استفاده می شود که نمونه هایی از آنها عبارتند از ماشین اره آهن بر موتور دار (اره لنگ) ، ماشین اره نواری ، ماشین اره گرد ، ماشین اره اصطکاکی و ... که در زیر ماشین اره لنگ را مشاهده می کنید .




در هنگام اره کاری باید نکات زیر رعایت شود .

- ۱ - قبل از شروع به کار باید مسیر اره کاری را خط کشی کرد .
- ۲ - تیغه اره سالم را در کمان سالمی طوری قرار داده تا جهت دندان رو به جلو باشد .
- ۳ - با توجه به قد خود باید از میز کار با ارتفاع مناسب استفاده کرد ، مناسبترین ارتفاع ، ارتفاعی است که وقتی کنار میز ایستیم سطح گیره ۵ تا ۸ سانتی متر پایین تر از آرنج قرارگیرد ، از آنجایی که معمولاً ارتفاع میز کار حدود ۸۵ cm ثابت است ، افراد با قد کوتاه می توانند از زیر پایی استفاده کنند .



- ۴ - تیغه اره را نزدیک محل برش به گیره ببندید تا در موقع کار حالت ارتعاشی نداشته باشد، سر و صدا نکند و تیغه نشکند .
- ۵ - نسبت به قطعه کار در وضعیت مناسبی بایستید تا بتوانید قدرت برش مناسب کار را تنظیم کرد .
- ۶ - توسط اره یا سوهان سه گوش شیار راهنمایی بر روی قطعه کار ایجاد کنید .
- ۷ - اره را به طور مستقیم هدایت کنید و از تمام طول تیغه اره استفاده کنید .
- ۸ - در موقع شروع به اره کاری ، تیغه اره را حدود ۱۰ درجه مایل به سطح کار قرار داده و با فشار کم و کورس کوتاه شروع به کار نمائید، در برخی کتاب ها زاویه اره نسبت به کار ۳۰ درجه در نظر گرفته شده است .




- ۹ - برای جلوگیری از گرم شدن تیغه اره عمل برش را با سرعت مناسبی انجام دهید، سرعت برش برای فلزات سخت کمتر و برای فلزات نرم بیشتر است .
- ۱۰ - برای خنک کردن تیغه اره از مایع خنک کننده (آب و صابون) استفاده می شود و نباید از روغن استفاده کرد، زیرا نه تنها موجب لیز خوردن تیغه اره روی سطح کار می شود، بلکه براده های کوچک را جذب می کند و براده برداری را مشکل می کند .
- ۱۱ - استفاده از تیغه اره هایی که تعدادی از دندانهای آن شکسته است، باعث شکسته شدن دندانهای سالم بعدی می شود ، برای جلوگیری از این کار باید محدوده دندانهای شکسته را به طور کمانی سنگ زده شود .
- ۱۲ - اگر طول مسیر برش بیشتر از ارتفاع کمان اره باشد با افقی بستن قطعه کار ، عمل برش را عمودی انجام دهید .

ورق کاری

برش کاری و فرم کاری انواع ورق ها به وسیله دست یا ماشین به طوری که منجر به تغییر فرم ورق شود را ورق کاری می گویند .

برش کاری

بریدن، فرآیند جداسازی مواد بدون تولید براده است. این فرآیند معمولاً در ابتدای خط تولید به منظور اندازه کردن قطعات و آماده کردن آن‌ها برای سایر فرآیندهای فلزتراشی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ابزارهای برش دارای انواع مختلفی است اما اصول آن‌ها یکسان است. کلیه این ابزارها دو تیغه برنده دارند که با حرکت این دو تیغه به سوی یکدیگر قطعه مورد نظر بریده می‌شود. برای بریدن ورق‌های نازک از قیچی‌های دستی استفاده می‌شود که در انواع قیچی دستی ورق بر، ورق بر کج، ورق بر چپ‌بر و راست‌بر، طول‌بر، لوله‌بر و ... ساخته می‌شوند. قیچی‌های صنعتی نیز به سه دسته گیوتینی، سوسماری و گردان تقسیم می‌شوند و هر یک می‌توانند نیرو محرکه دستی، هیدرولیکی و یا نیوماتیکی داشته باشند.



فرم کاری


تغییر شکل دادن ورق‌ها به اشکال دلخواه به وسیله دست یا ماشین را فرم کاری می‌گویند، در حالت دستی بیشتر از گیره و چکش استفاده می‌شود و در حالت ماشینی از دستگاه نورد و ... استفاده می‌شود.



سوهان کاری


سوهان کاری یکی از روش‌های براده برداری از سطوح مستوی، زاویه‌دار و منحنی می‌باشد که با دست (با سوهان) یا ماشین انجام گیرد. در سوهان کاری دستی، به وسیله حرکت سوهان بر روی قطعه کار به طرف جلو و فشردن سوهان روی قطعه کار دندان‌ها در قطعه فرو می‌رود و براده‌های کوچکی از آن برداشته می‌شود، باید حرکت برش و فشار برش با هم هماهنگ باشند و حرکت به عقب بدون فشار انجام گیرد.

سوهان: سوهان قطعه‌ای است از جنس فولاد کربنی یا فولاد آلیاژی که عملیات حرارتی روی آن انجام می‌شود، پس از ایجاد دندان روی سوهان قسمت بدنه آن را سخت کرده ولی دنباله آن را برای جلوگیری از شکستن نرم باقی گذاشته‌اند.



انواع آج سوهان

آج سوهان را با دو روش فرز کاری و ضرب زنی روی سطح سوهان ایجاد می کنند . سوهان را در انواع یک آجه و دو آجه می سازند نوع یک آجه برای براده برداری مواد نرم مانند آلومینیوم، روی، قلع، مس، سرب و مواد مصنوعی استفاده می شود و از نوع دو آجه برای براده برداری با حجم بیشتر از فلزات سخت مانند فولاد و چدن به کار برده می شود .



تعداد آج موجود در یک سانتی متر از طول سوهان معرف ظرافت سوهان است و آنها را بر حسب ظریف یا خشن بودن سوهان ها استاندارد کرده اند و با شماره های ۰ تا ۴ مشخص می شوند .

علامت	0	1	2	3	4
نوع آج	خیلی خشن	خشن	متوسط	نرم	خیلی نرم

طول سوهان: اندازه‌ی سر سوهان تا شروع دنباله‌ی آن را طول یا اندازه اسمی سوهان می گویند . سوهان را با طول های ۸ ، ۱۰ ، ۱۲/۵ ، ۱۶ ، ۲۰ ، ۲۵ ، ۳۱/۵ ، ۳۷/۵ و ۴۵ سانتی متری تولید می شوند .

انواع فرم سوهان : سوهان های دستی در اندازه های مختلف و در اشکال متفاوت می سازند که در زیر با برخی از انواع آنها آشنا می شویم .


شکل مقطع	اسم سوهان
	سوهان چهار گوش
	سوهان گرد
	سوهان سه گوش
	سوهان ذوزنقه ای
	سوهان لوزی
	سوهان نیم گرد
	سوهان کلردی
	سوهان تخت

کاربرد انواع سوهان


- سوهان تخت : بیشتر از سایر سوهان ها برای کارهای عمومی در فلزکاری استفاده می شود .
- سوهان نیم گرد : برای سوهان کاری داخل سوراخ ها و قوس دادن به قطعه کار به کار می رود .
- سوهان چهارگوش : برای چهار گوش کردن سوراخ ها و سوهان کاری شیارها بکار می رود .
- سوهان سه گوش : از سوهان سه گوش برای ایجاد شکاف ۶۰ درجه و سائیدن گوشه های داخلی قطعات بکار می رود .
- سوهان کاردی : برای در آوردن چاک ها و شیارهای زاویه دار استفاده می شود .
- سوهان خنجری : برای سوهان کاری جهت چاک های مخصوص و باریک استفاده می شود .
- سوهان آج درشت : برای سوهان زدن لاستیک و چوب از آج سوهان آج درشت استفاده می شود .

در هنگام سوهان کاری باید موارد زیر را رعایت کرد

- ۱ - ابتدا باید سوهان مناسب را از نظر فرم ، اندازه و شماره آج انتخاب کرد .
- ۲ - گیره مناسب با قد خود را انتخاب کنید و قطعه کار را داخل گیره قرار دهید .
- ۳ - دسته سوهان را در نرمی کف دست قرار دهید طوری که انگشت شست بالای آن قرار گیرد، برای هدایت بهتر و تأمین نیروی تعادلی حرکت سوهان از دست چپ و از دست راست برای تأمین نیرو رفت و برگشت استفاده نمایید .



- ۴ - در سوهان کاری بایستی حرکت برش در امتداد محور سوهان بوده و حرکت جانبی نداشته باشد ، در غیر این صورت سطح کار ناصاف و شیاردار خواهد بود .
- ۵ - برای سوهان کاری سطوح بزرگ از روش های صلیبی ، طولی و عرضی استفاده می شود .
- ۶ - برای سوهان کاری سطوح زاویه دار ، قطعه کار را در گیره کج قرار داده و مجموعه را در گیره موازی می بندیم .
- ۷ - برای اینکه امتداد حرکت سوهان در تمام طول آن در یک سطح باقی بماند ، لازم است که متناسب با حرکت دست از حرکت بدن خود نیز کمک بگیرید . در زیر نحوه ی حرکت بدن در حالت سوهان کاری آورده شده است .




- ۸ - سوهان را باید مرتباً توسط برس ، سوهان پاک کن و یا ورق های آلومینیومی و برنجی و ... پاک کرد زیرا براده ها ممکن است در بین دندانها گیر کنند و باعث خط افتادن روی قطعه کار شود .

سوراخ کاری

در صنعت ماشین‌ها و دستگاه‌ها را از قطعات متعددی می‌سازند و آن‌ها را با وسایل اتصال دهنده مانند پیچ و مهره، پین، پرچ و غیره روی هم سوار می‌کنند، لذا لازم است در داخل قطعات سوراخ‌هایی ایجاد شود. سوراخ‌هایی که مقطع دایره‌ای دارند با روش براده برداری به وسیله مته ایجاد می‌گردند، این عمل را سوراخ کاری می‌نامند. عمل سوراخکاری به وسیله حرکت توأم دورانی (حرکت اصلی) و حرکت پیشروی مته انجام می‌گیرد.

انواع ماشین‌های مته

- ۱- ماشین‌های مته دستی مکانیکی: ماشین‌های مته دستی وسایلی هستند که حرکت آنها توسط نیروی ماهیچه انسان تامین می‌شود که به وسیله دنده‌های مخروطی به محور دستگاه منتقل می‌گردد. کاربرد این ماشین‌ها برای مکان‌هایی است که یا برق موجود نباشد یا نتوان از نیروی برق استفاده کرد.
- ۲- ماشین‌های مته دستی گیربکس دار: این ماشین‌ها دارای گیربکس کوچکی است که به وسیله آن تعداد دور سه نظام نسبت به دور اهرم چند برابر می‌شود.
- ۳- ماشین‌های مته دستی شترگویی: کاربرد این ماشین‌ها در کارهای چوبی می‌باشد و مته‌های آن معمولاً از نوع برگی است.
- ۴- ماشین‌های مته دستی برقی: ماشین‌های مته دستی برقی در انواع کوچک و بزرگ و با تعداد دور متفاوت و در نوع ساده و چکشی ساخته می‌شود. مته الکتریکی دستی در کارگاه‌های صنعتی و منازل به وفور استفاده می‌شود.



- ۵- ماشین‌های مته صنعتی: این ماشین‌ها کاربرد‌های صنعتی دارند و در انواع رومیزی، نیمه ستونی (گیربکس دار)، ستونی و رادیال ساخته می‌شوند.



مته

مته ابزاری است که برای ایجاد سوراخ در قطعات بکار می‌رود و در دو شکل دنباله استوانه و دنباله مخروطی ساخته می‌شوند، جنس مته از فولاد ابزار سازی غیر آلیاژی **WS** برای سوراخ کاری مس و آلومینیوم، یا فولاد ابزار سازی آلیاژی **HSS** برای سوراخ کاری فولاد نرم و چدن است. برای براده برداری از فولاد‌های سخت لبه برنده آنها را از فلزات سخت (الماسه **HM**) انتخاب کرده و به سر مته‌ای که از فولاد معمولی ساخته شده است جوش می‌دهند.


انواع مته ها

مته مرغک : برای اینکه محل سوراخ کاری کاملاً مشخص و نوک مته دقیقاً در مرکز سوراخ قرار گیرد ، این نقطه قبلاً توسط مته مرغک سوراخ می شود، کاربرد مته مرغک بیشتر در تراشکاری می باشد . زاویه نوک مته مرغک ۱۲۰ درجه و زاویه انتهایی آن ها ۶۰ درجه است.

مته مارپیچ بلند یا ساق مخروطی : این نوع مته ها را معمولاً بلندتر از حد معمول می سازند و برای سوراخ کاری با عمق زیاد بکار می رود . باید توجه کرد که در موقع کار کردن باید فشار زیاد به آن وارد نشود .

مته مارپیچ پله دار : برای اینکه سوراخ کاری به طور مستقیم و بدون عملیات قبلی انجام گردد از این مته ها استفاده می شود و نیز برای خزینه زدن در سوراخ مورد استفاده قرار می گیرد .

مته مارپیچ ساق مخروطی : این نوع مته ها در داخل دارای کانالی است که برای جلوگیری از گرم شدن مته مایع خنک کننده در آن جریان می یابد .





تیپ مته : مته ها را برای سوراخ کاری مواد مختلف در سه تیپ با زاویه پیشش متفاوت می سازند .

تیپ H : تیپ H دارای زاویه مارپیچ کم (۱۰ تا ۱۳ درجه) است و برای سوراخ کاری مواد سخت مانند فولاد سخت ، برنز و برنج به کار می رود .

تیپ N : تیپ N دارای زاویه مارپیچ متوسط (۱۶ تا ۳۰ درجه) است و برای سوراخ کاری مواد با درجه سختی متوسط مانند فولاد نرم ، فولاد ریخته و چدن به کار می رود .

تیپ W : تیپ W دارای زاویه مارپیچ زیاد (۳۵ تا ۴۰ درجه) است و برای مواد نرم مانند مس و آلومینیوم به کار می رود .




حرکت دورانی و پیشروی مته

حرکت دورانی : حرکت دورانی که حرکت اصلی مته است توسط الکتروموتور ایجاد می شود و به وسیله ی چرخ دنده و تسمه به محور ماشین منتقل می شود و موجب چرخش مته می شود .

حرکت پیشروی : برای عمل سوراخ کاری لازم است که مته ضمن حرکت دورانی به سمت قطعه کار نیز حرکت پیشروی داشته باشد، برای این منظور در بعضی از ماشین ها قطعه کار به سمت مته و در برخی دیگر مته به سمت قطعه کار حرکت داده می شود .

خزینه کاری

یکی دیگر از کارهای براده برداری خزینه کاری است، منظور از خزینه کاری پلیسه گیری از لبه سوراخ ها ، صاف کردن و جاسازی تکیه گاه سر پیچ ها و میخ پرچ ها ، یخ کردن سر سوراخ مهره ها و ... می باشد . جنس مته خزینه از فولاد ابزار سازی و یا فولاد آلیاژی است و آنها را به فرم های مته خزینه تخت و مته خزینه زاویه دار می سازند .



پیچ و مهره : پیچ قطعه ای به شکل استوانه است که شیارهای مارپیچی با مقطع هندسی (مثلاً مثلث) در سطح خارجی آن ایجاد می شود، اگر این شیارها در سطح داخلی ایجاد شود مهره نامیده می شود، پیچ توسط حدیده و مهره توسط قلاویز ساخته می شود .

حدیده کاری

حدیده ابزارهایی از جنس فولاد کربنی یا آلیاژی هستند که به منظور براده برداری برای ساخت پیچ ها به وسیله دست یا ماشین بکار می روند، حدیده ها را می توان به مهره هایی تشبیه کرد که در کنار دندانه های آن شیارهایی برای خروج براده و لبه های تیزی برای براده برداری ایجاد شده است .



انواع حدیده

حدیده درزدار یک پارچه : این حدیده برای مواد سخت مناسب است و می توان به وسیله آن پیچ بری را در دو مرحله انجام داد . در مرحله اول خشن کاری بدون سفت کردن پیچ های مربوط به شیار انجام می شود ، و در مرحله دوم با بستن پیچ های شیار حدیده شکل نهایی پیچ بری ایجاد می شود .


حدیده یک پارچه بدون درز : با این نوع حدیده پیچ بری در یک مرحله انجام می شود .

حدیده شش گوش : از این حدیده برای تمیز کردن پیچ هایی که دندانه آن ها صدمه دیده استفاده می شود .

حدیده چند پارچه : چون حجم براده در پیچ های بزرگتر بیشتر است آن ها را در دو مرحله براده برداری می کنند ، این نوع حدید در حدیده گردان قابل تنظیم نصب می شود .

<p>پارچه های حدیده</p>			<p>لبه تنده برای براده برداری</p> <p>شکاف حدیده</p> <p>پیچ سر براده</p> <p>حدیده</p>
<p>حدیده چند پارچه</p>	<p>حدیده شش گوش</p>	<p>حدیده یکپارچه بدون درز</p>	<p>حدیده درزدار یکپارچه</p>

حدیده گردان : حدیده گردان برای گرفتن حدیده استفاده می شود و در شماره های مختلف موجود می باشد .



با استفاده از جدول زیر می توان قطر مته را برای پیچ های میلی متری بدست آورد .


قطر پیچ mm	قطر مته mm	قطر پیچ mm	قطر مته mm	قطر پیچ mm	قطر مته mm
M 2	1.6	M 8	6.8	M 20	17.5
M 2.6	2.1	M 10	8.5	M 22	19.5
M 3	2.5	M 12	10.2	M 14	21
M 4	3.2	M 14	12		
M 5	4.2	M 16	14		
M 6	5	M 18	15.5		

مثال - جهت ساختن مهره برای پیچ M10 چه مته ای لازم است ؟

مته ۸/۵ میلی متری

دستورالعمل حدیده کاری

- ۱ - حدیده مورد نظر را انتخاب و در حدیده گردان قرار دهید و پیچ های مربوطه را سفت کنید .
- ۲ - قطعه کار آماده (میله پیچ) را بطور عمودی به گیره ببندید و آن را سفت کنید .
- ۳ - حدیده گردان را بطور افقی و با زاویه ۹۰ درجه نسبت به قطعه کار قرار دهید ، در غیر این صورت دنده های پیچ کج خواهد شد .
- ۴ - حدیده گردان را به سمت پایین فشار دهید و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا حدیده جا بیفتد و شروع به براده برداری کند .
- ۵ - پس از حدود دو دور گردش ، حدیده گردان را به اندازه نصف دور در جهت عکس عقربه های ساعت بچرخانید و دوباره در جهت عقربه های ساعت آن را به گردش در آورید .
- ۶ - پس از انجام متناوب این کار پیچ بری به پایان می رسد . در ضمن کار باید حدیده روغن کاری شود .




قلاویز

قلاویز از ابزارهای براده برداری است و برای ساختن مهره با دست یا ماشین به کار می رود. قلاویز در دو سیستم میلی متری و اینچی و در دو نوع دستی و ماشینی از فولاد کربنی یا آلیاژی ساخته می شود. قلاویز دستی در سه شماره به ترتیب زیر ساخته می شود تا نیروی برش کم شود و قلاویز نشکند.

۱- قلاویز پیش رو: شیب لبه های برنده این قلاویز ۴ درجه است و با یک خط شناسایی می شود. حجم براده برداری در قلاویز پیش رو ۵۵٪ می باشد.

۲- قلاویز میان رو: شیب لبه های برنده این قلاویز ۱۰ درجه است و با دو خط شناسایی می شود. حجم براده برداری آن ها ۲۵٪ است.

۳- قلاویز پس رو: شیب لبه های برنده این قلاویز ۲۰ درجه است و با سه خط یا بدون خط شناسایی می شود. حجم براده برداری آن ها ۲۰٪ است و عمق دندان را کامل می کند.



انواع قلاویز

قلاویز میلی متری: قطر خارجی و گام دنده (فاصله یک دنده تا دنده مجاور) این قلاویزها بر حسب میلی متر مشخص و روی ساق آن حک می شود.

قلاویز اینچی: روی ساق قلاویز اینچی قطر خارجی بر حسب اینچ و تعداد دندانها در هر اینچ حک می شود.

مثال - روی ساق قلاویزی $10 \times 1/5 \text{ mm}$ حک شده است، مفهوم آن چیست؟

10 mm به معنی قلاویز میلی متری، ۱۰ معرف قطر خارجی و $1/5$ گام دنده قلاویز را نشان می دهد.


مثال - روی ساق یک قلاویز حروف و اعداد $10 \times 1/5 \text{ RM}$ حک شده است. مفهوم آن چیست؟

قلاویز میلی متری با قطر خارجی ۱۰ میلی متر و گام ۱.۷۵ میلی متری و به صورت راستگرد می باشد.

نکته: برای خارج کردن پیچ های شکسته از قلاویز چپ گرد استفاده می شود.

قلاویز گردان

از این ابزار برای گرفتن قلاویز استفاده می شود، قلاویز گردان را بر حسب کاربرد و نسبت به اندازه ی قلاویزها در چند شماره و به فرم های مختلفی می سازند. قلاویز را از قسمت چهار گوش انتهایی به قلاویز گردان می بندند و آن را محکم و آماده به کار می کنند.




دستورالعمل قلاویز کاری

- ۱ - قطعه‌ی سوراخ کاری شده را به گیره ببندید و سفت کنید .
- ۲ - از گونیا بودن قلاویز اطمینان پیدا کنید و سپس قلاویز را بین فک های قلاویز گردان قرار داده و محکم کنید.
- ۳ - قلاویز شماره یک را وارد سوراخ کنید و با فشار کم در جهت عقربه های ساعت بچرخانید و در این حالت آن را نسبت به سطح کار عمود کنید .
- ۴ - قلاویز را حدود دو دور در جهت عقربه های ساعت چرخانده و در حدود نیم دور در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت بچرخانید ، این کار را ادامه دهید تا کار قلاویز شماره یک به پایان برسد .
- ۵ - قلاویز دوم را به ترتیب بالا در سوراخ وارد کنید و به وسیله قلاویز سوم ساخت مهره را تمام کنید .


برقو کاری

برای به اندازه رساندن دقیق قطر سوراخ ها و پرداخت جدار داخلی آن ها از برقو استفاده می شود . برقوها از ابزارهای براده برداری دقیقی هستند که از جنس فولاد کربنی و یا آلیاژی در دو نوع دستی و ماشینی ساخته می شود . برقوهای دستی به وسیله قلاویز گردان و توسط دست به گردش در می آید و براده های ظریف از جداره داخلی سوراخ ها جدا می کند . برقوهای ماشینی به ماشین های مته ، فرز و تراش بسته می شود و با دور مناسب به گردش در می آید با پیشروی توسط دست و یا به طور اتوماتیک جدار داخلی سوراخ ها را پرداخت می کند و به اندازه می رساند . برقو در انواع دستی ، ماشینی ، پوسته ای ، انبساطی و قابل تنظیم ساخته می شوند .



گیره لوله صحرايي : لوله های مورد استفاده در برق را درون این گیره می بندند و عملیات برشکاری ، سوهانکاری ، حدیده کاری و ... را روی آن انجام می دهند . این نوع گیره دارای دو فک ثابت و متحرک است که آج و انحنای دارند ، گیره بر روی یک سه پایه تاشو قرار می گیرد و به صورت سیار مورد استفاده قرار می گیرد .

لوله بر : برای بریدن لوله، از لوله بر استفاده می شود که دارای یک یا چند تیغه فولادی دایره ای شکل درون فک های آن است ، لوله را درون گیره لوله قرار داده و دهانه لوله را با چرخاندن دسته جمع می کنیم و پس از هر دور کمی محکم می کنیم تا لوله بریده شود .



لوله خم کن : لوله خم کن ها دارای دو نوع دستی و هیدرولیکی است که از دو قسمت ثابت و متحرک تشکیل شده است و به منظور خم کردن لوله های فولادی مورد استفاده قرار می گیرد .
 آچار شلاق : به منظور باز و بسته کردن لوله ها از آچار شلاقی استفاده می شود که دارای یک فک ثابت و یک فک متحرک است ، فکه متحرک توسط مهره ای قابل تنظیم است .
 آچار لوله گیر : برای باز و بسته کردن لوله ها از آچار لوله گیر استفاده می شود، این آچار از یک فک ثابت که به دسته و یک فک متحرک که با مهره تنظیم به دسته متصل می شود تشکیل شده است .
 آچار کلاغی : این آچار شبیه انبردست معمولی است که دارای دسته های بلندتری است و قابل تنظیم است .




انواع اتصالات

اتصالات موقت: به اتصالاتی گفته می شود که جداسازی آن ها بدون آسیب دیدن قطعات پایه و اتصال دهنده صورت می گیرد، این عمل با توجه به نیاز ممکن است به دفعات انجام شود و در هر دفعه قطعات اولیه با همان اتصال دهنده های قبلی به هم وصل می شوند . پیچ و مهره، خار، پین، گوه و ... نمونه هایی از اتصالات موقت هستند .

اتصالات دائم: به اتصالاتی که به راحتی جدا نمی شوند . در هنگام جداسازی وسیله ای اتصال و قطعات متصل شده آسیب می بینند . جوشکاری و لحیم کاری نمونه هایی از اتصالات دائم هستند . لحیم کاری را در فصل سیستم های روشنایی برق ساختمان تشریح شده است و در زیر به بررسی جوشکاری می پردازیم .

معرفی ابزار و وسایل مورد استفاده در جوشکاری

۱- ترانسفورماتور جوشکاری : ترانس یکی از انواع ماشین های الکتریکی است که در فصل ترانسفورماتور با اصول و نحوه-ی عملکرد آن آشنا می شوید . ترانسفورماتور جوشکاری ولتاژ ۲۲۰ ولت شهر را به ولتاژ کمتری (زیر ۵۰ ولت) با چند رنج جریان در خروجی تبدیل می کند . در حقیقت ترانسفورماتور جوشکاری یک مبدل است که ولتاژ را کاهش و شدت جریان را افزایش می دهد . در شکل زیر ساختمان داخلی ترانسفورماتور جوشکاری نشان داده شده است که در آن سیم پیچ اولیه به برق شهر وصل می شود و سیم پیچ ثانویه ی آن که دارای یک سر به نام کار (Work) و چند سر دیگر که هر کدام یک جریان مورد نیاز را در اختیار ما قرار می دهد، برای ایجاد قوس الکتریکی بین قطعه کار و الکتروود استفاده می شود .



۲- گیره‌ی اتصال: گیره‌ی اتصال به میز کار یا قطعه کار وصل می‌شود و برای ایجاد ارتباط الکتریکی از طریق کابل به ترمینال کار ترانس جوشکاری وصل می‌شود.



۳- انبر جوشکاری یا الکتروود گیر: قسمت خارجی انبر عایق حرارتی و الکتریکی است و قسمت داخلی آن از جنس مس و هادی است که الکتروود داخل آن قرار می‌گیرد.



۴- الکتروود جوشکاری: برای ایجاد قوس الکتریکی از الکتروود استفاده می‌شود. الکتروود ضمن ایجاد قوس، خود نیز ذوب شده و موجب اتصال قطعات به هم می‌شود. در واقع الکتروود، خروجی ترانس جوش را اتصال کوتاه کرده و به دلیل جریان زیاد ذوب می‌شود. الکتروودها در طول و قطرهای مختلف و جنس‌های متفاوت ساخته می‌شوند.

۵- کابل‌های جوشکاری: برای ایجاد ارتباط الکتریکی بین قطعه کار و ترمینال **Work** و بین الکتروود و ترمینال‌های جریان از کابل‌های رشته‌ای مسی با عایق لاستیکی استفاده می‌شود.

۶- وسایل حفاظتی: در هنگام جوشکاری باید از وسایل حفاظتی چون ماسک، کفش مناسب، لباس کار و ... استفاده شود.



فصل سوم : مفاهیم پایه ای الکتریسیته

مقدمه

انرژی الکتریکی در زندگی امروزی نقش اساسی را بازی می کند و تصور زندگی بدون برق محال است پیشرفت ها و آسایشاتی که در چند دهه اخیر نصیب انسان شده بی شک مدیون انرژی الکتریکی است . کاربرد انرژی الکتریکی را در همه جا می توان دید پس شناخت اصول و مبانی برق برای هر فردی می تواند دریچه ای نو به سوی دریایی از علم بگشاید و او را به سوی آینده ای روشن سوق دهد .

تاریخچه

اگر چه امروزه انرژی الکتریکی سراسر زندگی انسان ها را تحت تاثیر خود قرار داده است، اما سابقه و قدمت زیادی ندارد . یونانی های باستان ۲۰۰۰ سال پیش مشاهده کردند که وقتی کهربا را با جسم دیگر مالش می دهند با نیروی مرموزی باردار می - شود که می تواند اجسامی مانند کاه و برگ خشک را جذب کند . الکتریسیته از الکترون گرفته شده است که نام یونانی کهربا است . در سال ۵۸۵ میلادی دانشمند یونانی به نام تالس برای نخستین بار در نوشته هایش خاصیت کهربا را معرفی کرده است .

در سال ۱۶۰۰ میلادی ویلیام گیلبرت نیروی الکتریسیته را نام گذاری کرد ، اجسامی که مانند کهربا عمل می کردند را الکتریک و اجسام دیگر را غیر الکتریک نامید . در سال ۱۶۶۳ اتوفون گوریکه دستگاه تولید بارهای الکتریکی و در سال ۱۸۰۰ الکساندر ولتا پیل الکتریکی را ساخت، در سال ۱۸۲۶ سیمون اهم قانون اهم، و در سال ۱۸۱۹ هانس کریستین ارستد میدان مغناطیسی ناشی از جریان الکتریکی را کشف کرد . در سال ۱۸۳۱ مایکل فارادی دستگاهی ساخت که از حرکت دورانی بار الکتریکی تولید می کرد . در سال ۱۸۴۰ ژول قوانین گرمای ژول را فرموله کرد و در سال ۱۸۶۷ زیمنس نخستین مولد برق dc و در سال ۱۸۶۸ نخستین موتور dc را ساخت . در سال ۱۸۷۹ ادیسون لامپ را اختراع کرد و در سال ۱۸۸۲ نخستین مؤسسه ی تولید برق را برای تأمین روشنایی یکی از خیابان های شهر نیویورک تأسیس کرد . در سال ۱۸۸۵ ترانسفورماتور توسط بلاتی، و در سال ۱۸۸۹ ژنراتور و موتور سه فاز توسط دوپروسکی ساخته شد . در سال ۱۸۸۵ توسط ناصرالدین شاه یک ژنراتور ۳ کیلو وات dc وارد ایران شد و حدود بیست سال بعد اولین مؤسسه ی تولید برق ایران در خیابان چراغ برق (امیرکبیر) برای تأمین روشنایی مورد بهره برداری قرار گرفت .

ساختمان ماده

تعریف ماده : هر چیزی را که بتوان دید، احساس کرد، یا به کار برد، ماده می گویند در واقع هر چیزی را که حجم و فضا را اشغال می کند ماده نام دارد که به سه صورت جامد، مایع، گاز، مانند چوب، آب و اکسیژن در طبیعت وجود دارند .

عنصر : تمام چیز هایی که در اطراف ما هستند از عنصر تشکیل شده اند عناصر اجزای تشکیل دهنده ماده اند ، بیش از ۱۰۰ نوع عنصر وجود دارد که ۹۲ عنصر به طور طبیعی وجود دارند و بقیه توسط انسان ساخته شده است .


ترکیب : عناصر با هم دیگر ترکیب می شوند و مواد جدیدی را به وجود می آورند که از نظر خواص به هیچ وجه مشابه عناصر نیستند، برای مثال آب یک ترکیب است که از دو عنصر هیدروژن و اکسیژن به وجود آمده است .

مولکول : کوچکترین جزء ترکیب است که می توان آن را به اجزای کوچکتر تقسیم کرد به طوری که خواص آن ترکیب را همچنان داشته باشد ، برای مثال اگر یک قطعه نمک خوراکی را مرتباً نصف کنیم، به طوری که تا حد ممکن کوچک شود . ولی هنوز خاصیت نمک را داشته باشد ، می توان گفت که به یک مولکول نمک رسیده ایم . چنانچه آن را دو باره نصف کنیم نمک به عناصر تشکیل دهنده اش تجزیه خواهد شد که خواص نمک را ندارند .

اتم : کوچکترین جز یک عنصر است که هنوز خواص آن را دارد ، مانند اتم هیدروژن و اکسیژن که از تجزیه مولکول آب به دست می آید .

ساختمان اتم


بر اساس آزمایشاتی که توسط دانشمندان در گذشته انجام شده است کشف شد که تمام مواد شامل قسمت های بنیادی بسیار ریزی به نام اتم هستند و این اتم ها شامل اجزای کوچکتری به نام ذره هستند. اتم دارای سه ذره ی پروتون با بار مثبت در هسته، نوترون با بار خنثی در هسته و الکترون با بار منفی که در اربیتالها یا مدارهایی به دور هسته گردش می کنند.



هسته اتم : قسمت مرکزی اتم ، هسته نام دارد که پروتون و نوترون درون آن قرار دارند.

پروتون : پروتون در هسته ی اتم قرار دارد و دارای بار الکتریکی مثبت 1.6×10^{-19} کولن است که دارای خطوط نیرویی است که به صورت شعاعی و مستقیم در تمام جهات از آن خارج می شود . طبق نظریه ی اتمی پروتون جز اصلی اتم به شمار می آید و جدا کردن آن از اتم بسیار مشکل است به همین دلیل در ایجاد جریان الکتریکی نقشی ندارد . تعداد پروتون های موجود در هسته باعث تفاوت دو عنصر می شود، برای مثال هیدروژن ۱، اکسیژن ۸، و مس ۲۹ پروتون دارد .

الکترون : الکترون ذراتی هستند که در مدارهایی به دور هسته ی اتم حرکت می کنند و دارای بار الکتریکی منفی 1.6×10^{-19} کولن است که دارای خطوط نیرویی است که به صورت شعاعی و در تمام جهات به آن وارد می شود ، قطر الکترون سه برابر قطر پروتون است ولی جرم آن ۱۸۴۰ برابر سبک تر است، الکترون ها با دریافت انرژی به راحتی از اتم جدا شده و به صورت الکترون آزاد در می آیند، به همین دلیل در ایجاد جریان الکتریکی نقش اصلی را ایفا می کند.




نوترون : نوترون با بار خنثی در هسته ی اتم قرار دارد .

عدد اتمی و جرمی : به تعداد پروتون ها عدد اتمی و به مجموع تعداد نوترون ها و پروتون های اتم، عدد جرمی می گویند .


اثر بارهای الکترواستاتیک برهم

به بارهای الکترون و پروتون بارهای الکترواستاتیک می‌گویند، بر اساس قانون بارهای الکتریکی ذراتی که بارهای همنام دارند، یکدیگر را دفع و ذراتی که بارهای مخالف دارند همدیگر را جذب می‌کنند، پس نیروی بین دو الکترون و دو پروتون از نوع دافعه، و نیروی بین یک الکترون با یک پروتون از نوع جاذبه است.



اتم های بار دار

به طور طبیعی تعداد الکترون‌ها و تعداد پروتون‌ها در یک اتم با هم برابرند، بنابراین بارهای مساوی و مخالف مثبت و منفی آن‌ها خاصیت یکدیگر را خنثی می‌کنند و اتم را از نظر الکتریکی خنثی نگه می‌دارد. در یک اتم، پروتون‌ها به دلیل نزدیکی به نیروی جاذبه‌ی هسته به سختی از اتم جدا می‌شوند. اما با اعمال نیرو به الکترون‌ها می‌توان آنها را از اتم جدا کرد و به مدار اتم‌های مجاور انتقال داد. اگر اتمی تعدادی از الکترون‌های خود را از دست بدهد باعث می‌شود تعداد الکترون‌های آن از تعداد پروتون‌هایش کمتر شود و در مجموع دارای بار مثبت شود که در اصطلاح یون مثبت ایجاد می‌شود. اما اگر اتمی تعدادی الکترون از اتم‌های مجاور خود دریافت کند تعداد الکترون‌هایش بیشتر از تعداد پروتون‌هایش می‌شود و به صورت منفی باردار می‌شود و یون منفی ایجاد می‌کند.



نکاتی مربوط به اتم

- الکترون‌ها با سرعت زیاد به دور هسته اتم در حال گردش می‌باشند، به همین دلیل نیروی گریز از مرکزشان زیاد است و میل به ترک مدار و جدا شدن از اتم را دارند، اگر نیرویی از بیرون به الکترون‌ها اعمال شود مدار خود را ترک می‌کند و به صورت الکترون آزاد در می‌آید.

- هر اتم دارای تعدادی لایه است (حد اکثر ۷ لایه) که الکترون‌ها در مسیر آن حرکت می‌کنند.

- در هر لایه تعدادی الکترون قرار می‌گیرند که از رابطه‌ی $2n^2$ به دست می‌آید که n شماره لایه است. در لایه اول (K) دو الکترون، در لایه دوم (L) هشت الکترون، در لایه سوم (M) هجده الکترون و ... قرار می‌گیرد.

- آخرین لایه اتم را لایه والانس یا ظرفیت می‌گویند و الکترون‌های لایه آخر را الکترون والانس می‌نامند.

- هر چه فاصله الکترون‌ها از هسته بیشتر باشد نیروی اعمال شده از طرف هسته به الکترون‌ها کمتر است، بنابراین الکترون‌های لایه‌ی والانس که بیشترین فاصله را از هسته دارند کمترین نیرو نگهدارنده از جانب هسته به آنها اعمال می‌شود و به راحتی می‌توانند از مدار خود جدا شده و به صورت الکترون آزاد درآیند.

- اگرچه بار الکترون‌ها منفی و برابر همدیگر است، اما انرژی آن‌ها با هم برابر نیست، همانطور که گفته شد انرژی الکترون‌ها به فاصله تا هسته و تعداد آن‌ها در هر لایه بستگی دارد، به نحوی که هرچه تعداد الکترون‌های یک لایه کمتر باشد نیرویی که از بیرون به آن‌ها اعمال می‌شود بین تعداد کمتری از الکترون‌ها تقسیم شده، پس انرژی بیشتری به هر یک خواهد رسید.

روش‌های باردار شدن اجسام

یک - باردار شدن اجسام از طریق مالش: اگر دو جسم را به هم مالش دهیم، الکترون‌ها از یک جسم به جسم دیگر منتقل می‌شوند پس هر دو جسم از لحاظ الکتریکی باردار خواهند شد، جسمی که الکترون از دست داده دارای بار مثبت و جسمی که الکترون گرفته دارای بار منفی می‌شود. برای مثال در اثر مالش میله‌ی شیشه‌ای با ابریشم میله الکترون از دست می‌دهد و دارای بار مثبت می‌شود و ابریشم الکترون می‌گیرد و دارای بار منفی می‌شود.

دو - بار دار کردن اجسام از طریق تماس: اگر یک جسم باردار را با یک جسم خنثی در حالت تماس قرار دهیم، میان آنها الکترون مبادله می‌شود و بارهای مثبت و منفی ایجاد می‌شود. برای مثال در اثر تماس میله کائوچو با بار منفی با یک قطعه مس خنثی، الکترون‌های سطح میله‌ی کائوچویی به سطح میله‌ی مسی وارد می‌شود و آن را به صورت منفی باردار می‌کند.

سه - بار دار کردن اجسام از طریق القا: می‌توان یک جسم بی‌بار را در نزدیکی جسمی باردار قرار داد تا باردار شود بدون اینکه با هم تماسی داشته باشند. اگر یک میله‌ی کائوچویی با بار منفی را به یک میله‌ی آلومینیومی خیلی نزدیک کنیم، نیروی منفی میله‌ی کائوچویی الکترون‌های میله‌ی آلومینیومی را دفع می‌کند، در نتیجه یک سرمیله‌ی آلومینیومی دارای بار مثبت و سردیگر آن دارای بار منفی می‌شود.

قانون کولن

این قانون در مورد جاذبه و دافعه الکترواستاتیکی بین دو بار الکتریکی که بتوان آن‌ها را در حکم یک نقطه فرض کرد یا دو کره فلزی باردار که بر روی پایه‌ی عایقی قرار گرفته اند صدق می‌کند. اگر دو بار الکتریکی q_1 و q_2 به فاصله d از هم قرار داشته باشند نیروی F را بر هم وارد می‌کنند که این نیرو طبق فرمول زیر با اندازه هر یک از بارها رابطه مستقیم و با مجذور فاصله بین آن‌ها رابطه عکس دارد.

$$F = k \frac{q_1 \cdot q_2}{d^2}$$

در این رابطه

F : نیروی بین دو بار الکتریکی بر حسب نیوتون (N).


K : ضریب ثابتی است که به واحد‌های انتخاب شده و جنس محیط بستگی دارد و مقدارش برابر است با:

$$K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{d^2}$$

ϵ_0 : ضریب گذرگهی خلاء برابر با $10^{-12} \times 8/85$ است.

q_1, q_2 : بارهای الکتریکی بر حسب کولن (C). $q = n \times e$.

d : فاصله بین دو بار بر حسب متر (m).



مثال - دو بار نقطه‌ای مثبت و مساوی، هر یک با اندازه ۳ میکروکولن به فاصله‌ی ۲ متر از هم قرار دارند، میزان نیرویی که بارها برهم وارد می‌کنند چند نیوتون است؟

$$F = k \frac{q_1 \cdot q_2}{d^2} = 9 \times 10^9 \frac{3 \times 10^{-6} \cdot 3 \times 10^{-6}}{2^2} = 20/25 \times 10^{-3} \text{ N}$$

مثال: بار الکتریکی 2×10^{-5} کولنی چه نیرویی بر بار الکتریکی 30 میکروکولنی وارد می‌کند اگر در فاصله‌ی 2 میلی‌متری از هم قرار گرفته باشند؟

$$F = k \frac{q_1 \cdot q_2}{d^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{2 \times 10^{-5} \times 30 \times 10^{-6}}{(2 \times 10^{-3})^2} = 135 \times 10^4 \text{ (N)}$$

میدان الکتریکی

هر بار الکتریکی در فضای اطراف خود میدان الکتریکی ایجاد می‌کند، اگر یک بار الکتریکی مانند q_0 را در این میدان قرار دهیم طبق قانون کولن بر آن نیرویی وارد می‌شود، طبق تعریف نیروی وارد بر یکای بار مثبت ($q_0=1C$) را شدت میدان الکتریکی می‌گویند، اگر بر بار آزمون q_0 نیروی F وارد شود میدان در آن نقطه از رابطه $E = \frac{F}{q}$ محاسبه می‌گردد که یکای آن در SI، نیوتون بر کولن ($\frac{N}{C}$) است. خطوط میدان الکتریکی هیچ‌گاه همدیگر را قطع نمی‌کنند زیرا میدان الکتریکی در هر نقطه از فضا تنها یک مقدار دارد. شدت میدان الکتریکی مانند نیرو کمیته برداری است که اندازه و راستا دارد، نیروی وارده بر بار مثبت هم جهت با جهت میدان و نیروی وارده بر بار منفی در خلاف جهت میدان است.

مثال - بار الکتریکی مثبتی با مقدار 80 میکروکولن وقتی در نقطه‌ای از یک میدان الکتریکی قرار گیرد نیرویی برابر 40 میلی نیوتون بر آن وارد می‌شود، شدت میدان در این نقطه چقدر است؟



$$E = \frac{F}{q} = \frac{40 \times 10^{-3}}{80 \times 10^{-6}} = 0/5 \times 10^3 = 500 \frac{N}{C}$$

مثال - نیرویی که به بار الکتریکی 10 میکروکولنی در میدانی با شدت 40000 نیوتون بر کولن وارد می‌شود چقدر است؟

$$E = \frac{F}{q} \rightarrow F = E \times q = 4 \times 10^4 \times 10 \times 10^{-6} = 40 \times 10^{-2} = 0/4 \text{ N}$$

میدان الکتریکی یکنواخت: میدان الکتریکی یکنواخت میدانی است که در آن بردارهای شدت میدان در تمام نقاط مساوی، موازی و هم جهت هستند. برای ایجاد چنین میدانی می‌توان به دو صفحه موازی خازن که در فاصله‌ی d از هم قرار دارند ولتاژ مستقیم U متصل نمود تا بین دو صفحه خازن خطوط میدان مساوی، موازی و هم جهت ایجاد شود.

$$E = \frac{u}{d}$$



مثال - اگر به دو صفحه‌ی موازی که در فاصله‌ی ۲۰ میلی‌متری از هم قرار دارند اختلاف پتانسیل ۵۰ ولت اعمال کنیم، میدان ایجاد شده بین دو صفحه چند نیوتون بر کولن خواهد بود؟

$$E = \frac{u}{d} = \frac{50}{20 \times 10^{-3}} = 2500 \frac{V}{m}$$

مثال - شدت میدان الکتریکی بین دو صفحه‌ی خازنی که به فاصله‌ی ۱ سانتی متری از هم قرار دارند برابر یک کیلو ولت بر متر می‌باشد. اختلاف پتانسیل بین دو صفحه چند ولت است؟

$$E = \frac{u}{d} \rightarrow u = 1000 \times 0.1 = 100 \text{ V}$$

دسته بندی مواد از لحاظ هدایت الکتریکی


یک - هادی ها : اجسامی مانند مس و آلومینیوم که الکترون های آن‌ها به راحتی از هسته جدا می شوند و الکترون‌های آزاد زیادی تولید می کنند هادی یا رسانا می‌گویند . این فلزات در لایه والانس خود یک تا سه الکترون دارند و می توانند که جریان برق را به راحتی از خود عبور دهند .

دو - عایق ها : اجسامی که در لایه والانس خود ۵ ، ۶ ، ۷ و یا حداکثر ۸ الکترون دارند عایق یا نارسانا نامیده می شوند . آزاد کردن الکترون از مواد عایقی چون شیشه و پلاستیک بسیار مشکل است.

سه - نیمه هادی ها : نیمه هادی ها یا نیمه رساناها موادی هستند که در لایه والانس خود فقط ۴ الکترون دارند که در دمای صفر مطلق (۲۷۳- C) عایق هستند ولی در دمای اتاق (۲۵ سانتی گراد) به دلیل حرارت محیط تعدادی از الکترون های والانس آن آزاد می شوند و تقریباً هادی می شوند . از جمله نیمه هادی ها می توان به سیلیسیم (سیلیکون) و ژرمانیوم اشاره کرد که برای ساخت قطعاتی چون دیود، ترانزیستور، تریستور و... استفاده می شوند .

نیمه هادی نوع N : هرگاه یک عنصر پنج ظرفیتی که در لایه والانس خود ۵ الکترون دارند را به سیلیکون یا ژرمانیوم خالص مذاب که ۴ ظرفیتی است، اضافه کنیم پس از سرد شدن کریستالی به وجود می آید که فقط ۴ الکترون والانس در به وجود آوردن آن نقش دارند و یکی از الکترون‌ها اضافه است که در دمای اتاق می‌تواند حرکت کند و کریستال را هادی کند چنین کریستالی را نیمه هادی نوع N می‌گویند زیرا بارهای متحرک در آن الکترون‌ها با بار منفی هستند .

نیمه هادی نوع P : هرگاه یک عنصر سه ظرفیتی مانند ایندیم که در لایه‌ی والانس خود ۳ الکترون دارند را به سیلیکون یا ژرمانیوم خالص مذاب اضافه کنیم پس از سرد شدن کریستالی به وجود می‌آید که فقط ۳ الکترون والانس در به وجود آوردن کریستال نقش دارند و یک الکترون کم می‌آید که محل خالی این الکترون را حفره می‌نامند . در دمای اتاق بعضی از اتم‌ها با آزاد کردن الکترون حفره مجاور خود را پر می‌کنند ولی حفره جدیدی به وجود می‌آید این حفره که به ازای هر اتم یکی ایجاد می‌شود، کریستال را هادی می‌کند . چنین کریستالی را نیمه هادی نوع P می‌گویند .



روش های تولید الکتريسيته

۱ - الکتريسيته‌ی حاصل از اصطکاک (Tribo electric): زمانی که دو جسم را به هم مالش می‌دهیم در محل مالش حرارت تولید می‌شود که باعث مبادله‌ی الکترون بین آن‌ها می‌شود. به این ترتیب بار الکتريکی به وجود می‌آید که الکتريسيته ساکن نام دارد در واقع الکتريسيته ساکن هنگامی به وجود می‌آید که جسمی الکترون هایش را به جسم دیگر منتقل کند البته چگونگی این انتقال به درستی مشخص نیست اما بر اساس یک نظریه در سطح ماده اتم‌هایی وجود دارد که بر خلاف سایر اتم‌های ماده با اتم‌های دیگر درگیر نمی‌شوند در نتیجه آنها در سطح خارجی خود همواره چند الکترون آزاد دارند به همین دلیل مواد عایق مانند شیشه و پلاستیک می‌توانند الکتريسيته ساکن تولید کنند.

۲ - الکتريسيته‌ی حاصل از فعل و انفعالات شیمیایی: مواد شیمیایی با فلزات مخصوص ترکیب می‌شود و واکنش‌های شیمیایی را ایجاد می‌کند که باعث حرکت بارهای الکتريکی می‌گردد، باتری تر از همین راه الکتريسيته تولید می‌کند.

۳ - الکتريسيته‌ی حاصل از فشار مکانیکی (پیزو الکتريک): اگر به برخی از اجسام فشار وارد کنیم الکترون‌های والانس اتم‌های جسم در جهت اعمال نیرو از مدار خود خارج شده و در نتیجه الکترون‌ها یک طرف جسم را ترک و در طرف دیگر آن جمع می‌شوند که این همان تعریف ولتاژ الکتريکی و در نتیجه تولید الکتريسيته است. هنگامی که فشار قطع شود الکترون‌ها به مدار قبلی خود باز می‌گردند بنابراین برای استفاده از این روش باید فشار اعمالی پیوسته باشد.

۴ - الکتريسيته‌ی حاصل از حرارت (ترمو الکتريک): اگر محل اتصال دو فلز غیر همجنس مثل روی با بار منفی و مس با بار مثبت را حرارت دهیم انرژی زیادی تولید می‌شود و الکترون‌های زیادی از مدارات خود آزاد می‌شوند که باعث حرکت الکترون‌ها و تولید الکتريسيته می‌شود. بدیهی است با برداشته شدن حرارت حرکت الکترون‌ها متوقف شده، پس برای استفاده از این روش باید حرارت اعمال شده دائمی باشد.

ترموکوپل: به اتصال دو فلز باردار غیر هم جنس با بارهای مخالف ترموکوپل می‌گویند.

ترموپیل: با اتصال چندین ترموکوپل به هم یک ترموپیل یا باتری حرارتی به وجود می‌آید.

۵ - الکتريسيته‌ی حاصل از نور (فوتوالکتريک): نور یکی از انواع انرژی است که از ذرات ریزی به نام فوتون که دارای انرژی هستند تشکیل شده است. زمانی که فوتون‌های یک شعاع نوری با اجسامی مانند سدیم، سلنیم، ژرمانیوم، کادمیم برخورد کند باعث آزاد شدن الکترون‌های والانس آن‌ها می‌شود. می‌توان از یکی از روش‌های زیر از فوتوالکتريک استفاده کرد.


یک. فوتولتاییک: اگر دو صفحه را به هم وصل کنیم و به یکی از آنها انرژی نورانی بتابانیم باعث آزاد شدن الکترون‌های اتم‌های آن صفحه شده که به سمت صفحه‌ی دیگر جاری می‌شوند، در نتیجه در دو صفحه بارهای مخالف ایجاد می‌شود.

دو. هدایت نوری: اگر به موادی که دارای خاصیت رسانایی مناسبی نیستند انرژی نورانی اعمال کنیم باعث آزاد شدن الکترون‌ها می‌شود.

سه. تشعشع فوتوالکتريک: تشعشع و برخورد فوتون‌های یک شعاع نوری باعث تخلیه الکترون‌ها در لامپ خلأ می‌شود که باید توسط یک صفحه جمع شوند.

۶- **الکتريسيته‌ی حاصل از مغناطيس:** اگر يك سيم مسی در داخل ميدان مغناطیسی حرکت کند از جانب ميدان بر الکترون های داخل سيم نيرو وارد می شود و سبب می شود که الکترون ها در يك جهت به حرکت درآیند اين فرآیند اساس توليد الکتريسيته توسط ژنراتورهای جريان مستقيم است. اگر ميدان مغناطیسی بچرخد و سيم حرکت نکند باز الکتريسيته توليد می شود، در واقع عامل لازم جهت ايجاد جريان الکتريکی وجود حرکت نسبی بين جسم هادی و ميدان مغناطیسی است.

۷- **روش های جديد توليد الکتريسيته:** امروزه سعی می شود از روش های جدیدی برای توليد الکتريسيته استفاده شود که از لحاظ اقتصادی و زیست محیطی مرقون به صرفه باشد. برای مثال علاوه بر اين که سلول های خورشیدی مستقیماً انرژی خورشیدی را به الکتريسيته تبديل می کند از انرژی خورشیدی به طور غير مستقيم نیز برای توليد الکتريسيته استفاده می شود.




آثار جريان الکتريکی

همانطور که به وسیله ی مالش، حرارت، نور، مغناطيس، فشار و مواد شیمیایی می توان الکتريسيته توليد کرد. می توان به وسیله جريان الکتريکی واکنش های شیمیایی، فشار، نور، ميدان مغناطیسی و گرما توليد کرد، که در زیر توضیح داده شده است.

۱- **توليد واکنش های شیمیایی از طریق جريان الکتريکی:** برای ايجاد اثرات شیمیایی می توان از جريان الکتريکی استفاده کرد که در الکتروشیمی به اين پدیده الکترولیز یا تجزیه الکتريکی می گویند.

۲- **توليد فشار به وسیله جريان الکتريکی:** همانطور که نيرو یا فشار در بعضی از کریستال ها خمش یا چرخش ايجاد می کند، اختلاف پتانسیل الکتريکی نیز باعث خمش یا چرخش در کریستال می شود. برای مثال در گرامافون وقتی ولتاژ صوتی به نوک تیز کریستال داده می شود، متناسب با شدت صوت ارتعاش می کند و شیارهایی متناسب با صدا روی صفحه به وجود می آورد، به اين ترتیب صدا روی آن ضبط می شود.

۳- **توليد گرما به وسیله جريان الکتريکی:** هنگامی که جريان الکتريکی از يك سيم عبور می کند در آن مقداری گرما ايجاد می کند، اين بدان علت است که مقداری انرژی مصرف می شود تا جريان از سيم عبور کند، اين انرژی به صورت گرما ظاهر می شود. هر اندازه مقاومت مخصوص سيم بیشتر باشد مقدار حرارت ايجاد شده بیشتر است. از اين خاصیت دروسایل الکتريکی گرما زا استفاده می شود.



۴ - تولید نور به وسیله جریان الکتریکی : می توان به روش های زیر به وسیله جریان الکتریکی نور تولید کرد .

یک - گرما و التهاب : وقتی که از هادی ها با مقاومت مخصوص زیاد که نقطه‌ی ذوب بالایی دارند جریانی عبور کند، داغ می شوند و این گرما را به صورت نور قرمز یا سفید ظاهر می کند، در نتیجه به دلیل گرما و التهاب، درخشش و روشنایی تولید می شود که اساس کار لامپ رشته ای است .

دو - الکترولومینانس : اجسام جامد به هنگام عبور جریان از آن ها نور تولید می کنند، که البته مقدارش کم است به همین دلیل تنها در کارهای نمایشی استفاده می شود . بسیاری از گازها به هنگام هدایت جریان یونیزه می شوند و تابش های نوری تولید می کنند، نئون، آرگون و بخار جیوه را می توان به عنوان نمونه نام برد . موارد استفاده‌ی آن را نیز در چراغ ها و تابلوهای نئون بالای فروشگاه ها است .

سه - فسفرسانس : اگر یک دسته الکترون با سرعت زیاد و به صورت متناوب به صفحه ای که روی آن مواد فسفری قرار دارد برخورد کند نور ایجاد می شود . از این خاصیت در تلویزیون و اسیلوسکوپ استفاده می شود .

چهار - فلورسانس : فلورسانس ترکیبی از فسفرسانس و الکترولومینانس است، گازی مانند بخارجیوه هنگام حمل جریان الکتریکی یونیزه می شود و اشعه‌ی ماورای بنفش از خود متصاعد می کند، این تشعشعات با لایه‌ی فلورسانس برخورد می کند و نورسفید تولید می کند، در لامپهای مهتابی از خاصیت فلورسانس استفاده می شود به همین دلیل به آن فلورسنت می گویند .

۵ - تولید مغناطیس به وسیله جریان الکتریکی : عبور جریان الکتریکی از یک سیم یا سیم پیچ موجب می شود که در اطراف آن یک میدان مغناطیسی ایجاد شود، از این روش تولید مغناطیس در ماشین های الکتریکی استفاده می شود .




جریان الکتریکی

زمانی که تعداد زیادی از الکترون های آزاد درون سیمی در یک جهت حرکت کنند جریان الکتریکی در سیم به وجود می آید به عبارت دیگر عبور بارهای الکتریکی در یک هادی نسبت به زمان را جریان الکتریکی می نامند . برای به وجود آوردن جریان در یک سیم باید یک قطب مثبت و یک قطب منفی را در دو طرف سیم قرار داد . الکترون های منفی توسط قطب مثبت جذب و توسط قطب منفی دفع شوند که موجب به حرکت در آمدن آن ها در یک جهت و تولید جریان می شود .

سرعت الکترون ها : الکترون های آزادی که تحت تأثیر بارهای الکترواستاتیک به حرکت درمی آیند باید با نیروهای مداری اتم مخالفت کنند که موجب کند شدن حرکت الکترون ها می شود به طوری که سرعت الکترون ها را به چند سانتی متر در ثانیه محدود می کند اما سرعت جریان نزدیک سرعت نور (۳۰۰ هزار کیلومتر در ثانیه) است که به دلیل ضربان های الکترونی است .

ضربان های الکترونی : از آن جایی که اتم ها خیلی به هم نزدیک اند و حتی مدارهایشان روی هم قرار می گیرد الکترونی که آزاد می شود برای ورود به مدار اتم دیگر لازم نیست مسافت زیادی را طی کند . الکترون درست در لحظه ای که به مدار تازه وارد می شود انرژی خود را به الکترون بعدی می دهد تا آن را آزاد سازد، این عمل در آنی صورت می گیرد و همه الکترون ها نیز عیناً همین عمل را انجام می دهند، به این ترتیب با اینکه الکترون ها به آرامی حرکت می کنند . ایمپالس یا ضربان انرژی

الکتريکی که در اتم‌ها انتقال می‌یابد سرعت زیادی دارد که برابر با ۲۹۹۳۴۰ کیلومتر در ثانیه است که نزدیک سرعت نور می‌باشد. به این الکترون‌های آزاد که عمل ایمپالس را انجام می‌دهند حامل‌های جریان می‌گویند. ضربان انرژی الکتريکی در الکترون‌ها بسیار شبیه به انتقال ضربه در یک ردیف طولانی از گلوله‌های فلزی است.



واحد جریان الکتريکی: عبور بارهای الکتريکی در یک هادی نسبت به زمان را جریان الکتريکی می‌گویند، علامت آن I است و واحد آن آمپر (A) می‌باشد.

$$I = \frac{q}{t} = \frac{n \cdot e}{t}$$

در این رابطه

I : جریان الکتريکی بر حسب آمپر (A)

q : بار الکتريکی بر حسب کولن (C)

t : زمان بر حسب ثانیه (t)

n : تعداد الکترون‌ها

e : بار الکتريکی الکترون ($1/6 \times 10^{-19}$)

مثال - اگر تعداد الکترون در مدت ۲ ثانیه از سیمی عبور کند، شدت جریان چند آمپر خواهد بود؟


$$I = \frac{q}{t} = \frac{n \cdot e}{t} = \frac{12/56 \times 10^{18} \times 1/6 \times 10^{-19}}{2} = 1/0.48 \text{ A}$$

مثال - اگر در یک مدار جریان ۴ آمپر باشد، چقدر طول می‌کشد تا بار ۶۰۰ کولنی از مدار عبور کند؟

$$I = \frac{q}{t} \rightarrow t = \frac{q}{I} = \frac{600}{4} = 150 \text{ s}$$


اختلاف پتانسیل یا ولتاژ الکتريکی

بسیاری از افراد کلمه‌ی ولتاژ را در مواجهه شدن با باتری ۱۲ ولت اتوموبیل یا برچسپ‌های ۲۲۰ ولت وسایل الکتريکی دیده‌اند اما معنای درست آن را ممکن است متوجه نشوند، برای درک بهتر ولتاژ به مثال زیر توجه کنید، اگر دو مخزن آب توسط یک لوله به هم وصل شوند چه اتفاقی می‌افتد؟ بدیهی است که آب از مخزنی که مقدار آب بیشتری دارد به سمت مخزن دیگر که آب کمتری دارد جاری می‌شود، عاملی که باعث جاری شدن جریان آب شده است وجود اختلاف میزان آب در مخازن است، به همین ترتیب عامل جاری شدن جریان (حرکت هم‌جهت الکترون‌ها) وجود اختلاف تعداد بارهای الکتريکی در دو نقطه از مدار مثل دو قطب منبع تغذیه است که اختلاف پتانسیل یا ولتاژ نامیده می‌شود. بنابراین ولتاژ یا اختلاف پتانسیل را عامل جاری شدن جریان در مدارات الکتريکی تعریف می‌کنند که با V یا U نمایش داده می‌شود و بر حسب ولت است.



تعریف علمی اختلاف پتانسیل الکتریکی : بنا بر تعریف مقدار انرژی لازم جهت انتقال بار الکتریکی مثبت از نقطه ای به نقطه ای دیگر (جسمی به جسم دیگر) را پتانسیل الکتریکی گویند .

پتانسیل الکتریکی : مقدار انرژی ای که لازم است تا واحد بار الکتریکی را از بی نهایت دور دست (زمین با پتانسیل صفر) به نقطه مورد نظر منتقل کنیم، پتانسیل الکتریکی نام دارد ، که می توان به صورت شکل زیر مدل کرد.



مقاومت الکتریکی

هر جسمی مقداری مقاومت دارد که به جنس، طول و سطح مقطع آن بستگی دارد و همچنین مقاومت به صورت یک قطعه الکترونیکی ساخته می شود که در مدارات الکتریکی استفاده می شود . واحد مقاومت الکتریکی اهم Ω است و آن را با R نشان می دهند .



عوامل تاثیر گذار در مقدار مقاومت فلزات

۱ - جنس فلز : اجسام مختلف دارای مقاومت مخصوص به خود هستند . بنا به تعریف مقاومت مخصوص، مقاومت سیمی به طول یک متر با سطح مقطع یک میلی متر مربع می باشد. مقاومت مخصوص با ρ نشان داده می شود و واحد آن اهم در متر m می باشد . همچنین بدیهی است که اجسام علاوه بر مقاومت مخصوص دارای هدایت مخصوص نیز می باشند که طبق تعریف، قابلیت هدایت سیمی به طول یک متر و سطح مقطع یک میلی متر مربع را هدایت مخصوص می نامند . هدایت مخصوص را با k نشان می دهند . بدیهی است که بین هدایت مخصوص و مقاومت مخصوص رابطه ای عکس وجود دارد .

$$\rho = \frac{1}{k} \quad - \quad \rho_{cu} = \frac{1}{56} \frac{\Omega mm^2}{m}$$

مقاومت مخصوص فلزات را نسبت به فلز مس می سنجند که در جدول زیر آمده است .

فلز	نقره	مس	طلا	آلمینیوم	تنگستن	روی	آهن	قلع	کربن
مقاومت مخصوص نسبت به مس	۰.۹۲	۱	۱.۳۸	۱.۵۹	۳.۲	۳.۶۲	۶.۶۷	۸.۲	۲۰۳۰

۲ - سطح مقطع فلز : هر اندازه سطح مقطع یا پهنای یک فلز بیشتر باشد تعداد الکترون های آزاد آن بیشتر است پس می تواند مقدار جریان الکتریکی بیشتری را عبور دهد . در واقع با افزایش مساحت مقطع مقاومت الکتریکی کم می شود پس می توان گفت سطح مقطع با مقاومت رابطه معکوس دارد .

۳ - طول فلز : با افزایش سطح مقطع یک هادی الکترون‌های آزاد بیشتری ایجاد می‌شود و مقاومت را کاهش می‌دهد اما با افزایش طول سیم با وجود اینکه الکترون‌های آزاد بیشتری ایجاد می‌شود اما این الکترون‌ها در اندازه‌ی جریان الکتریکی نقشی ندارند، پس با افزایش طول نه تنها مقاومت کاهش نمی‌یابد بلکه افزایش نیز پیدا می‌کند. پس بین طول سیم و مقدار مقاومت رابطه‌ی مستقیم وجود دارد .

رابطه کلی مقاومت

$$R = \rho \frac{L}{A} \quad , \quad R = \frac{L}{kA}$$

در این رابطه

R : مقاومت فلز بر حسب اهم (Ω) .

ρ : مقاومت مخصوص فلز بر حسب $\frac{\Omega mm^2}{m}$ و k هدایت مخصوص بر حسب $\frac{m}{\Omega mm^2}$ است .

L : طول سیم بر حسب متر (m) .

A : سطح مقطع سیم فلزی بر حسب میلی متر مربع (mm^2) .

مثال - مقاومت سیم مسی به طول ۱۰۰ متر و سطح مقطع $1/5$ میلی متر مربع، چقدر است ؟

$$R = \rho \frac{L}{A} \quad , \quad \rho_{cu} = \frac{1}{56} \quad R = \frac{1}{56} \times \frac{100}{1/5} = 1/19 \Omega$$

مثال - ۵۶ متر سیم آلومینیوم ۶ میلی متر مربع ای، چه مقاومتی دارد ؟

$$R = \rho \frac{L}{A} \quad , \quad \frac{\rho_{Al}}{\rho_{cu}} = 1/59 \rightarrow \rho_{Al} = 1/59 \times \rho_{cu} = 1/59 \times \frac{1}{56} = 0/0284 \quad , \quad R = 0/0284 \times \frac{56}{1/5} = 1/06 \Omega$$

اثر حرارت بر مقاومت الکتریکی اجسام


مقاومت همه فلزات با تغییر دما تغییر می کند که میزان این تغییر برای فلزات مختلف متفاوت و به ضریب حرارتی بستگی دارد . ضریب حرارتی میزان تغییرات مقاومت به ازای یک درجه سانتی گراد است و با α نشان می دهند . برای مثال اگر در یک فلز $\alpha = 0/005$ باشد به این معنی است که مقاومت آن جسم به ازای یک درجه سانتی گراد $0/005$ اهم تغییر می کند .

PTC : اگر مقاومت الکتریکی جسمی در اثر حرارت افزایش یابد ضریب حرارتی مثبت و به آن PTC می گویند .

NTC : اگر مقاومت الکتریکی جسمی در اثر حرارت کاهش یابد ضریب حرارتی منفی و به آن NTC می گویند .

$$R = R_0 + R_0 \alpha t \quad - \quad R = R_0 (1 + \alpha t)$$

در این رابطه R مقاومت جسم در دمای t درجه، R_0 مقاومت جسم در صفر درجه و α ضریب حرارتی می باشد .




مثال - مقاومت الکتریکی سیمی در صفر درجه‌ی سانتی گراد ۲۰ اهم است، اگر دمای سیم به ۴۰ درجه‌ی سانتی گراد برسد،

مقاومت الکتریکی آن چند اهم می‌شود ؟ ($\alpha = 0/004 \frac{1}{C}$)

$$R = R_0 (1 + \alpha t) \rightarrow R = 20 (1 + 0/004 \times 40) = 23/2 \Omega$$

انواع مقاومت های الکتریکی

مقاومت های الکتریکی به طور کلی به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم بندی می شوند. مقاومت های ثابت شامل مقاومت کربنی، مقاومت سیمی و مقاومت لایه ای می باشند، مقدار این مقاومت ها کاملاً ثابت بوده و نمی توان آن را تغییر داد. مقاومت های متغیر که مقدار اهم آن ها می تواند تغییر کند به دو دسته ی مقاومت های قابل تنظیم و مقاومت های وابسته تقسیم می شوند. در زیر به معرفی انواع مقاومت می پردازیم.



انواع مقاومت های ثابت

۱ - مقاومت کربنی: مقاومت های کربنی یا ترکیبی به دلیل قیمت کمتر نسبت به سایر مقاومت ها و نیز کوچک بودن جثه بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع مقاومت ها از یک بدنه استوانه ای از جنس کائوچو که پودر کربن و الیاف داخل آن قرار می گیرد و دو سیم جهت اتصال مقاومت به مدار تشکیل شده است.


۲ - مقاومت های سیمی: همانطور که گفته شد یکی از عواملی که در مقدار مقاومت یک جسم تاثیر مستقیم دارد طول آن است از این خاصیت می توان برای ساخت مقاومت استفاده کرد در واقع مکانیزم کار به این صورت است که بر روی یک استوانه عایق از جنس سرامیک مقداری سیم با طول زیاد پیچیده می شود.

۳ - مقاومت های لایه ای: مقاومت های لایه ای ترکیبی از مقاومت های ترکیبی و سیمی است. این مقاومت ها معمولاً با رسوب دادن نوار نازکی از ماده مقاومت دار بر روی یک لوله ی سرامیکی یا شیشه ای ساخته می شوند. از دو سیم رابط جهت اتصال به مدار به پوشش های انتهایی لوله وصل می شود.

انواع مقاومت های متغیر

مقاومت های ثابت قابلیت انعطاف ندارند زیرا مقاومتشان تغییر ناپذیر است در اغلب موارد احتیاج است مقادیر مختلف از یک مقاومت بدست آورد به همین دلیل از مقاومت های متغیر استفاده می شود. در زیر انواع مقاومت متغیر تعریف شده است.


۱ - مقاومت های زبانه دار: مقاومت های زبانه دار تا حدودی قابلیت انعطاف دارند چون می توان بیش از یک مقدار از آن ها بدست آورد در این نوع مقاومت ها علاوه بر دو سر اصلی سرهای دیگری بین دو سر اصلی قرار دارند که با اتصال ترمینال های مختلف به مدار مقاومت های متفاوتی حاصل می شود. این مقاومت ها به مقاومت های چند سر مشهور هستند و تعداد سرک هایی آن محدود به ۴ تا ۵ سرک است.



۲ - **مقاومت‌های کشویی** : مقاومت‌های کشویی شبیه مقاومت‌های زیانه دار هستند با این تفاوت که مقداری از سیم پیچ یا تمام آن در مسیر جریان قرار گرفته است یک کشوی متحرک و ترمینال متصل به آن در تمام طول سیم پیچ حرکت می‌کند، مقاومت بین ترمینال متحرک و هر یک از ترمینال‌ها انتهایی ، به وضعیت کشوی متحرک بستگی دارد . مقدار این مقاومت‌ها را نمی توان زیر بار تغییر داد ، بلکه هنگام نصب مقاومت را روی مقدار دلخواه تنظیم کرده و سپس در مدار قرار می گیرد .




۳ - **پتانسیومتر (رئوسا)** : پتانسیومتر مقاومتی متغیر است که مقدار آن توسط یک ولوم در محدوده‌ی معینی به طور پیوسته قابل تغییر است . عموماً یک مقاومت متغیر از المان مقاومتی دوار که درون محفظه‌ای قرار گرفته ، تشکیل می‌شود، این المان مقاومتی ممکن است به صورت سیم پیچی ، ترکیبی یا لایه‌ای باشد . یک کنتاک متحرک نیز بر روی این مقاومت حرکت می کند و در نتیجه اتصال الکتریکی با آن برقرار می شود . کنتاک متحرک به وسیله یک محور گردان بر روی المان مقاومتی می لغزد . مقاومت بین کنتاک متحرک و انتهای المان مقاومت ، به وضعیت میله نسبت به محور بستگی دارد. هرگاه از یک سر ثابت و سر متحرک استفاده شود رئوسا نامیده می شود که برای کنترل جریان مدارات مورد استفاده قرار می گیرد .
 و اگر از سه ترمینال مقاومت (دو ترمینال ثابت و ترمینال متحرک) استفاده شود پتانسیومتر نام دارد که به منظور کنترل ولتاژ در مدارات مورد استفاده قرار می گیرد .




انواع مقاومت های وابسته به عوامل فیزیکی

۱ - **مقاومت تابع حرارت (ترمیستور)** : ترمیستور مقاومت هایی هستند که مقدار آن‌ها به حرارت حساس اند و با حرارت اهم آنها تغییر می کند . ترمیستورها در دو نوع ساخته می شوند .
 یک - ترمیستور با ضریب حرارتی مثبت (PTC) : اهم این مقاومت‌ها با میزان حرارت رابطه مستقیم دارند یعنی با افزایش حرارت مقدار اهم زیاد و با کاهش حرارت مقدار اهم کاهش می‌یابد . درکاتالوگ این نوع مقاومت‌ها مقدار اهم مقاومت را در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد می‌نویسند و دمای سوئیچ را که در آن مقدار مقاومت دو برابر می‌شوند نیز درج می‌شود .
 دو - ترمیستور با ضریب حرارتی منفی (NTC) : مقدار این مقاومت رابطه‌ی معکوس با حرارت اعمالی به آن دارد پس افزایش حرارت محیط موجب کاهش اهم مقاومت می شود .



۲ - مقاومت تابع نور (LDR) : اهم این مقاومت بستگی به میزان نور تابیده شده به سطح آن که از شیشه یا پلاستیک شفاف است دارد . با اعمال نور مقدار مقاومت کاهش می یابد پس در محیط های روشن دارای مقاومت کم (اهم یا کیلو اهم) و در محیط های تاریک دارای مقاومت های زیاد در حد مگا اهم است . از جمله کاربردهای این نوع مقاومت در مدارات تشخیص دهنده نور ، فتوسل ، دوربین های عکاسی ، کلید های نوری و چشم های الکترونیکی است .



۳ - مقاومت تابع ولتاژ (VDR) : مقدار اهم این مقاومت ها که واریستور نام دارند با ولتاژ اعمالی به دو سر آن رابطه ی عکس دارد . از واریستور به عنوان رگولاتور ولتاژ استفاده می شود .

۴ - مقاومت های تابع میدان (MDR) : مقدار اهم این نوع مقاومت ها به میدان مغناطیسی محیط اطراف آن بستگی دارد . مقدار اهم مقاومت های تابع میدان به دمای محیط نیز بستگی دارد . چون مواد سازنده آن دارای ضریب حرارتی منفی هستند به همین دلیل با افزایش درجه حرارت مقدار اهم آن کاهش می یابد .

تشخیص مقدار اهم مقاومت ها

اندازه ی مقاومت های اهمی به گونه ای بر روی بدنه آن ها درج می شود که در زیر به سه روش نوشتن مستقیم مقدار مقاومت روی بدنه ، استفاده از نوارهای رنگی و استفاده از کدهای رمزی اشاره می شود .

۱ - نوشتن مشخصات مقاومت بر روی بدنه : در مقاومت های بزرگ مقدار اهمی مقاومت را روی بدنه می نویسند . معمولاً علاوه بر مقدار اهمی مقاومت ، تلرانس و توان مجاز را نیز روی آن درج می شود . در مقاومت های کوچک از این روش نمی توان استفاده کرد .

۲ - تشخیص مقدار مقاومت ها از روی نوارهای رنگی

الف - روش چهار نوازی : از چهار نوار رنگی بر روی مقاومت استفاده می شود که به ترتیب از چپ به راست دو نوار اول معرف اعداد اول و دوم هستند و نوار سوم معرف ضریب است که مشخص کننده این است که دو عدد اول درچه ضریبی از ۱۰ ضرب می شوند و نوار چهارم بیانگر تلرانس است که با فاصله از سایر نوارها در سمت راست مقاومت قرار می گیرد .

تلرانس به درصد	ضریب	اعداد صحیح	رنگ
—	1	0	سیاه
—	10	1	قهوه ای
—	100	2	قرمز
—	1000	3	نارنجی
—	10000	4	زرد
—	100000	5	سبز
—	1000000	6	آبی
—	10000000	7	بنفش
—	100000000	8	خاکستری
—	1000000000	9	سفید
± 5	0.1	—	طلایی
± 10	0.01	—	نقره ای
± 20	—	—	بی رنگ


مثال - بر روی یک مقاومت چهار نوار رنگی وجود دارد که به ترتیب از چپ به راست دارای رنگ های قهوه ای ، سیاه ، قهوه ای و طلایی است تفرانس و مقدار مقاومت آن چقدر است ؟

طلایی $\pm 5\%$ قهوه ای $\times 10$ سیاه \cdot قهوه ای 1
 $100 \Omega \pm 5\%$

مثال - مقدار مقاومت یک مقاومت با نوارهای رنگی قهوه ای ، سیاه ، قرمز و طلایی چند اهم است ؟

$1000 \Omega \pm 5\%$

مثال - مقاومت های زیر چند اهمی هستند ؟



ب - روش پنج نوازی : از این روش برای تعیین مقدار اهم و تفرانس مقاومت هایی که دارای تفرانس کمتر از ۲٪ می باشند استفاده می گردد . در این روش بر روی مقاومت پنج نوار رنگی وجود دارد که سه رنگ اول معرف عدد ، رنگ چهارم معرف ضریب و رنگ پنجم بیانگر تفرانس است. توجه داشته باشید که رنگ اولین نوار نمی تواند سیاه باشد.

رنگ	اعداد صحیح	ضریب	تفرانس به درصد
سیاه	0	1	—
قهوه ای	1	10	± 1
قرمز	2	100	± 2
نارنجی	3	1000	—
زرد	4	10000	—
سبز	5	100000	± 0.5
آبی	6	1000000	± 0.25
بنفش	7	10000000	± 0.1
خاکستری	8	100000000	—
سفید	9	1000000000	—
طلایی	—	0.1	
نقره ای	—	0.01	

مثال- مقدار اهم و تفرانس مقاومت نشان داده شده چقدر است ؟




$$R = 274 \times 100 \Omega = 27400 \Omega = 27.4 k\Omega \pm 1\%$$

۳- تشخیص مقدار مقاومت با استفاده از رمزهای متشکل از حرف و عدد

در این روش با استفاده از اعداد و حروف خاص، رمزهایی ساخته می‌شود و این رمزها مقدار اهم و تolerانس مقاومت‌ها را مشخص می‌کنند. در هر یک از این رمزها معمولاً دو حرف به کار می‌رود که یکی از این حروف نشان دهنده تolerانس مقاومت و دیگری به عنوان ضریبی برای اعداد موجود در آن رمز است. در شکل زیر معانی حروفی که به عنوان ضریب و تolerانس به کار می‌روند بیان شده است.

B	C	D	F	G	H	J	K	M
۰.۱ %	۰.۲۵ %	۰.۵ %	۱ %	۲ %	۳ %	۵ %	۱۰ %	۲۰ %



M	K	R	حرف
$\times 10^6$	$\times 10^3$	$\times 1$	ضریب

حرف اول، مربوط به ضریب و حرف دوم مربوط به تolerانس است. اگر مقدار عددی دارای ممیز باش، از همان حروف به عنوان ممیز استفاده می‌شود.

مثال - بر روی یک مقاومت عبارت **۶۸KM** نوشته شده است، مقادیر اهم و تolerانس این مقاومت چقدر است؟

$$R = 68K\Omega \pm 20\%$$

مثال - بر روی یک مقاومت عبارت **۵R۶K** نوشته شده است، مقادیر اهم و تolerانس این مقاومت چقدر است؟


$$R = 5/6\Omega \pm 10\%$$

بنابراین مقدار اهم این مقاومت، $5/6$ و تolerانس آن 10% است. دقت داشته باشید که در این مثال حرف **R** علاوه بر بیان ضریب ۱ برای عدد اعشاری $5/6$ ، به عنوان اعشار عدد اعشاری نیز به کار رفته است.

قانون اهم

قانون اهم رابطه‌ی بین سه کمیت اصلی ولتاژ، جریان و مقاومت را بیان می‌کند. بر اساس این قانون با اعمال ولتاژ به یک مقاومت اهمی جریانی در مدار جاری می‌شود، مقدار این جریان از تقسیم ولتاژ بر مقاومت بدست می‌آید. در زیر سه شکل قانون اهم را مشاهده می‌کنید.


$U = R \cdot I$	$I = \frac{U}{R}$	$R = \frac{U}{I}$
اگر ولتاژ مجهول باشد.	اگر جریان مجهول باشد.	اگر مقاومت مجهول باشد.




انواع جریان الکتریکی

۱ - جریان مستقیم dc: جریانی که توسط منابعی مانند باتری‌ها و مولدهای dc تولید می‌شوند و مقدار دامنه آن در تمام زمان‌ها با هم برابر و همواره در یک جهت جاری می‌شود جریان مستقیم نامیده می‌شود.

۲ - جریان متناوب ac: جریانی که توسط ژنراتورها در نیروگاه‌ها تولید می‌شود و توسط خطوط انتقال و توزیع به مراکز صنعتی و خانگی می‌رسد و در لوازم خانگی مانند لامپ‌ها، لباسشویی و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد جریان متناوب می‌گویند. جریان متناوب یا ac جریانی دو جهتی است یعنی الکترون‌ها ابتدا در یک جهت و سپس در جهت مخالف حرکت می‌کنند که مقدار دامنه آن نیز همواره بین صفر تا حداکثر مثبت و حداکثر منفی در حال تغییر است.




مثال - در مدار شکل زیر مقدار شدت جریان مدار را بدست آورید.




$$I = \frac{U}{R} = \frac{15}{5} = 3 \text{ A}$$

مثال - در مدار شکل زیر مقدار ولتاژ منبع تغذیه را بدست بیاورید.



$$U = R \cdot I = 3 \times 12 = 36 \text{ V}$$

مثال - در مدار شکل زیر مقدار اهم مقاومت چقدر است؟



$$R = \frac{U}{I} = \frac{5}{1 \times 10^{-3}} = 5 \text{ K}\Omega$$

توان الکتریکی


به میزان کار انجام شده در واحد زمان توان الکتریکی می‌گویند توان الکتریکی سرعت انجام کار را نشان می‌دهد، پس مقدار آن از تقسیم کار انجام شده بر زمان انجام کار بدست می‌آید. توان الکتریکی را با P نشان می‌دهند و بر حسب وات w است.

$$P = \frac{W}{t}$$

توان الکتریکی در یک مدار عبارت است از حاصل ضرب ولتاژ اعمالی به جریان جاری شده در مدار که با جایگذاری قانون اهم در فرمول توان می‌توان روابط دیگر که توان را بر حسب جریان، ولتاژ و مقاومت بیان می‌کند را بدست آورد.

$$P = U \cdot I \quad , \quad P = RI^2 \quad , \quad P = \frac{U^2}{R}$$

مثال - در شکل زیر توان مقاومت را بدست آورید.



$$I = \frac{U}{R} = \frac{15}{5} = 3A \quad , \quad P = U \times I = 15 \times 3 = 45 w \quad , \quad P = \frac{U^2}{R} = \frac{15^2}{5} = 45 w \quad , \quad P = RI^2 = 5 \times 3^2 = 45 w$$

مثال - بر روی یک لامپ رشته‌ای اعداد $220V$ و $200W$ نوشته شده است، مقاومت و جریان لامپ را محاسبه کنید.

$$P = \frac{U^2}{R} \rightarrow R = \frac{220^2}{200} = 242 \Omega \quad , \quad I = \frac{U}{R} = \frac{220}{242} = 0.9 A$$

مثال - یک وسیله الکتریکی با توان $1500W$ وات به شبکه ای با ولتاژ $200V$ ولت وصل می‌شود، مقدار مقاومت المنت آن و جریانی که از شبکه دریافت می‌کند را محاسبه کنید.

$$I = \frac{P}{U} = \frac{1500}{200} = 7.5 A \quad , \quad R = \frac{U}{I} = \frac{200}{7.5} = 26.7 \Omega$$

مثال - اگر توان یک وسیله الکتریکی با مقاومت 100Ω اهم $2500W$ وات باشد، چه جریانی از شبکه دریافت می‌کند؟


$$P = RI^2 \rightarrow I = \sqrt{\frac{P}{R}} = \sqrt{\frac{2500}{100}} = 5A$$

توان الکتریکی بر حسب وات w است ولی توان الکتروموتورها توان مکانیکی است که بر حسب اسب بخار hp سنجیده می‌شود، هر اسب بخار معادل $736W$ وات می‌باشد.

$$1 hp = 736 w$$

مثال - یک الکتروموتور دارای قدرت 10 اسب بخار است، این توان معادل چند وات می‌باشد؟

$$P = 10 \times 736 = 7360 w$$



انرژی الکتریکی

انرژی الکتریکی در نیروگاه تولید می شود سپس توسط ترانسفورماتور و دکل به مناطق مسکونی و مراکز صنعتی منتقل می شود . به دلیل هزینه های بالای تولید ، توزیع ، و انتقال انرژی الکتریکی وزارت نیرو از مشترکین خود مبلغی به عنوان هزینه استفاده از انرژی الکتریکی دریافت می کند . برای اندازه گیری انرژی از وسیله ای بنام کنتور استفاده می شود . کنتور انرژی را بر حسب کیلو وات ساعت (KWh) اندازه گیری می کند . برای محاسبه مبلغ برق مصرفی ابتدا انرژی را از طریق ضرب توان در زمان حساب کرده و سپس در قیمت هر کیلو وات ضرب می کنیم .

$$w = u \cdot q \quad , \quad w = p \cdot t$$

در روابط فوق

W : انرژی الکتریکی بر حسب ژول (J) .

q : بار الکتریکی بر حسب کولن (C) .

U : ولتاژ الکتریکی بر حسب ولت (V) .

t : زمان بر حسب ثانیه (s) .

P : توان بر حسب وات (W) .

مثال - یک وسیله ی برقی با توان $2kw$ به منبع ولتاژ 220 ولت متصل شده است، اگر این وسیله در طول ماه 90 ساعت کار کند . مقاومت اهمی، میزان جریانی که از شبکه می کشد ، میزان انرژی مصرفی آن را در یک ماه محاسبه کنید .


$$P = \frac{u^2}{R} \rightarrow R = \frac{220^2}{2000} = 24.2 \Omega \quad , \quad I = \sqrt{\frac{P}{R}} = \sqrt{\frac{2000}{24.2}} = 9 A \quad , \quad W = p \cdot t = 2 \times 90 = 180 \text{ kwh}$$

فصل چهارم : سیستم های روشنایی برق ساختمان

آشنایی با ابزار مقدماتی سیم کشی

پیچ گوشتی : یکی از پر مصرف ترین وسایل مورد استفاده در سیم کشی پیچ گوشتی است که به منظور باز و بسته کردن پیچ ها مورد استفاده قرار می گیرد ، پیچ گوشتی دارای انواع مختلف تخت ، چهار سو ، اتوماتیک و ... می باشد . باز و بسته کردن پیچ ها با پیچ گوشتی های با دسته بلند، راحت تر است زیرا بر اساس خاصیت اهرم، هر قدر طول بازوی کارگر بیشتر باشد نیروی کمتری لازم خواهد بود . از پیچ گوشتی با دسته کوچک برای کاربردهای دقیق استفاده می شود .

فازمتر : فازمتر یک نوع پیچ گوشتی است که علاوه بر باز و بسته کردن پیچ ها برای تشخیص سیم فاز از نول استفاده می شود ، در داخل فازمتر یک لامپ کوچک همراه یک مقاومت وجود دارد که با نوک فازمتر و پیچ انتهایی ارتباط دارد ، زمانی که نوک فازمتر به سیم فاز وصل شود جریانی از داخل مقاومت عبور کرده و به لامپ می رسد حال اگر توسط دست پیچ انتهایی فازمتر را لمس کنیم جریان تضعیف شده ای از طریق بدن شخص وارد زمین می شود و لامپ را روشن می کند .



انبردست : انبردست وسیله ای است برای فرم کاری ، تاباندن و صاف کردن سیم ها و در شرایطی که سیم چین و سیم لخت کن در دسترس نباشد می توان از انبردست برای لخت کردن و بریدن سیم ها نیز استفاده کرد . نوع خاصی از انبردست وجود دارد که دسته آن عایق نیست و به برای بریدن مفتولها و بیرون آوردن میخ استفاده می شود که به گاز انبر معروف است .

دم باریک : دم باریک وسیله ای است شبیه انبردست ، با این تفاوت که نوک آن از انبردست بلند تر و باریک تر است، و در جاهایی که جا تنگ است و انبردست قادر به انجام کار نیست برای سوالی کردن ، فرم دادن و بریدن سیم ها استفاده می شود .

سیم چین : برای قطع کردن سیم ها از سیم چین یا سیم قطع کن استفاده می شود ، که در دو نوع ساخته می شود . نوع اول سیم چین هایی که سیم را از پهلو قطع می کند . و نوع دوم سیم چین هایی که سیم را به وسیله نوک قطع می کنند . از سیم چین نباید برای لخت کردن سیم استفاده کرد زیرا سیم زخم می شود و استحکام مکانیکی و الکتریکی آن ضعیف می شود .

دم گرد : دم گرد شبیه دم باریک است که نوک آن به صورت دایره است و برای فرم دادن و سوالی کردن سیم ها مورد استفاده قرار می گیرد .

سیم لخت کن : از سیم لخت کن برای لخت کردن سیم ها استفاده می شود که در سه نوع ساخته می شوند.

سیم لخت کن ساده : این سیم لخت کن از دو لبه تشکیل شده است که دارای شیارهایی در جهت قائم است . به وسیله پیچ و مهره می توان فاصله بین لبه ها را کم و زیاد کرد . در واقع پیچ تنظیم کننده و مهره تثبیت کننده فاصله است. وقتی دو لبه روی هم قرار می گیرند، با اعمال فشار به دسته ها و کشیدن آن ها روکش سیم جدا می شود.

سیم لخت کن اتوماتیک : این سیم لخت کن دارای دو لبه متحرک است و روی این لبه ها شیارهایی تعبیه شده ، زمانی که دو لبه روی هم قرار می گیرند تشکیل سوراخ هایی با قطرهای مختلف می دهد که سیم داخل آن ها قرار می گیرد ، روبه روی این لبه ها دو لبه صاف متحرک نیز قرار دارد که به منزله ی نگهدارنده ی سیم است . وقتی می خواهیم سیم را لخت کنیم ابتدا شیار مناسب را انتخاب کرده و سیم را داخل آن می گذاریم سپس دسته سیم لخت کن را فشار می دهیم لبه های صاف پایین می آید و سیم را نگه می دارد حال اگر کمی بیشتر فشار دهیم روکش انتهایی سیم خارج می شود .

سیم لخت کن حرارتی : سیم لخت کن حرارتی به وسیله حرارت ناشی از جریان الکتریکی عایق سیمها را بر می دارد که به دلیل ایجاد دود و بو کمتر استفاده می شود .



پریز

برای استفاده ی مستقیم از انرژی الکتریکی از پریز استفاده می شود به بیان دیگر پریز یک برق زنده است که به راحتی می توان از آن استفاده کرد . پریزها دارای انواعی هستند که به معرفی پرکاربرد ترین آنها می پردازیم .

- ۱- پریز تک فاز ساده : این نوع پریز بسیار پرکاربرد است و دارای دو پیچ برای اتصال سیم فاز و نول می باشد .
- ۲ - پریز سه فاز ساده : در این نوع پریزها سه کنتاک وجود دارد که سه فاز شبکه به آنها وصل می شوند .
- ۳ - پریز با اتصال زمین : در این نوع پریزها یک کنتاک اضافه به عنوان کنتاکت زمین (ارت) وجود دارد که به منظور حفاظت اشخاص در مقابله با خطر برق گرفتگی استفاده می شود، یعنی در مجموع سه سیم (فاز، نول و ارت) به پریز تک فاز ارت دار وصل می شود .
- ۴ - پریزهای روپوش دار : در مکانهایی مانند حمام و بیرون ساختمان که امکان ورود آب به داخل پریز وجود دارد از پریزهای روپوش دار (ضد آب Water prof) استفاده می شود .
- ۵ - پریز های قفل شونده : این پریزها دارای کلیدی هستند که به منظور ایمنی می توان آن را قفل کرد .
- ۶ - پریزهای مخصوص : برای وسایلی مانند آنتن تلوزیون ، تلفن و ... از پریزهای مخصوص خود استفاده می شود و عموماً شدت جریان کمتری را می توانند تحمل کنند .




نکاتی مربوط به پریز

- پریز های برق را بر اساس تعداد فازها، میزان ایمنی و حفاظت شرایط محل نصب، مقدار جریان، مقدار ولتاژ و ... در دو نوع توکار و روکار ساخته و استفاده می شوند.
- حداقل سطح مقطع سیم ها در سیم کشی پریز ها $2/5\text{mm}^2$ است.
- حداقل ولتاژ قابل تحمل پریز های تک فاز ۲۵۰ ولت و حداقل میزان جریان قابل تحمل ۱۶ آمپر است.
- حداقل ولتاژ قابل تحمل پریز های سه فاز ۵۰۰ ولت و حداقل میزان جریان قابل تحمل ۱۶ آمپر است.
- پریز های مربوط به مصرف کننده های پر قدرت مانند دستگاه جوشکاری، کولرهای گازی و ... که جریان زیادی می کشند باید دارای مدار جداگانه باشند.
- ارتفاع پریز های برق از کف برای اتاق ۳۰ الی ۴۰ سانتی متر، برای آشپزخانه، گاراژ و ... ۱۱۰ الی ۱۲۰ سانتی متر است.

انواع اتصال پریزها

- سیستم شعاعی: در این اتصال سیم فاز و سیم نول به هر یک از کنتاکت های کلیه پریزها وصل می شود، در این سیستم اگر در هر نقطه از مدار سیم قطع شود پریزهای بعدی بدون برق می مانند.
- سیستم حلقوی: در سیستم حلقوی یا رینگی پریزها از دو طرف تغذیه می شوند به این ترتیب اگر یکی از سیم ها قطع شود از سمت دیگر برق پریز ها تأمین می شود. این سیستم برای مکان های با مساحت کمتر از صد متر مربع استفاده می شود.




دوشاخه: برای اتصال مصرف کننده ها به پریز از دوشاخه استفاده می شود، دو شاخه از دو میله فلزی که روی پایه ی پلاستیکی یا کائوچویی نصب شده اند، تشکیل می شود. برای پریز هایی که اتصال زمین (ارت) دارند از دو شاخه ای استفاده می شود که دارای زائده فلزی اضافی است که سیم زمین را به بدنه ی دستگاه مرتبط می سازد.

جعبه تقسیم: در هنگام سیم کشی لازم است از سیم ها انشعابات بگیریم، این انشعابات داخل جعبه تقسیم گرفته می شود، جعبه تقسیم در دو نوع روکار و توکار وجود دارد که ممکن است گرد یا مستطیلی و در اندازه های متفاوت باشند. فاصله جعبه تقسیم از سقف ۳۰ سانتی متر است. از آنجایی که جعبه تقسیم به زیبایی ساختمان لطمه می زند، بهتر است کمتر استفاده شود.

کلید تک پل: برای قطع و وصل کردن یک مسیر جریان از کلید تک پل استفاده می شود، که دارای دو پیچ اتصال است و از یک تیغه اتصال ثابت و یک تیغه اتصال متحرک که به پیچ های خروجی وصل هستند، یک فنر و یک میله درست شده است، به وسیله دگمه می توان دو کنتاکت را به هم وصل یا دو کنتاکت را از هم جدا کرد.


کلید دوپل : کلید دوپل برای قطع و وصل کردن دو گروه لامپ از یک نقطه استفاده می شود . این کلید معادل دو کلید تک پل است که در یک محفظه قرار گرفته اند . کلید دوپل دارای دو پیچ غیر مشترک و یک پیچ مشترک با علامت یا رنگی متفاوت می باشد و کاربرد فراوانی در سیم کشی برق ساختمان دارد .

کلید تبدیل : کلید تبدیل یا تعویض دارای سه کنتاکت می باشد که دو کنتاکت آن غیر مشترک و یک کنتاکت آن مشترک (با رنگ یا شکل متفاوت) است . از دو کلید تبدیل برای روشن و خاموش کردن یک گروه لامپ از دو نقطه استفاده می شود که معمولاً در راهروها، سالن ها و ... مورد استفاده قرار می گیرد . کلید تبدیل جریان را از یک سیم به سیم تعویض می کند .



کلید صلیبی : کلید صلیبی دارای چهار کنتاکت است که برای تغییر جهت جریان در دو سیم مورد استفاده قرار می گیرد ، برای کنترل یک یا چند لامپ از چند نقطه از کلید صلیبی بین کلیدهای تبدیل استفاده می شود . دو نوع کلید صلیبی موازی و متقاطع وجود دارد که از نظر کارکرد یکی هستند ولی از نظر ساختمانی با هم تفاوت دارند .

کلید کولر: از کلید کولر برای کنترل مدار کولر استفاده می شود بر روی کلید کولر سه دگمه وجود دارد، از دگمه پمپ برای روشن کردن موتور پمپ و پمپاژ کردن آب استفاده می شود ، از دگمه موتور برای روشن کردن دور کند موتور و از دگمه سرعت برای وارد کردن سیم پیچ دور تند استفاده می شود . کلید کولر معادل دو کلید تک پل و یک کلید تبدیل است .




شستی : شستی یک نوع کلید تک پل است که تا وقتی روی آن نیرو وارد می شود کنتاکت های آن به هم وصل است و با برداشتن دست کنتاکت ها به وسیله نیروی فنر از هم جدا می شوند .


فتوسل

فتوسل یا سلول فتوالکتریک وسیله ای است که نسبت به نور حساس است و برای کنترل اتوماتیک لامپ های معابر و جاهای دیگر استفاده می شود ، به این ترتیب با تاریک شدن هوا لامپ ها به صورت اتوماتیک روشن و با روشن شدن هوا لامپ ها به صورت اتوماتیک خاموش می شود، فتوسل از یک مقاومت نوری، یک بی متال و یک میکروسوئیچ تشکیل شده است که اگر در معرض نور قرار گیرد مقدار اهم مقاومت نوری کم شده و باعث عبور جریان از بی متال و گرم شدن آن می شود ، زمانی که بی متال گرم می شود خم شده و به میکروسوئیچ برخورد کرده و مدار را قطع می کند.

در نوع دیگری از فتوسل به کمک یک تقویت کننده جریان، یک رله‌ی مغناطیسی را برای قطع مدار، فعال می‌کند. با روشن شدن هوا فتوسل ولتاژی تولید می‌کند تا به رله فرمان دهد که مدار را قطع کند.
فتوسل دارای سه سیم به رنگ های مشکی (فاز ورودی)، قرمز (فاز برگشتی)، سفید (سیم نول) می باشد.



تایمر راه پله : تایمر راه پله یک تایمر تأخیر در قطع استکه در راه پله ها برای روشن و خاموش کردن لامپ ها (به جای کلید تبدیل) مورد استفاده قرار می گیرد، بر روی تایمر زمان روشن ماندن لامپ ها توسط ولوم یا کلیدهای چند وضعیتی قابل کنترل است . با فشردن شستی هریک از طبقات که با هم موازی شده اند رله تحریک می شود و لامپ ها را روشن می کند ، پس از گذشت زمان تایمر لامپ ها خاموش می شوند . تایمر راه پله در انواع موتوری، الکترونیکی و ... ساخته می‌شود .




رله ضربه ای : رله ضربه ای همانند رله راه پله در محل هایی استفاده می شود که احتیاج باشد یک یا چند لامپ را از چند نقطه کنترل کرد با این تفاوت زمان مطرح نیست و به طور اتوماتیک مدار را قطع و وصل می شود . رله ضربه ای تقریباً کار کلید صلیبی را انجام می دهد .

سنسور : به جای استفاده از تایمر می توان از سنسور در راه پله ها، پارکینگ ها، سرویس ها و ... استفاده کرد به این صورت که سنسور با تشخیص حرکت لامپ را برای مدت مشخصی روشن می‌کند و سپس به صورت اتوماتیک خاموش می‌کند . در سنسور ها می توان میزان LUX را تنظیم کرد تا میزان حساسیت سنسور نسبت به نور محیط قابل کنترل باشد و در زمان ها و مکان هایی که نور محیط به اندازه ی کافی است سنسورها لامپ ها را روشن نکند.



زنگ اخبار : زنگ اخبار وسیله ای است که به وسیله آن می توان به افراد دیگر پیام خاصی را توسط صوت اطلاع داد و از نظر ولتاژ در سه نوع ac ، dc و ac . dc در بازار وجود دارند .

دیمر : دیمر وسیله ای است شبیه کلید معمولی که دارای ترمینال های ورودی و خروجی است توسط تنظیم کننده آن که به صورت دورانی یا کشویی است می توان میزان شدت نور لامپ را تغییر داد، دیمر از عناصر الکترونیکی تریاک، دیاک، خازن ، سلف و ... ساخته می شود ، تریاک نقش اصلی را بازی می کند و مانع عبور قسمتی از شکل موج ولتاژ ورودی می شود .



فتر سیم کشی: برای عبور دادن سیم از داخل لوله های سیم کشی از فتر استفاده می شود . فتر از نوار نازک فولادی یا پلاستیک خشک ساخته می شود که در یک سر آن زائده ای قرار دارد و در سر دیگر آن یک قلاب فلزی قرار دارد ، فتر با سر زائده دار وارد لوله می شود و سیم ها را که به قلاب انتهایی آن وصل است را با خود می کشد . فتر در مترهای متفاوت مانند ۱۰ ، ۱۲ ، ۱۵ و ... در بازار موجود می باشد .

چاقوی کابل بری : از این وسیله به منظور برداشتن عایق کابل و بریدن لوله های خرطومی استفاده می شود در هنگام روپوش برداری باید انگشت شست پشت چاقو قرار گیرد و جهت چاقو به سمت جلو باشد . برای روپوش برداری سریع از کابل های ضخیم و کابل های با قطر کم از دستگاه روپوش برداری کابل استفاده می شود .

فیوز


فیوز ساده ترین و متداولترین وسیله حفاظتی است و مدارات را در مقابله اضافه جریان حفاظت می کند . فیوز و سایر وسایل حفاظتی با مدار به صورت سری قرار می گیرند . بر اساس استاندارد فیوزها باید در جایی نصب شوند که به راحتی قابل دسترس باشند . در جدول زیر اندازه استاندارد فیوزها آمده است .

۶۳	۵۰	۳۵	۲۵	۲۰	۱۵ (۱۶)	۱۰	۶	۴	۲
۴۰۰	۳۵۰	۳۰۰	۲۶۰	۲۲۵	۲۰۰	۱۶۰	۱۲۵	۱۰۰	۸۰
					۱۰۰۰	۸۰۰	۶۳۰	۵۰۰	۴۳۰

انواع فیوزاز لحاظ سرعت قطع مدار

فیوز تندکار : فیوز تندکار فیوزی است که بیشتر در مدارات روشنایی استفاده می شود و دارای زمان عملکرد بسیارکوچک (تقریباً آنی) است . و با علامت F نشان می دهند .

فیوز کندکار (تأخیری) : فیوزهای کندکار دارای زمان قطع بیشتری نسبت به فیوزهای تندکار دارند و در مدارات راه اندازی الکتروموتورها استفاده می شود زیرا جریان راه اندازی الکتروموتورها ۴ تا ۷ برابر جریان نامی است، اگر از فیوز تندکار استفاده

شود در لحظه راه اندازی فیوز مدار الکتروموتور را قطع می کند . فیوز تاخیری را با علامت  نشان می دهند .


انواع فیوز از نظر ساختمان

فیوز ها دارای انواع مختلفی از جمله فیوز فشنگی ، فیوز کاردی ، فیوز شیشه ای ، فیوز اتوماتیک و ... که در زیر به توضیح نحوه‌ی عملکرد برخی از فیوز های پرکاربرد می پردازیم .

۱ - فیوزهای فشنگی یا ذوب شونده

فیوز فشنگی از سه قسمت پایه فیوز، فشنگ (بدنه استوانه ای شکل) و کلاهک تشکیل شده است . داخل فشنگ یک نوار فلزی ذوب شونده از جنس نقره با درجه حرارت ذوب ۹۵۰ درجه‌ی سانتی گراد قرار دارد اطراف آن از پودر فشرده کوارتز یا براده های سرامیک قرار گرفته است . نوار حرارتی به سر های فلزی دو انتهای فشنگ وصل است . به منظور شناسایی میزان جریان نامی و تشخیص سالم بودن فیوز فشنگی از پولک رنگی استفاده می شود پس از سوختن سیم حرارتی فیوز ، سیم مقاومت دار نیز می سوزد و پولک فلزی که تحت کشش فنر کوچکی قرار دارد به طرف بیرون پرت می شود .

جدول رنگ پولک فیوز برای جریان های مختلف	
جریان مجاز فیوز	رنگ پولک
۲	صورتی
۴	قهوه ای روشن
۶	سبز
۱۰	قرمز روشن
۱۶	خاکستری
۲۰	آبی
۲۵	زرد روشن
۳۵	سیاه
۵۰	سفید
۶۳	مس روشن
۸۰	نقره ای
۱۰۰	قرمز تیره
۱۲۵	زرد تیره
۱۶۰	مس



فیوز اتوماتیک α

فیوز اتوماتیک یا آلفا نوعی فیوز خودکار است که عبور بیش از حد جریان مجاز از آن موجب قطع مدار می شود اما می توان دوباره شستی آن را به داخل فشرده تا مدار دوباره وصل شود . در فیوزهای اتوماتیک دو عنصر حرارتی و مغناطیسی وجود دارد . عنصر حرارتی مانند یک رله مغناطیسی جریان ، با وقوع اتصال کوتاه یا جریان زیاد مدار را قطع می کند و عنصر حرارتی مدار را در حالت اضافه بار (افزایش تدریجی جریان) قطع می کند .





فیوز مینیاتوری

فیوز یا کلید مینیاتوری از نظر ساختمانی مانند فیوز اتوماتیک α است و از سه قسمت رله مغناطیسی (اتصال کوتاه) رله حرارتی (اضافه بار) و کلید تشکیل شده است به این مجموعه کلید موتور نیز نامیده می شود که در دو نوع **L** و **G** ساخته می شود ، نوع **L** برای مصارف روشنایی و نوع **G** برای راه اندازی الکتروموتورها مورد استفاده قرار می گیرد .



نکته - در محل های مسکونی برای حفاظت انشعاب های روشنایی از فیوز ۱۰ آمپر و برای حفاظت سیم انشعاب پریزهای تکفاز از فیوز ۱۶ آمپر استفاده می شود
 نکته - هر اتاق باید حداقل توسط دو خط تغذیه شود .




شناسایی فیوزهای فشار ضعیف از نظر محدوده قطع و نوع کاربرد توسط دو حرف مشخص می شود .
حرف اول : حرف اول **g** یا **a** می باشد و مشخص کننده ظرفیت قطع فیوز است . فیوز با علامت **g** را فیوز با قطع کامل و فیوز با علامت **a** را فیوز با ظرفیت قطع نسبی می نامند .

حرف دوم : حرف دوم مشخص کننده نوع کاربرد فیوز است که می تواند **G** (کاربرد عمومی) ، **M** (کاربرد در مدارات موتوری) ، **D** (برای فیوز های تاخیری) یا **N** (برای فیوز های بدون تاخیر) باشد .
 برای مثال کد **gg** مشخص کننده فیوزی است که با ظرفیت کامل جریان را قطع می کند و کاربرد عمومی دارد .

سیستم های روشنایی

لامپ رکن اصلی سیستم های روشنایی محسوب می شود که انرژی الکتریکی را به انرژی نورانی تبدیل می کند ، و دارای انواع مختلفی هستند که هر کدام کاربرد خاصی دارند که در زیر به تعریف مختصر پرکاربرد ترین لامپ ها می پردازیم .

دسته بندی کلی لامپ ها



لامپ رشته ای معمولی : بر طبق قانون ژول با عبور جریان از یک فلز در آن حرارت ایجاد می شود اگر درجه حرارت بالاتر برود فلز ابتدا سرخ و سپس نارنجی می شود و پس از آن به حالت ملتهب و درخشان درمی آید و از خود نور سفید منعکس می کند .

لامپ رشته ای از قسمت های زیر تشکیل شده است .

رشته لامپ : رشته لامپ که از جنس تنگستن است و به فیلامان معروف می باشد به صورت مارپیچ با قطر کم ساخته می شود ، درجه حرارت فیلامان لامپ در حدود ۲۵۰۰ درجه سانتی گراد است .

حباب لامپ : حباب اغلب لامپ ها از شیشه ی معمولی ساخته می شود ولی شیشه ی لامپ های توان بالا و لامپ هایی که در معرض باران و برف قرار دارند از شیشه ی سخت که مقاومت کافی دارند ساخته می شود. در برخی از لامپ ها برای کاهش چشم زدگی داخل شیشه را از سیلیس می پوشانند. لامپ های رنگی را نیز با رنگ زدن سطح داخلی یا خارجی شیشه می سازند.
گاز داخل حباب : داخل حباب را از گازهای خثی مانند آرگون ، ازت، نئون، هلیوم، کریپتون و گزنون پر می کنند تا از تبخیر رشته ی فیلامان جلوگیری شود .


لامپ هالوژن : لامپ هالوژن شبیه لامپ رشته ای معمولی است با این تفاوت که علاوه بر گازهای بی اثر از یک عنصر هالوژن مانند برم یا ید نیز در داخل حباب برای جلوگیری از تبخیر تنگستن استفاده می شود . بهره ی نوری لامپ هالوژن دو برابر لامپ های رشته ای معمولی و طول عمر آن ها حدود ۳۰۰۰ ساعت است . از لامپ های هالوژن در خودروها، لامپ های تزئینی، پروژکتورهای استودیویی و همچنین لامپ های اماکن استفاده می شود . این لامپ ها گرمای زیادی تولید می کنند برای کاهش حجم حباب آن را به صورت لوله ای یا موادی می سازند تا از بروز ترک جلوگیری شود.

لامپ بخار جیوه : لامپ بخار جیوه دارای دو حباب است، حباب داخلی از کوارتز که در مقابل فشار و حرارت مقاوم است و حباب خارجی به منظور حفاظت از حباب داخلی در مقابل عوامل بیرونی استفاده می‌شود که به صورت استوانه‌ای یا بیضوی ساخته و سطح داخلی آن را از فسفر می‌پوشانند، درون محفظه‌ی حباب داخلی را از جیوه به همراه کمی آرگون و بین دو حباب را از گازهای بی اثر پر می‌کنند تا از اکسید شدن قسمت های داخلی جلوگیری شود .

طرز کار لامپ جیوه : هنگامی که ولتاژی به دو سر لامپ اعمال شود نور آبی رنگ ناشی از گاز آرگون دیده می‌شود و بعد از چند دقیقه همه جیوه‌ی بخار می‌شود و لامپ به طور کامل روشن می‌شود ، بعد از خاموش کردن لامپ حدود ۵ تا ۷ دقیقه طول می‌کشد تا خنک شود و شرایط برای روشن شدن مجدد فراهم شود .

لامپ متال هالاید : لامپ متال هالاید ساختمانی شبیه لامپ جیوه پرفشار دارد که داخل حباب علاوه بر جیوه مقدار کمی نمک های هالوژنی اضافه می‌شود، کاربرد این نوع لامپ‌ها بیشتر در روشنایی میداین ورزشی، نورتابی به ساختمان های بلند است .


لامپ بخار سدیم : این لامپ ها شبیه لامپ های بخار جیوه است با این تفاوت که داخل حباب به جای آرگون از گاز نئون ، و به جای جیوه از سدیم استفاده می‌شود و راه اندازی آنها حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه طول می‌کشد، نور این لامپ ها زرد است و بهره نوری زیادی دارند و در جاهایی که رنگ نور اهمیتی ندارد مانند معابر و خیابان ها استفاده می‌شود .



لامپ فلورسنت (Fluorescent): لامپ فلورسنت یا مهتابی از پر کاربردترین نوع لامپ ها است و در مراکز اداری، صنعتی، آموزشی، تجاری، خانگی و ... استفاده می‌شود . این لامپ از یک لوله بلند (۲۰ تا ۱۶۰ سانتی متری) با قطر داخلی کم (۲۵ تا ۳۸ میلی‌متر) ساخته می‌شود و داخل آن از ماده فلورسنت پوشیده شده است، در دو طرف لوله دو رشته فلزی تنگستن اندود به باریم که به راحتی الکترون ساطع می‌کنند و گاز را گرم و به حرکت در می‌آورد قرار دارد و فضای داخل لوله از بخار جیوه با فشار کم پر شده است . برای روشن شدن لامپ فلورسنت از چوک و استارتر استفاده می‌شود .

چوک (ترانس مهتابی): چوک سیم پیچی است که دور یک هسته قرار دارد و با مدار به صورت سری قرار می‌گیرد و دو کار اصلی را انجام می‌دهد .

الف - بالابردن ولتاژ در لحظه راه اندازی : در لحظه راه اندازی ولتاژ زیادی لازم است تا تخلیه الکتریکی در لامپ صورت گیرد چوک به کمک استارتر لامپ را روشن می کند .
 ب - محدود کردن جریان پس از راه اندازی : پس از آنکه لامپ روشن شد بخار جیوه داخل آن در اثر یونیزاسیون ، مقاومت کمی پیدا می کند و در نتیجه جریان لامپ بالا می رود ، در این حالت چوک باعث کاهش جریان لامپ می شود .




استارتر (startr): استارتر یک لامپ نئون کوچک است که از دو الکترود تشکیل شده است یکی از الکترودهای آن یک تیغه فلزی بی‌مقال و الکترود دیگر یک تیغه فلزی است که درون آن از گاز نئون پر شده است، برای یونیزاسیون گاز نئون داخل استارتر ولتاژ ۱۴۰ تا ۱۵۰ ولت احتیاج است . بعد از روشن شدن لامپ اگر استارتر را از مدار جدا کنیم مهتابی همچنان روشن می ماند زیرا گاز جیوه یونیزه شده و جریان مسیرش را از طریق گاز داخل مهتابی می بندد .



خازن : در مدار لامپ فلورسنت از دو خازن استفاده می شود ، به دلیل خاصیت سلفی چوک ضریب قدرت $\cos\phi$ کاهش می یابد که برای بالا بردن ضریب قدرت یک خازن با چوک موازی می شود . یک خازن دیگر برای جلوگیری از پیدایش جرقه و پارازیت با استارتر موازی می شود .


پایه مهتابی : در سرهای لامپ فلزی دو زائده فلزی وجود دارد که به فیلامان لامپ متصل هستند، این زائده ها به پایه های لامپ که از جنس پلاستیک یا کائوچو است وصل می شوند . استارتر بر روی پایه بلند قرار می گیرد یا پایه ای جداگانه ای برای استارتر تعبیه شده است .



طرز کار لامپ فلورسنت

با وصل کلید به دو سر استارتر ولتاژ شبکه اعمال می شود که باعث یونیزه شدن گاز نئون داخل استارتر و خم شدن تیغه بی-مقال و وصل آن به الکترود دیگر می شود. با وصل شدن تیغه ها ، جریانی از مسیر استارتر ، فیلامان ها و چوک در مدار جاری می شود در این حالت فیلامان ها سرخ شده و موجب پرتاب الکترون ها از سطح فیلامان می شود که باعث یونیزه شدن گازهای داخل لامپ می شود . در این حالت چون الکترود های استارتر به هم چسبیده اند دیگر گاز داخل آن یونیزه نمی شود و الکترود سرد و تیغه ها از هم جدا می شوند و در نتیجه استارتر از مدار جدا می شود . با قطع آنی این جریان

ولتاژ بزرگی در حدود ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ ولت در دو سر چوک ایجاد می شود که باعث تخلیه الکتریکی درون لوله بین دو فیلامان می شود و پس از گذشت چند ثانیه لامپ روشن می شود .



مدار الکتریکی لامپ فلورسنت

نوع منبع	کاربرد	مزیت	عیب
لامپ رشته ای	در ساختمان های مسکونی ولی به سختی روشنایی مورد نیاز را فراهم می کنند	ارزان، قابلیت تغییر میزان نور، رنگدگی خوب، روشن شدن سریع	کم بازده، عمر کم، عدم تامین نور نیازمند برای ساختمان براساس استانداردهای روز
لامپ فلورسنت خطی	می توان آنها را روی سقف، دیواره ها یا داخل چراغ های مختلف به عنوان بخشی از انواع سیستم روشنایی نصب کرد	ارزان، قابلیت تغییر میزان نور با بالاستهای مخصوص، بازده خوب، عمر زیاد (۱۲۰۰۰ الی ۱۵۰۰۰ ساعت)، رنگدگی خوب	در نوع خاصی از چراغها (چراغهای خطی) قابل استفاده است.
لامپ فلورسنت فشرده	می توان آنها را روی سقف، دیواره ها یا داخل چراغ های مختلف به عنوان بخشی از انواع سیستم روشنایی نصب کرد	ارزان، بازده خوب، عمر زیاد (۱۰۰۰ ساعت) رنگدگی خوب، موجود در اندازه های کوچک، روشن شدن سریع	تغییر میزان نور در این لامپ ها مشکل است هر چند بالاستهای مخصوصی برای این کار موجود است
لامپ های متال هالید	با محدوده وسیعی از کاربردها، اغلب برای روشنایی مکانهای بزرگ مورد استفاده است	منبع نور سفید، بازده خوب، اندازه کوچک، عمر نسبتا زیاد	گران، نیاز به گرم شدن اولیه، نیاز به ۱۵ دقیقه برای شروع بکار مجدد بعد از خاموش کردن، عدم امکان تغییر میزان، نور، رنگدگی زیر ۸۰ ناپایداری نور در انواع قدیمی
لامپ جیوه ای	همانند متال هالید	نسبیتا ارزان، عمر زیاد	رنگدگی ضعیف، بازده متوسط، نیاز به گرم شدن
لامپ سدیمی	همانند متال هالید	بازده بالا، عمر زیاد	رنگدگی ضعیف، نیاز به گرم شدن

جدول مقایسه ی انواع لامپ ها

تعاریف و کمیت های سیستم روشنایی

شدت نور : میزان توان نوری منتشر شده از منبع نور را شدت نور (Luminous Intensity) می گویند. واحد آن کاندیلا cd است و با I نشان داده می شود .

شار نوری : توان تشعشعات الکترومغناطیسی قابل رویتی است که از منبع نورانی خارج شده و یا جسمی آن را دریافت می کند را شار نوری (Luminous Flux) می گویند. که با ϕ نشان می دهند و واحد اندازه گیری آن لومن Lm است . در زیر شار نوری برخی منابع تولید نور آمده است .

منبع نور	شار نوری
لامپ دوچرخه	۱۰ لومن
لامپ رشته ای ۱۵۰ وات	۱۹۴۰ لومن
لامپ فلروسنت ۴۰ وات	۲۸۱۰ لومن
لامپ سدیم ۱۴۰ وات	۱۳۰۰۰ لومن

بهره نوری : بنا به تعریف به نسبت شار نوری به توان ورودی لامپ ، بهره نوری لامپ گفته می شود .

$$\eta = \frac{\phi}{p}$$

شدت روشنایی : به مقدار شار نوری که به واحد سطح می رسد شدت روشنایی یا چگالی شار روشنایی می گویند ، شدت روشنایی را با E نمایش می دهند و برحسب لومن بر متر مربع یا لوکس lx می باشد .

$$E = \frac{\phi}{A}$$

شدت روشنایی یکی از پارامترهای مهم در محاسبات روشنایی می باشد و هر کشوری با توجه به فرهنگ و اهمیتی که به روشنایی می دهند، شدت روشنایی لازم برای مکان های مختلف محاسبه و در اختیار مردم قرار می دهند . در ایران نیز موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ISIRI جداولی را بدین منظور تهیه کرده است که بر مبنای محاسبات روشنایی داخلی می باشد . در زیر شدت روشنایی پیشنهادی برخی مکان های معمولی آورده شده است .

مکان	شدت روشنایی (لوکس)	مکان	شدت روشنایی (لوکس)
اتاق پذیرایی	۲۰۰	دفاتر و اداره جات	۵۰۰
آشپزخانه	۲۰۰	اتاق مطالعه	۵۰۰
اتاق خواب	۱۰۰	روی میز مطالعه	۵۰۰
راهرو و آسانسور	۱۵۰	سالن ورزشی سرپوشیده	۵۰۰
کلاس درس	۵۰۰	میز عمل جراحی	۸۰۰۰

درخشندگی : درخشندگی یا تراکم نور (Luminance Brightness) را با L نشان می دهند و به نسبت شدت نور ساطع شده از منبع I در جهتی خاص به سطح منبع نورانی در همان جهت تعریف می شود . واحد اندازه گیری آن کاندیلا بر مترمربع یا نیت می باشد، استیلب واحد دیگر درخشندگی می باشد که برابر یک کاندیلا بر سانتی مترمربع یا ده هزار نیت می باشد .

$$L = \frac{I}{S}$$

اگر دو منبع نورانی که شدت نور برابر ولی اندازه ی فیزیکی مختلفی داشته باشند به طور پشت سر هم رؤیت شوند ، منبعی که کوچکتر است درخشنده تر به نظر می رسد . درخشندگی مناسب برای چشم انسان بین ۶۰ تا ۶۵۰۰ نیت می باشد .

برآورد تقریبی بار روشنایی

با استفاده از جدول زیر می توان میزان وات لازم به ازای هر مترمربع را برای مکان های مختلف محاسبه کرد .

روشنایی بر حسب وات بر متر مربع		نوع محل
رشته ای	فلورسنت	
۲۲-۱۵	۸-۶	آشپزخانه ، پذیرایی
۱۱-۷	۴-۳	اتاق خواب ، پارکینگ ، راه پله
۶-۲	۲-۱/۵	زیر زمین ، اتاق های همکف و نظایر آن
۱۰	۷	دفاتر و اداره جات

مثال - برای یک اتاق خواب ۲۰ مترمربع ای چند لامپ رشته ای ۱۰۰ وات احتیاج است ؟

دو عدد لامپ ۱۰۰ وات - $20 \times 100 = 2000 \text{ W}$

مثال- برای یک پذیرائی ۴۸ متر چند عدد لامپ ۴۰ وات فلورسنت احتیاج است ؟

پنج عدد لامپ فلورسنت ۴۰ وات مناسب می باشد . $N = \frac{1920}{40} = 48$, $48 \times 40 = 1920 \text{ W}$

مدار مکالمه دو طرفه (آیفون صوتی)


از آیفون برای ارتباط بین داخل و خارج و باز کردن در ساختمان استفاده می شود . هر آیفون شامل قسمت های زیر می باشد .

۱ - منبع تغذیه : منبع تغذیه هم برق DC مستقیم را برای مدار مکالمه و برق متناوب AC را برای مدار درب باز کن تأمین می کند ، از یک ترانسفورماتور ولتاژ برای تبدیل برق ۲۲۰ ولت به برق ۱۲ ولت استفاده می شود . قسمت DC را نیز از خروجی ترانس به وسیله ی یکسوساز الکترونیکی فراهم می شود . در برخی از آیفون ها خروجی DC وجود ندارد و تمام قسمت های آیفون با برق AC کار می کنند .


۲ - مدار خبر : مدار خبر از یک زنگ اخبار ۱۲ ولت که داخل خود گوشی قرار دارد و یک شستی که مقابل در ورودی است تشکیل می شود .

۳ - مدار در باز کن : مدار در باز کن از یک در باز کن که روی در و یک شستی که روی گوشی قرار گرفته تشکیل شده است . طرز کار آن به این ترتیب است که با فشردن شستی، برق متناوب از منبع تغذیه به در بازکن اعمال می شود، با عبور جریان از سیم پیچ درب بازکن یک میدان مغناطیسی ایجاد می شود که موجب می شود اهرم به سمت داخل کشیده شود و در باز شود .

۴ - مدار مکالمه : مدار مکالمه از یک گوشی، یک بلندگو و دو میکروفون (دهنی) تشکیل شده است که اگر گوشی را نزدیک گوش قرار دهیم می توان از داخل منزل با فردی که جلوی درب است مکالمه کرد .



مدار زنگ و درب باز کن




مدار مکالمه



نحوه ی سیم کشی یک نوع آیفون معمولی

- ۱ - کنتاكت های ABC گوشی و صفحه جلوی درب به هم وصل می شوند و مربوط به مدار مکالمه هستند .
- ۲ - کنتاكت های + و - منبع تغذیه که برق مستقیم را برای تأمین ولتاژ مدار مکالمه و مدار زنگ فراهم می کند به + و - صفحه ی جلوی در وصل می شود .
- ۳ - کنتاكت D گوشی منزل مربوط به زنگ است که به شماره ی واحد مربوطه پانل جلوی در وصل می شود .
- ۴ - کنتاكت های مربوط به منبع تغذیه ی ac برای وصل به در بازکن از طریق کنتاكت های DF گوشی منزل در نظر گرفته شده، زمانی که شستی گوشی داخل منزل فشرده شود، کنتاكت های E و F به هم وصل و مدار درب بازکن بسته می شود .

گوشی طبقه چهارم گوشی طبقه سوم گوشی طبقه اول صفحه جلوی درب




منابع تغذیه‌ی بدون وقفه UPS

منابع تغذیه‌ی بدون وقفه UPS برای تأمین برق اضطراری استفاده می‌شود. زمانی که برق مصرف‌کننده‌ها قطع شود UPS وارد مدار می‌شود و برق مورد نیاز را تأمین می‌کند. در واقع UPS یک اینورتر است که برق DC باتری را به برق متناوب تبدیل می‌کند. استفاده از UPS محدودیت‌هایی دارد زیرا باتری آن دشارژ می‌شود، توان خروجی آن محدودیت دارد و شکل موج خروجی آن کاملاً شبیه برق شهر نمی‌باشد، در صورتی که بخواهیم محدودیت‌های فوق را برطرف کنیم هزینه UPS شدیداً افزایش خواهد یافت، به همین دلیل از UPS بیشتر در مکان‌هایی چون بانک‌ها، اداره جات و ... برای حفاظت کامپیوترها، سیستم‌های مخابراتی و سایر سیستم‌هایی که نسبت به بروز وقفه در منبع تغذیه حساس‌اند استفاده می‌شود.



کیفیت شکل موج خروجی UPS های مختلف به دلیل متفاوت بودن نوع اینورتر آن‌ها با یکدیگر متفاوت است. همانطور که گفته شد اینورتر برق DC را از باتری دریافت میکند و آن را به برق AC تبدیل می‌کند. در بدترین وضعیت شکل موج خروجی مربع ای می‌باشد و در بهترین UPS ها شکل موج خروجی سینوسی خالص می‌باشد. و در UPS های معمولی شکل موج برق خروجی نزدیک به سینوسی می‌باشد.



سیم و انواع اتصالات

سیم: سیم‌ها از دو قسمت هادی و عایق تشکیل شده است جنس هادی عموماً از مس است ولی آلومینیوم نیز کاربرد زیادی دارد. عایق سیم‌ها از مواد پلاستیکی به صورت لایه‌ای ساخته می‌شود. طول سیم را بر حسب متر و مقطع آن بر حسب میلی‌متر مربع اندازه گیری می‌کنند. معمولاً جنس هادی و عایق و نوع کاربرد کابل‌ها و سیم‌ها با حروف مشخصی نشان داده می‌شود که روی روکش خارجی آن‌ها درج می‌شود. هر حرف معنای خاص خود را دارد که در جدول زیر تشریح شده‌اند.

معنای حرف	حرف اختصاری
سیم مسی	N
عایق پرتودور PVC	Y
سیم مخصوص	S
سیم مخصوص	Z
سیم نرم	F
سیم مخصوص داخل لوله	A
سیم مقاوم در مقابل رطوبت	M


معنای حروف	حروف اختصاری
سیم تک لا با عایق پلاستیکی	NYA
سیم افشان با عایق پلاستیکی	NYAF
سیم مخصوص با عایق پلاستیکی	NSYA
سیم مقاوم در مقابل رطوبت	NYM
سیم مخصوص با عایق پلاستیکی	NYZ
سیم مخصوص لوستر و چراغ‌ها	NYFA
سیم دو رشته ای (دولا) مخصوص روشنایی	NYFAZ

سیم یا کابل کواکسیال : کواکسیال یک کابل دو سیمه است که از یک رشته سیم داخلی در مرکز کابل با عایق PVC و یک سیم خارجی که بر روی عایق سیم مرکزی بافته شده است تشکیل می شود. سیم داخلی به عنوان سیم اصلی به بدنه دستگاههای صوتی تصویری وصل می شود و سیم خارجی به عنوان محافظ در مقابل پارازیت های خارجی به بدنه دستگاه وصل می شود. ترجیحاً سیم کواکسیال باید از لوله ای جداگانه ای عبور داده شود.


اتصال سیم ها به هم : گاهی لازم است در هنگام سیم کشی، سیم ها را به هم وصل کنیم که به وسیله ترمینال ها یا به وسیله بستن سیم ها به هم انجام می گیرد. قبل از وصل سیم ها به هم باید عایق سیم را برداشت.

انواع اتصالات سیم ها

اتصال طولی : در مواقعی که سیم های تحت نیروی کششی کوتاه بیاید از اتصال طولی استفاده می شود، ابتدا روپوش سیم را به اندازه ی کافی برداشته و سپس سیم ها را به صورت ضربدری قرار می دهیم و یکی را بر روی دیگری می پیچانیم، بعد از پیچاندن هر دو سیم به دور یکدیگر، انتهای سیم ها را تا حد ممکن به قسمت مستقیم هادی می فشاریم، این عمل باعث می شود که نوک تیز هادی ها نوار عایق روی سیم را پاره نکند.



اتصال سربه سر : در این نوع اتصال دو سیم را لخت کرده و به صورت ضربدری روی هم قرار می دهیم، سپس هر دو سیم را به دور هم می پیچیم. اتصال سربه سر داخل جعبه تقسیم های ساختمان به منظور گرفتن انشعابات به فراوانی دیده می شود.



اتصال سیم نازک به سیم ضخیم : این نوع اتصال برای انشعاب گرفتن یک سیم فرعی با سطح مقطع کم از یک سیم اصلی با سطح مقطع زیاد استفاده می شود. این نوع اتصال بر عکس اتصال سربه سر تحت کشش مکانیکی نیست. دو سیم را به اندازه کافی لخت کرده و سپس سیم نازک را چند دور در اطراف سیم اصلی پیچیده سپس انتهای سیم اصلی بر روی قسمت پیچیده شده خم می شود، دنباله سیم فرعی بر روی قسمت خم پیچیده می شود.



اتصال سه راهی یا انشعاب میانی : به متصل کردن یک هادی به وسط سیم دیگر، اتصال میانی گفته می شود. برای این اتصال باید عایق سیم ها را برداشته و سپس شاخه ی انشعاب را به طور عمود بر روی سیم اصلی قرار می دهیم و آن را به دور سیم اصلی پیچانده به طوری که حالت گره را پیدا کند.



لحیم کاری

در سیم کشی برای محکم کردن اتصال های دائمی یا اتصال سیم هایی که طول آن ها کوتاه شده است از لحیم کاری استفاده می شود . در لحیم کاری از سه المان استفاده می شود .

یک - هویه : در اثر عبور جریان الکتریسته از المنت هویه، حرارتی تولید می شود که به نوک هویه منتقل می شود و موجب ذوب شدن سیم لحیم می شود . هویه ها در دو نوع قلمی و هفت تیری ساخته می شوند .

هویه قلمی - هویه قلمی از یک المنت گرم کننده، نوک هویه که توسط یک پیچ روی بدنه محکم شده است، سیم رابط و دسته عایقی از جنس پلاستیک یا چوب ساخته می شود . با وصل دو شاخه به برق المنت حرارتی گرم می شود و حرارت را به نوک هویه منتقل می کند . این نوع هویه ها در توان های ۲۰ تا ۵۰۰ وات وجود دارد ، برای مصارف الکتریکی عمدتاً از هویه ۴۰ واتی استفاده می شود .

هویه هفت تیری - داخل این هویه یک ترانسفورماتور وجود دارد که با وصل دو شاخه به برق و اعمال فشار بر روی شستی سیم پیچ اولیه ترانس که از حلقه های سیم نازک تشکیل شده وارد مدار می شود، و موجب جاری شدن جریانی در ثانویه ترانس که توسط یک سیم مفتولی اتصال کوتاه شده است، می شود این جریان موجب گرم شدن نوک هویه خواهد شد .

دو - سیم لحیم : لحیم آلیاژی است از سرب و قلع که به صورت شمش و مفتول در بازار موجود است . بهترین نوع سیم لحیم با ۶۳ درصد قلع و ۳۷ درصد سرب است که نقطه ذوب آن حدود ۱۹۰ درجه سانتی گراد است .

سه . روغن لحیم : برای اینکه سطح فلز پاک شود و لحیم به آن بچسبد از روغن لحیم استفاده می کنند ، روغن لحیم در دو نوع ساده و اسیدی ساخته می شود . نوع ساده برای لحیم کاری مس و آلومینیوم و نوع اسیدی برای لحیم کاری ورقه های ضخیم فلزی یا کابل های فشار قوی به کار می رود .



نوار پیچی اتصالات : پس از اتصال سیم ها به هم باید قسمت های فلزی را عایق کاری کرد، جنس عایق از جنس عایق سیم انتخاب می شود و توسط چسب های لاستیکی نوار پیچی می شوند، نوار پیچی را بهتر است از وسط آن شروع کنیم .

قرار دادن سیم زیر پیچ

الف - قرار دادن سیم تک لا زیر پیچ : اگر سیم ها به صورت مناسب زیر پیچ قرار نگیرد در اثر فشار و کشش از زیر پیچ خارج می شود، برای اینکه سیمی را زیر پیچ قرار دهیم ابتدا باید آن را به فرم سؤالی در بیاوریم .

سؤالی کردن : از دم گرد برای سؤالی کردن سیم استفاده می شود به این ترتیب که سیم را بین دو فک دم گرد قرار می دهیم و آن را می گردانیم، سپس دم باریک را در انتهای سؤالی قرار داده و دم گرد را کمی به عقب می گردانیم تا مرکز سؤالی در امتداد سیم قرار گیرد . سؤالی را باید چنان در زیر پیچ قرار دهیم که با چرخش پیچ محکم شود در غیر این صورت باز شده و از زیر پیچ خارج می شود . هرگاه پیچی دارای واشر باشد باید سؤالی سیم را در زیر واشر قرار داد و سپس پیچ را محکم کرد ، اگر لبه های واشر خم شده باشد دیگر احتیاج به سؤالی کردن سیم نیست، کافی است سر سیم را مستقیم زیر پیچ قرار دهیم .

ب - قرار دادن سیم های رشته ای زیر پیچ : برای قرار دادن سیم های رشته ای زیر پیچ ابتدا باید سر سیم را لحیم کاری کرد تا به صورت یک سیم تک لا در آید، حال می توان آن را مانند یک سیم تک لا زیر پیچ گذاشت . به دلیل وقت گیر بودن و پرهزینه بودن به جای این روش از اتصال دهنده ها استفاده می شود .



نحوه انتخاب سیم

روش اول : در این روش میزان شدت جریان را محاسبه کرده و با توجه به جریان بدست آمده از جدول زیر ، مقطع مناسب سیم را انتخاب می کنیم . سطح مقطع سیم بر حسب میلی متر مربع mm^2 است و در اندازه های استاندارد ۰/۷۵ - ۱ - ۱/۵ - ۲/۵ - ۴ - ۶ - ۱۰ - ۱۶ - ۲۵ - ۳۵ - ۵۰ - ۷۰ - ۹۵ - ۱۲۰ - ۱۵۰ و ... تولید می شود .

گروه سوم : سیم های مخصوص نصب در هوای آزاد و مراکز توزیع		گروه دوم : کابل های رشته ای مانند NYM یا استاندارد ایران ۱۰ (۶۰۷)		گروه اول : یک یا چند سیم عایق دار نوع NYA یا استاندارد ایران ۰۱ (۶۰۷)		سطح مقطع
جریان مجاز (آمپر)	فیوز (آمپر)	جریان مجاز (آمپر)	فیوز (آمپر)	جریان مجاز (آمپر)	فیوز (آمپر)	
۲۰	۲۰	۱۶	۱۶	۱۰	۱۲	۱
۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۱۶	۱۶	۱/۵
۳۵	۳۴	۲۵	۲۷	۲۰	۲۱	۲/۵
۵۰	۴۵	۳۵	۳۶	۲۵	۲۷	۴
۶۳	۵۷	۵۰	۴۷	۳۵	۳۵	۶
۸۰	۷۸	۶۳	۶۵	۵۰	۴۸	۱۰
۱۰۰	۱۰۴	۸۰	۸۷	۶۳	۶۵	۱۶
۱۲۵	۱۳۷	۱۰۰	۱۱۵	۸۰	۸۸	۲۵
۱۶۰	۱۶۰	۱۲۵	۱۴۳	۱۰۰	۱۱۰	۳۵
۲۰۰	۲۱۰	۱۶۰	۱۷۸	۱۲۵	۱۴۰	۵۰
۲۵۰	۲۶۰	۲۲۴	۲۲۰	۱۶۰	۱۷۵	۷۰
۳۰۰	۳۱۰	۲۵۰	۲۶۵	۲۰۰	۲۱۰	۹۵
۳۵۵	۳۶۵	۳۰۰	۳۱۰	۲۵۰	۲۵۰	۱۲۰

مثال - اگر یک مصرف کننده اهمی در درجه حرارت ۲۵ درجه سانتی گراد به ولتاژ ۲۲۰ ولت وصل شود و از شبکه جریان

۱۶ آمپر بکشد سطح مقطع سیم مناسب برای وصل مصرف کننده به منبع تغذیه چند میلی متر است؟
با توجه به جدول جریان مجاز سیم مسی از نوع NYA با سطح مقطع ۱/۵ میلی متر مربع ۱۶ آمپر است.

مثال - اگر یک مصرف کننده به شبکه‌ی تکفاز با جریان مصرفی ۳۲ آمپر وصل شود و در محیطی با درجه حرارت ۲۵ درجه سانتی‌گراد قرار داشته باشد سطح مقطع مناسب باید چقدر انتخاب شود؟
طبق جدول نزدیکترین رنج جریان به ۳۲ آمپر جریان ۳۵ آمپر است. جریان مجاز سیم مسی با مقطع ۶ میلی‌متری ۳۵ آمپر است. پس برای جریان ۳۲ آمپر از سیم مسی ۶ استفاده می‌شود.

جدول فوق برای درجه حرارت ۲۵ درجه سانتی‌گراد طراحی شده و با تغییر دمای محیط باید از ضریب تصحیح جدول زیر استفاده کرد. با افزایش درجه حرارت باید یا سطح مقطع سیم را زیاد کرد یا شدت جریان را کاهش داد. به عبارت دیگر با افزایش حرارت محیط جریان مجاز سیم کاهش می‌یابد.

درجه حرارت محیط	۵	۱۰	۱۵	۲۰	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰	۵۵
ضریب تصحیح	۱/۲	۱/۱۵	۱/۱	۱/۰۵	۱	۰/۹۲	۰/۸۵	۰/۷۵	۰/۶۵	۰/۵۳	۰/۳۸

مثال - یک مصرف کننده‌ی الکتریکی در محیطی با دمای ۳۵ درجه‌ی سانتی‌گراد قرار گرفته است اگر از شبکه جریان ۴۸ آمپر بکشد سطح مقطع مناسب چند میلی‌متر مربع است؟
با توجه به جدول در ۲۵ درجه‌ی سانتی‌گراد جریان مجاز سیم مسی با سطح مقطع ۱۰ میلی‌متر مربع حدود ۴۸ آمپر است. برای دمای ۳۵ درجه ضریب تصحیح ۰/۸۵ در نظر گرفته شده است.

$$A = 48 \times 0.85 = 40.8 \text{ A}$$

بنابراین جریان مجاز سیم مسی ۱۰ در دمای ۳۵ درجه ۴۰/۸ آمپر است که مناسب جریان ۴۸ آمپر نیست و باید سطح مقطع بالاتری را انتخاب کرد. بنابراین از سیم به شماره‌ی ۱۶ میلی‌متر مربع استفاده می‌شود.

روش دوم: از فرمول زیر برای محاسبه مقطع سیم استفاده می‌شود:

$$A = \frac{200 \rho L I \cos \varphi}{\alpha u}$$

در این رابطه

A : سطح مقطع سیم بر حسب mm^2

۲۰۰: ضریب برای برق تکفاز، و برای برق سه فاز ضریب ۱۰۰ است.

ρ : مقاومت مخصوص بر حسب $\Omega \cdot m$

L : طول سیم مورد نیاز بر حسب متر

I : جریان مصرف کننده بر حسب آمپر

U : ولتاژ منبع تغذیه تکفاز

$\cos \varphi$: ضریب قدرت مدار


α : افت ولتاژ مجاز که طبق مقررات (EVU) برای محل های مختلف به شرح زیر است.

بین شبکه و کنتور برق ۰/۵% - بین کنتور و مصرف کنندگان ۱/۵% - بین کنتور و موتور ۰/۳%.

مثال - یک مصرف کننده‌ی تکفاز با ضریب قدرت ۰/۸ از شبکه ۲۲۰ ولت جریان ۲۰ آمپر می‌کشد اگر مقاومت مخصوص سیم مورد نظر با طول ۳۰ متر 2×10^{-8} باشد سطح مقطع سیم چقدر باشد تا افت ولتاژ از ۰/۳% بیشتر نشود؟

$$A = \frac{200 \rho L I \cos \varphi}{\alpha u} = \frac{200 \times 2 \times 10^{-8} \times 30 \times 20 \times 0.8}{3 \times 220} = 4 \times 10^{-6} m^2 = 4 mm^2$$

مثال - سطح مقطع سیم مسی جهت مصرف کننده های زیر را با در نظر گرفتن ۱/۵ درصد افت ولتاژ محاسبه نمایید .



محاسبه‌ی سطح مقطع مصرف کننده ۱/۵ کیلو واتی

$$I = \frac{1500}{220} = 6.8 \text{ A}$$

$$A = \frac{200 \rho L I \cos \varphi}{\alpha u} = \frac{200 \times 2 \times 10^{-8} \times 15 \times 6.8 \times 1}{1/5 \times 220} = 1/28 \text{ mm}^2 \rightarrow 1/5 \text{ mm}^2$$

محاسبه‌ی سطح مقطع مصرف کننده ۳ کیلو واتی

$$I = \frac{3000}{220 \times 0.8} = 17 \text{ A}$$

$$A = \frac{200 \rho L I \cos \varphi}{\alpha u} = \frac{200 \times 2 \times 10^{-8} \times 15 \times 17 \times 0.8}{1/5 \times 220} = 2/56 \text{ mm}^2 \rightarrow 2/5 \text{ mm}^2$$

محاسبه‌ی سطح مقطع مصرف کننده ۲ کیلو واتی

$$I = \frac{2000}{220 \times 0.8} = 11/36 \text{ A}$$

$$A = \frac{200 \rho L I \cos \varphi}{\alpha u} = \frac{200 \times 2 \times 10^{-8} \times 10 \times 11/36 \times 0.8}{1/5 \times 220} = 1/14 \text{ mm}^2 \rightarrow 1/5 \text{ mm}^2$$


محاسبه‌ی سطح مقطع مصرف کننده ۴ کیلو واتی

$$I = \frac{4000}{220 \times 0.7} = 25/96 \text{ A}$$


$$A = \frac{200 \rho L I \cos \varphi}{\alpha u} = \frac{200 \times 2 \times 10^{-8} \times 12 \times 25/96 \times 0.7}{1/5 \times 220} = 2/73 \text{ mm}^2 \rightarrow 4 \text{ mm}^2$$

انواع رسم مدارات روشنایی


۱ - شمای فنی : شمای فنی یا تکخطی شمایی است که در آن مسیر سیم‌ها به صورت افقی و عمودی به صورت تک خطی ترسیم می‌شود و تمامی اطلاعات مورد نیاز برای انجام کار بدون ارائه جزئیات مدار، مانند تعداد و شماره سیم‌ها، روکار یا توکار بودن و ... به صورت ساده نشان داده می‌شود. تعداد سیم‌های موازی به وسیله رسم خطوط کوتاه مایل روی قسمت‌های مختلف مشخص می‌شود. اگر تعداد سیم‌های موازی زیاد باشد، به جای خطوط تعداد سیم‌ها را با عدد نشان می‌دهند.



۲ - شمای حقیقی : شمای حقیقی یا شمای چندخطی، نقشه عملی است و برای نشان دادن طریقه‌ی اتصال کلیه سیم‌های رابط به کلیدها و تا حدودی محل واقعی قرار گرفتن اجزای مدار به کار می‌رود.













































۳ - شمای مسیر جریان : شمای مسیر جریان یا نقشه گسترده، مسیر عبور جریان را از مدار به طور ساده نشان می‌دهد.



علائم الکتریکی : برای اینکه نقشه های برق در تمام دنیا به صورت یکنواخت باشد و یک مفهوم را به بیننده برساند باید از علائمی استفاده کرد که برای همه آشنا باشد .

نام وسیله	شمای فنی	نام وسیله	شمای فنی	نام وسیله	شمای فنی
پریم ساده		چراغ خطر		قاب (محفظه)	
پریم ساده سه فاز		لامپ فلرومنت		سیم فاز	
پریم درپوش دار		لامپ احتیاط		سیم نول	
پریم با کلید قفل شونده		لامپ چشمک زن		سیم سیگنال	
پریم ارت دار		فیوز		سیم حفاظتی	
پریم دوپل ارت دار		کلید فیوز		سیم تلفن	
پریم ارت دار سه فاز		فیوز تاخیری		سیم روی کار	
پریم تلفن		زنک اخبار		سیم زیر کار	
پریم آنتن		زنک چکشی		سیم داخل کار	
کلید تک پل		بی زر ، ویبراتور		بخاری برقی	
کلید دوپل		آلارم (بوق)		آبگرمکن برقی	
کلید تبدیل		آزیر		اجاق برقی	
کلید صلیبی		ترانسفورماتور		ماشین لباسشویی	
کلید گروهی		درماژکن		ماشین ظرفشویی	
جعبه تقسیم		میکروفون (دهنی)		یخچال	
لامپ رشته ای		گوشی		فریزر	
لامپ سیگنال		شستی		موتور الکتریکی	

شمای فنی	وسيله	شمای فنی	وسيله	شمای فنی	وسيله
	نکمه فشاری اعلام حریق		ترانس		استارتر
	دستگاه تلفن		تابلو اصلی		دیمر
	اتصال مکانیکی		تابلو فرعی		فتوسل
	تحریرک با دست		آتن		سیم نول
	صحرک فشاری		اعلام حریق		سیم نول
	صحرک کششی		کلید صیباتوری		سیم فاز
	صحرک جرخشی		بادبزن		سیم حفاظتی
	صحرک کج شلمنی		اجاق برقی		حمس کننده دود
	صحرک با پا		رله ضربه ای		حمس کننده دما
	لوستر		رله زمانی		کتور

شمای حقیقی	وسيله	شمای حقیقی	وسيله	شمای حقیقی	وسيله
	پریر سه فاز		کلید تبدیل		شستی
	جمبه تقسیم		کلید صلیبی		کلید تک پل
	لامپ		پریر دو فاز		کلید دو پل
	لامپ ارت دار		پریر ارت دار		کلید گروهی

روش های سیم کشی

۱- سیم کشی روکار : در این نوع سیم کشی سیم ها و وسایل روی دیوار به وسیله میخ یا پیچ و رولپلاک یا بر روی تابلوهای آموزشی توسط بست نصب می شوند . بیشتر در مواقعی که امکان خرطوم کشی درون دیوار وجود نداشته باشد یا در کارگاه های صنعتی که در آن کارهای سخت انجام می شود و مناطقی که زیبایی اهمیت زیادی ندارد استفاده می شود .

۲- سیم کشی توکار : در این نوع سیم کشی سیم ها به طور مستقیم یا به وسیله لوله درون دیوار قرار می گیرند که به سه صورت زیر قابل اجرا است

یک - سیم کشی با جعبه تقسیم (روش کلاسیک یا آموزشی) : در این روش سیم ها را از قسمت بالای دیوار و از داخل لوله به صورت افقی عبور می دهند . در فاصله ۳۰ سانتی متری از سقف و بالای کلید و پریز ها ، قوطی تقسیم در نظر گرفته می شود و انشعابات مورد نیاز داخل آن انجام می گیرد . امروزه از این روش دیگر استفاده نمی شود .

دو - سیم کشی با استفاده از قوطی کلید و پریز به جای قوطی تقسیم : در این روش از قوطی کلید و پریز به جای قوطی تقسیم استفاده می شود که بسیار متداول است و در آن مدار پریزها از مدار روشنایی جدا اجرا می شود .

سه - سیم کشی با استفاده از تابلوی توزیع : این روش پرکاربردترین روش سیم کشی توکار است که در آن یک جعبه تقسیم مرکزی (تابلوی توزیع محلی) را نصب می کنند و سیم های هر قسمت به طور مجزا به داخل آن آورده می شود .

مقررات و اصول ایمنی و فنی ای که در سیم کشی برق ساختمان باید رعایت شود

- محل نصب کلیدها معمولاً نزدیک در ورودی است تا هنگام بازکردن در، کلید لامپ ها در دسترس باشد.
- ارتفاع نصب کلیدها از کف اتاق ۱۱۰ تا ۱۲۰ سانتی متر است .
- ارتفاع نصب پریز ها از کف اتاق ۳۰ سانتی متر است .
- ارتفاع نصب تقسیم ها از سقف ۳۰ سانتی متر است .
- فاصله کلید از چهار چوب در حدود ۳۵cm انتخاب می شود .
- باید برای پریز ها و مدارات روشنایی از مسیرهای برق جداگانه استفاده شود زیرا اگر پریزها و چراغ ها روی یک مسیر برق قرار داشته باشد ، در صورت اتصالی در هر مصرف کننده ی متصل به فیوز انشعاب قطع و تمام مسیر بی برق می شود اگر این اتفاق در شب بیفتد کل ساختمان در تاریکی فرو می رود.
- می توان تا ۱۲ پریز را توسط سیم $2/5 \text{ mm}^2$ به یک مسیر مجزا متصل کرد .
- سیم نول باید برای هر مدار به صورت مجزا تعبیه شود، استفاده از یک سیم نول برای مدارات مختلف مجاز نمی باشد .
- لوله های فلزی و پوشش فلزی سیم های عایق دار نباید به عنوان سیم نول یا سیم حفاظتی مورد استفاده قرار گیرد .
- هر اتاق باید حداقل توسط دو خط تغذیه شود.
- جهت ایمنی و جلوگیری از برق گرفتگی سیم فاز به کنتاکت زیر سرپیچ لامپ وصل می شود .
- نخستین گام برای نجات فرد برق گرفته، جدا کردن وی از سیم برقدار می باشد .
- برای عبور سیم های تلفن ، آنتن و ... از مسیرهای جدا از سیم های برق استفاده کنید .

ایمنی و حفاظت در برق

در صورتی که قسمتی از بدن فردی به طور مستقیم به برق وصل شود فرد دچار برق گرفتگی می شود و ممکن است دچار آسیب دیدگی شود. شدت این آسیب به میزان ولتاژ شبکه، مقدار مقاومت بدن فرد، میزان و مسیر عبور جریان از بدن، مدت زمان تماس با برق، AC یا DC بودن، فرکانس شبکه و ... بستگی دارد.

از نظر نوع جریان، جریان AC به ویژه در فرکانس ۵۰ هرتز از جریان DC خطرناک تر است. در فرکانس های بالا (بیشتر از ۱۰ کیلوهرتز) جریان ورودی به بدن از سطوح خارجی عبور کرده و جریان های زیر ۱۰۰ میلی آمپر برای بدن قابل تشخیص نیست در حالی که در فرکانس ۵۰ هرتز جریان به طور یکنواخت در بدن تقسیم می شود و از قسمت های حساسی مانند قلب، سیستم تنفسی و ... عبور می کند. در این فرکانس جریان های ۱ میلی آمپری برای بدن قابل تشخیص است و موجب لرزش انگشتان دست می شود. جریان های بیشتر از ۱۰ میلی آمپر موجب شوک، درد شدید، تنگی نفس، فلج شدن دست ها و ... می شود. در صورتی که جریان بیشتر از ۵۰ میلی آمپر از بدن عبور کند احتمال مرگ فرد بسیار زیاد است حتی اگر مدت زمان کمی در تماس با برق بوده باشد. از روی مقاومت بدن انسان که نزدیک به ۱۳۰۰ اهم است می توان حد ولتاژ خطرناک را بدست آورد. اگر مقدار مقاومت بدن انسان را در جریان ۵۰ میلی آمپر ضرب کنیم ولتاژ ۶۵ ولت بدست می آید. به عبارت دیگر اگر ولتاژی بیش از ۶۵ ولت به انسان اعمال شود جریانی بیش از ۵۰ میلی آمپر از بدن عبور کرده و موجب مرگ فرد می شود. مسیر عبور جریان از بدن نیز پارامتر مهمی است که در جدول زیر آورده شده است. مسیر جریان اگر از سر به سایر اندام ها یا از دست به دست دیگر باشد به صورتی که از اندام های مهم بگذرد، بسیار خطرناک خواهد بود. اگر شخص سیم حامل جریان را با کف دست لمس کند در اثر عکسالعمل ماهیچه ها، دست بسته شده و دیگر قادر به رها کردن آن نیست.


مسیر عبور جریان	میزان خطر مرگ	احتمال وقوع
۱- از سر به سایر اندامها	زیاد (مرگبار)	خیلی کم
۲- از یک دست به دست دیگر	زیاد	متوسط
۳- از دست به کف پا	خیلی زیاد	زیاد
۴- از یک پا به پای دیگر	کم	کم

در هنگام کار باید از وسایل ایمنی مناسب استفاده کرد و شعار اول ایمنی بعد کار را عملی نمود. برای مثال برقکاران در هنگام کار نباید از وسایل فلزی چون ساعت و انگشتر استفاده کنند، قبل از شروع به کار باید از بی برق بودن سیستم مطمئن باشند، در صورت اجبار به کار روی شبکه ی برقدار باید از وسایل مناسب چون کفش و لباس مخصوص استفاده کنند، از دست زدن به سیم برای تست کردن برقدار بودن جداً خودداری شود. در صورت روبه رو شدن با فردی که دچار برق گرفتگی شده است اولین اقدام، جدا کردن وی از برق است بدون اینکه خود دچار برق گرفتگی شوید، است. باید توسط یک جسم عایق مانند چوب فرد را از برق جدا کرده یا در صورت امکان مسیر اصلی برق را قطع کنید. سپس کمک های اولیه را برای نجات فرد آسیب دیده انجام دهید.



فصل ششم: جریان متناوب


مقدمه: در مباحث قبل حرکت الکترون‌های آزاد در یک سیم را جریان الکتریکی تعریف کردیم. این جریان به جریان مستقیم مشهور است و توسط باتری‌ها و مولد های dc تولید می‌شود. جریان dc جریانی است که همواره در یک جهت جاری می‌شود و مقدار آن ثابت است. در زیر شکل موج جریان dc نسبت به زمان ترسیم شده است.




نوع دیگری از جریان وجود دارد که توسط ژنراتورها در نیروگاه‌ها تولید می‌شود. این جریان همان جریانی است که در منازل مسکونی و مراکز صنعتی استفاده می‌شود. جریان متناوب دارای مزیت های فراوانی نسبت به جریان مستقیم است به همین دلیل کاربرد بیشتری دارد. جریان متناوب دو تفاوت نسبت به جریان مستقیم دارد:

یک - جریان متناوب بر خلاف جریان مستقیم که یک جهتی است جریانی دو جهتی می‌باشد. به این معنی که الکترون‌ها ابتدا در یک جهت و سپس در جهت مخالف حرکت می‌کنند. اگر جای دو قطب یک منبع جریان مستقیم را دائماً تغییر دهیم یک جریان دو جهتی خواهیم داشت.


برای مثال اگر در مدار شکل زیر منبع dc برای مدت ۵ ثانیه به مقاومت وصل شده باشد جریانی در مقاومت جاری می‌شود که شکل موج آن در شکل زیر ترسیم شده است.



اگر بعد از گذشت ۵ ثانیه سریعاً جای دو قطب منبع dc را تعویض کنیم همان جریان در جهت مخالف از مقاومت عبور می‌کند. شکل موج حالت دوم در زیر ترسیم شده است




اگر این تغییر پلاریته به صورت دائم و در زمان‌های ۵ ثانیه‌ای تکرار شود شکل موج جریان مدار همانند زیر خواهد شد .




همانطور که در شکل پیداست جریانی که به دلیل تغییر پلاریته ایجاد شده است یک شکل موج مربعی است که در فاصله ی بین ۰ تا ۵ ثانیه در قسمت بالا قرار گرفته و در فاصله ۵ تا ۱۰ ثانیه در قسمت پایین قرار گرفته که نشان دهنده معکوس بودن جهت جریان در این زمان است . به قسمت بالا نیم سیکل مثبت و به قسمت پایین نیم سیکل منفی می‌گویند و به مجموع دو نیم سیکل مثبت و منفی سیکل ، یک سیکل گفته می‌شود .

دوم - دومین تفاوت بین جریان متناوب با جریان مستقیم اندازه‌ی جریان است. در جریان مستقیم در هر لحظه میزان شدت جریان ثابت بوده و مقدار آن تغییر نمی‌کند برای مثال اگر یک باتری، ۵ آمپر جریان را به باری تحویل دهد این ۵ آمپر در تمام زمان‌ها تغییر نمی‌کند . اما دامنه‌ی جریان متناوب همانند جهت آن دائماً در حال تغییر است و در هر لحظه از زمان یک مقدار خاص را دارد، برای درک این موضوع به مثال زیر توجه کنید .

در مدار زیر اگر از یک منبع تغذیه‌ی متغیر استفاده کنیم و مقدار آن را به صورت منظم تغییر دهیم، ولتاژ و جریانی که به بار می‌رسد، دائماً تغییر می‌کند. ابتدا اگر مقدار منبع را از صفر به صورت تدریجی و در مدت ۵ ثانیه افزایش دهیم تا به مقدار نهایی برسیم قسمت اول شکل موج ایجاد می‌شود و در حالت بعد اگر مقدار ولتاژ منبع را از مقدار حداکثر خود به تدریج و در مدت ۵ ثانیه کاهش دهیم تا به صفر برسد قسمت دوم شکل موج ایجاد می‌شود. برای نیم سیکل منفی جای دو قطب باتری را عوض می‌کنیم. ابتدا مقدار منبع ولتاژ را افزایش و سپس کاهش می‌دهیم تا تغییرات برای یک سیکل کامل اتفاق بیفتد.




تعریف جریان متناوب : جریان متناوب جریانی است که جهت و دامنه‌ی آن متغیر بوده و نسبت به زمان تغییر می‌کند . همانطور که دیدید برای نشان دادن چگونگی تغییر جریان نسبت به زمان از شکل موج استفاده می‌شود . در زیر چند نمونه از شکل موج های معروف جریان متناوب آورده شده است .



از میان شکل موج های متناوب فوق شکل موج سینوسی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا برق خروجی ژنراتورهای جریان متناوب از نوع سینوسی است .

نحوه‌ی تولید برق متناوب سینوسی توسط ژنراتور AC ساده

یک ژنراتور از دو قسمت استاتور و روتور تشکیل می‌شود. استاتور در ژنراتور ساده یک آهنربا است که میدان مغناطیسی را ایجاد می‌کند و روتور نیز از یک کلاف که در انتها به دو حلقه‌ی متغیر متصل شده است و توسط یک گرداننده خارجی به چرخش در می‌آید تشکیل می‌شود. با چرخش کلاف داخل میدان ولتاژی در کلاف القاء می‌شود. این ولتاژ به تعداد دور کلاف، سرعت چرخش کلاف، چگالی میدان مغناطیسی و زاویه حرکت کلاف نسبت به خطوط میدان بستگی دارد.



در شکل زیر نحوه‌ی عملکرد یک ژنراتور ساده جریان متناوب نشان داده شده است.


نحوه‌ی عملکرد ژنراتور جریان متناوب تک کلافی		
نحوه چرخش کلاف	شکل موج خروجی	شرح وضعیت
		<p>وضعیت ۱ کلاف در ناحیه عمودی است پس ولتاژی در خروجی نداریم چون کلاف عمود میدان را قطع نمی‌کند.</p>
		<p>وضعیت ۲ کلاف در ربع اول (فاصله ۰ تا ۹۰ درجه) گردش کرده و ولتاژ از حداقل به حداکثر خود رسیده است.</p>
		<p>وضعیت ۳ کلاف ربع دوم را نیز گذرانده و فاصله ۹۰ تا ۱۸۰ درجه را طی کرده و در اصطلاح نیم سیکل مثبت تمام می‌شود. و بار دیگر ولتاژ در ۱۸۰ درجه صفر می‌شود.</p>
		<p>وضعیت ۴ کلاف ربع سوم حرکت خود را نیز انجام داده و ولتاژ بار دیگر از صفر به مقدار ماکزیمم خود می‌رسد (با پلاریته معکوس).</p>
		<p>وضعیت ۵ در این حالت کلاف ربع چهارم حرکت خود (۲۷۰ تا ۳۶۰) را نیز طی می‌کند و دوباره به نقطه اول بر می‌گردد.</p>

در مرحله ۱ خطوط میدان مغناطیسی به وسیله کلاف قطع نمی‌شود زیرا کلاف با خطوط میدان موازی است پس هیچ ولتاژی در کلاف القاء نمی‌شود، چنانچه سیم پیچ در جهت عقربه‌های ساعت بچرخد، تعداد خطوط بیشتری توسط کلاف قطع می‌شود، در وضعیت ۲ بیشترین تعداد خطوط میدان توسط کلاف قطع می‌شود، پس بیشترین مقدار ولتاژ در وضعیت ۲ خواهد بود. در مرحله ۳ با ادامه دوران کلاف تا ۱۸۰ درجه قطع خطوط قوا توسط کلاف کاهش یافته و در نتیجه ولتاژ تولیدی نیز کاهش می‌یابد و در نقطه ۱۸۰ درجه باز کلاف با خطوط میدان موازی شده و ولتاژ القایی دوباره به صفر می‌رسد.


با ادامه چرخش کلاف از ۱۸۰ تا ۲۷۰ درجه باز میزان ولتاژ القایی زیاد می‌شود ولی جهت این ولتاژ و به تبع آن جهت جریان القایی معکوس می‌شود به همین دلیل شکل موج ولتاژ را در قسمت پایین محور ترسیم می‌کنیم و در نهایت با عبور کلاف از ناحیه ۲۷۰ تا ۳۶۰ درجه، یک سیکل کامل طی شده و ولتاژ دوباره کاهش می‌یابد تا به نقطه صفر برسد. تا اینجا سیم پیچ یک سیکل را طی کرده است. و در گردش‌های بعدی نیز تغییرات مشابهی را در ولتاژ خروجی خواهیم دید.

مشخصات جریان متناوب


سیکل : به مجموع یک نوسان مثبت و منفی سیکل گفته می‌شود، جریان متناوب دارای دو نیم سیکل مثبت و منفی است که کاملاً شبیه هم و درخلاف جهت هم هستند. همانطور که در عملکرد ژنراتور ساده مشاهده کردید بعد از نیم دور چرخش کلاف، جهت جریان و پلاریته‌ی خروجی عوض می‌شود به همین دلیل نیم سیکل منفی را قسمت پایین محور ترسیم می‌کنیم.



زمان تناوب : به مدت زمانی که طول می‌کشد تا جریان یک سیکل کامل را طی کند زمان تناوب یا پریود گفته می‌شود و آن را با T نشان می‌دهند و بر حسب زمان است.




فرکانس : تعداد سیکل‌هایی که در یک ثانیه پیموده می‌شود فرکانس یا بسامد نامیده می‌شود. فرکانس را با f نشان می‌دهند و بر حسب سیکل بر ثانیه cps یا هرتز Hz است.




رابطه‌ی بین فرکانس و زمان تناوب : بین فرکانس و زمان تناوب رابطه عکس وجود دارد .

$$T = \frac{1}{f} \quad , \quad f = \frac{1}{T}$$

مثال - فرکانس و زمان تناوب هر یک از شکل موج های زیر را بدست آورید .



$$T = 20 \text{ ms} \quad , \quad f = \frac{1}{T} = \frac{1}{20 \times 10^{-3}} = 50 \text{ Hz}$$



$$T = 50 \text{ ms} \quad , \quad f = \frac{1}{T} = \frac{1}{50 \times 10^{-3}} = 20 \text{ Hz}$$

سرعت زاویه ای ω


درجه : اگر محیط یک دایره را به ۳۶۰ قسمت تقسیم کنیم زاویه‌ی مقابل هر قسمت را یک درجه می نامیم.

گراد : اگر محیط دایره را به ۴۰۰ قسمت مساوی تقسیم کنیم زاویه مقابل هر قسمت را یک گراد می نامیم.

رادیان : اگر محیط دایره را به 2π (۶/۲۸) قسمت تقسیم کنیم، زاویه‌ی مقابل هر کمان را یک رادیان می گویند. به عبارت دیگر

اگر بر روی محیط یک دایره به اندازه‌ی شعاع دایره حرکت کنیم زاویه ای که تشکیل می شود برابر α خواهد بود . در این

صورت α برابر یک رادیان یا $57/3$ درجه می باشد .



زاویه ای که در واحد زمان طی می شود سرعت زاویه ای ω می باشد . زاویه‌ی پیموده شده در یک دور کامل (در یک پرپود)

برابر ۳۶۰ درجه یا 2π رادیان است در این صورت رابطه سرعت زاویه ای برابر است با :

$$\omega = \frac{\alpha}{t} = \frac{2\pi}{T} \quad , \quad T = \frac{1}{f} \quad \rightarrow \quad \omega = 2\pi f$$

طول موج : بنا به تعریف نسبت سرعت جریان الکتریکی (برابر با سرعت نور = ۳۰۰ هزار کیلومتر بر ثانیه) به فرکانس ، طول

موج می گویند . طول موج را با λ نشان می دهند و برحسب متر است .


$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{f}$$

مثال : طول موج برق شهر ایران چند متر است ؟


$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{50} = 6 \times 10^6 = 6000 \text{ km}$$

مقادیر لحظه ای : طبق شکل موج متناوب جریان و ولتاژ ac در هر لحظه از زمان مقادیر خاص خود را دارند که به مقادیر


لحظه ای مشهور می باشند . مقادیر لحظه ای را با حروف کوچک v و i نشان می دهند .




مقدار ماکزیمم ولتاژ و جریان V_m , I_m : به حداکثر ولتاژ تولیدی ژنراتور ولتاژ ماکزیمم V_m یا ولتاژ پیک V_p می‌گویند و همانطور که از شکل موج سینوسی زیر پیداست فاصله‌ی بین صفر (محور افقی زمان) تا مثبت ترین (بالاترین) نقطه‌ی شکل موج یا فاصله بین صفر تا منفی‌ترین (پایین ترین) نقطه‌ی شکل موج ولتاژ ماکزیمم نام دارد . شکل موج سینوسی دو مقدار پیک دارد که اصطلاحاً مقدار پیک مثبت V_p^+ و پیک منفی V_p^- نامیده می‌شوند . علاوه بر ولتاژ پیک V_p ولتاژ پیک تا پیک V_p-p نیز برای یک شکل موج تعریف می‌شود که به فاصله بین بالاترین نقطه مثبت (پیک مثبت) تا پایین‌ترین نقطه منفی (پیک منفی) گفته می‌شود . تعریف I_m دقیقاً مانند V_m می‌باشد .



مقدار متوسط ولتاژ و جریان : مقدار متوسط average عبارت است از میانگین مقادیر لحظه ای در یک نیم سیکل و از تقسیم مساحت شکل موج بر کل زمان تناوب بدست می‌آید مقادیر متوسط ولتاژ و جریان برای یک سیکل (نیم موج) و دو نیم سیکل مثبت به صورت زیر محاسبه می‌شوند .



مقدار موثر ولتاژ و جریان : مقدار موثر Effective یک ولتاژ یا جریان ac عبارت است از مقدار ولتاژ یا جریان مستقیمی که در مدت زمان معین به همان میزان کار انجام می‌دهد . می‌توان گفت که جریان eff متناوب ۱۰ آمپری در یک مقاومت به همان میزان حرارت ایجاد می‌کند که جریان مستقیم ۱۰ آمپری ایجاد می‌کند . مقدار موثر یا (rms (root mean square برای یک موج متناوب سینوسی از رابطه زیر قابل محاسبه است .



معادله‌ی زمانی ولتاژ و جریان متناوب

ولتاژ و جریان متناوب به فرم سینوسی دائماً تغییر می‌کند. به بیان ریاضیاتی شکل موج سینوسی، معادله‌ی زمانی می‌گویند که کاربرد فراوانی در تحلیل سیستم های الکتریکی دارد. اگر دامنه‌ی ولتاژ و جریان لحظه ای را با Ft و دامنه‌ی ماکزیمم آن را با Fm نشان دهیم بین آن ها رابطه زیر برقرار است.

$$\sin \alpha = \frac{Ft}{Fm} \rightarrow Ft = Fm \sin \alpha \rightarrow \alpha = \omega t \rightarrow Ft = Fm \sin \omega t$$

حال به جای Fm و Ft می‌توان مقادیر ولتاژ، جریان و یا هر کمیتی که به صورت سینوسی هستند قرار داد تا معادله زمانی آن ها بدست آید.

$$Vt = Vm \sin \omega t, \quad It = Im \sin \omega t$$

در این روابط

Vt و It : مقادیر ولتاژ و جریان لحظه ای.

Vm و Im : مقادیر ولتاژ ماکزیمم.

ω : سرعت زاویه ای ($\omega = 2\pi f$).

t : زمان بر حسب ثانیه.

مثال - اگر معادله‌ی زمانی ولتاژی $Vt = 200 \sin 314t$ باشد، فرکانس، مقادیر ماکزیمم، موثر و متوسط ولتاژ را محاسبه کنید.

$$Vm = 200 \text{ v} \quad - \quad V_{eff} = \frac{Vm}{\sqrt{2}} = \frac{200}{\sqrt{2}} = 100 \sqrt{2} = 141.4 \text{ v} \quad - \quad V_{dc} = V_{ave} = 0$$




$$V_{dc} = \frac{Vm}{\pi} = \frac{200}{\pi} = 63.7 \text{ v} \quad (\text{برای نیم سیکل}) \quad - \quad V_{dc} = \frac{2Vm}{\pi} = \frac{2 \times 200}{\pi} = 127.3 \text{ v} \quad (\text{برای دو سیکل مثبت})$$

$$\omega = 2\pi f \rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{314}{2\pi} = 50 \text{ Hz}$$


مفهوم اختلاف فاز: موقعیت زمانی یک کمیت الکتریکی نسبت به یک مبدأ را فاز می‌گویند. در شکل موج‌های سینوسی مبدأ را نقطه‌ی صفر در نظر می‌گیرند، اگر شکل موج زودتر از مبدأ شروع شده باشد می‌گوییم شکل موج نسبت به نقطه صفر جلوتر است یا تقدم فاز دارد و اگر شکل موج بعد از نقطه صفر شروع شود می‌گوییم شکل موج نسبت به نقطه صفر عقب‌تر است یا تأخیر فاز دارد. فاز یک موج را با θ نشان می‌دهند اگر این موج مربوط به ولتاژ باشد آن را به θ_v و اگر مربوط به جریان باشد آن را با θ_i نشان می‌دهند. در نوشتن معادله زمانی باید میزان فاز را نیز نوشت برای این کار در پایان معادله زمانی (بعد از ωt) مقدار زاویه فاز θ را بر حسب درجه یا رادیان به همراه یک علامت نوشته می‌شود. اگر موج نسبت به مبدأ جلوتر باشد به همراه علامت مثبت و اگر موج نسبت به مبدأ عقب‌تر باشد با علامت منفی در معادله نوشته می‌شود.

$$V = Vm \sin (\omega t \pm \theta_v)$$

$$It = Im \sin (\omega t \pm \theta_i)$$

		
موج بدون زاویه فاز	موج ۹۰ درجه عقب‌تر از مبدأ	موج ۶۰ درجه جلوتر از مبدأ
$V = Vm \sin \omega t$	$V = Vm \sin (\omega t - 90)$	$V = Vm \sin (\omega t + 60)$

اختلاف فاز: به اختلاف زاویه‌ی بین امواج مختلف اختلاف فاز می‌گویند. اگر دو موج هم فاز باشند، هر دو هم زمان از یک نقطه شروع و به یک نقطه ختم می‌شوند در این حالت دو شکل موج دارای زمان تناوب برابری هستند ولی ممکن است دامنه آن‌ها با هم برابر نباشد. در شکل زیر اختلاف فاز بین چند موج هم فرکانس بررسی شده است.



ضریب قدرت: به دلیل وجود سلف و خازن معمولاً بین ولتاژ و جریان شبکه اختلاف فاز وجود دارد. اگر مصرف کننده سلفی باشد جریان عقب تر از ولتاژ (پس فاز) و اگر مصرف کننده خازنی باشد جریان جلوتر از ولتاژ (پیش فاز) می‌باشد. در هر صورت اگر مصرف کننده شامل سلف و خازن باشد بین ولتاژ و جریان به اندازه ϕ درجه اختلاف فاز ایجاد می‌شود. به ϕ زاویه قدرت و به کسینوس آن ضریب توان اکتیو و به سینوس آن ضریب توان راکتیو می‌گویند.

$$\text{ضریب توان راکتیو } \sin \phi \quad - \quad \text{ضریب توان اکتیو (ضریب قدرت)} \quad \cos \phi \quad - \quad \Theta_v - \Theta_i = \phi$$

امپدانس: در مدارات جریان متناوب طبق تعریف، به تقسیم ولتاژ ماکزیمم به جریان ماکزیمم امپدانس گفته می‌شود. امپدانس را با Z نشان می‌دهند و بر حسب اهم است.

$$Z = \frac{V_m}{I_m}$$

مثال - اگر معادله‌ی ولتاژ و جریان یک مدار به صورت زیر باشند، ضریب توان اکتیو، راکتیو و امپدانس را حساب کنید.

$$V_m = 120 \sin(\omega t + 90) \quad , \quad I_m = 4\sqrt{2} \sin(\omega t + 60)$$

$$\phi = \Theta_v - \Theta_i = 90 - 60 = 30$$

$$\text{ضریب توان راکتیو } \sin 30 = 0.5 \quad - \quad \text{ضریب توان اکتیو } \cos 30 = 0.866$$

$$Z = \frac{V_m}{I_m} = \frac{120}{4\sqrt{2}} = 10\sqrt{2} \Omega$$

انواع توان در سیستم های برق متناوب

آهنگ جذب یا تولید انرژی الکتریکی را توان الکتریکی می‌گویند. اگر آهنگ جذب یا تولید انرژی الکتریکی یک دستگاه ثابت باشد، توان دستگاه مقدار کار انجام شده در واحد زمان خواهد بود. در جریان متناوب توان در سه مفهوم زیر بررسی می‌شود.

یک - توان اکتیو یا موثر: به توانی که در مدارات الکتریکی کار مفید انجام می‌دهد توان موثر یا اکتیو گفته می‌شود. توان را با P یا P_w ، P_d ، P_e نشان می‌دهند و بر حسب وات W سنجیده و از رابطه‌ی زیر محاسبه می‌شود.

$$P_e = U_e \cdot I_e \cdot \cos \phi$$

نکته: توان اکتیو در مقاومت‌های اهمی به صورت انرژی حرارتی ظاهر می‌شود. پس می‌توان در یک مقاومت اهمی توان اکتیو را به صورت $R \times I^2$ محاسبه کرد. بدیهی است در مداراتی که مقاومت اهمی ندارند توان اکتیو صفر است.

دو - توان راکتیو یا غیر موثر : استفاده از سلف و خازن در مدارات الکتریکی موجب ظاهر شدن توان غیر مفید یا دواته می شود . این توان بین مصرف کننده و شبکه رفت و برگشت می کند و کار مفیدی انجام نمی دهد که موجب می شود مولدها نتوانند در جریان نامی توان مفید کامل به شبکه تحویل دهند . توان راکتیو را با P_r ، P_d یا Q نشان می دهند و بر حسب (ولت - آمپر راکتیو) که اختصاراً وار VAR خوانده می شود، است و از رابطه‌ی زیر قابل محاسبه می باشد .

$$P_d = U_e \cdot I_e \cdot \sin \varphi$$

سه - توان ظاهری : به حاصل ضرب ولتاژ در جریان موثر یک سیستم متناوب، توان ظاهری می گویند . توان ظاهری را با P_s یا S نشان می دهند و بر حسب $V \cdot A$ است . توان ظاهری از رابطه‌ی قابل محاسبه است .

$$P_s = U_e \cdot I_e$$

مثال - اگر معادله‌ی زمانی ولتاژ و جریان یک مدار الکتریکی به صورت زیر باشد، توان های سه گانه را حساب کنید .

$$V_m = 120\sqrt{2} \sin \omega t \quad , \quad I_m = 2\sqrt{2} \sin (\omega t + 60)$$

$$\varphi = \theta_v - \theta_i = 0 - 60 = -60 \quad , \quad \cos \varphi = \cos 60 = 0.5 \quad , \quad \sin \varphi = \sin 60 = 0.866$$


$$P_e = U_e \cdot I_e \cdot \cos \varphi = \frac{120\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \times \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \times 0.5 = 120 \text{ w}$$

$$P_d = U_e \cdot I_e \cdot \sin \varphi = \frac{120\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \times \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \times 0.866 = 207 \text{ VAR}$$

$$P_s = U_e \cdot I_e = \frac{120\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \times \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 240 \text{ VA}$$

مثلث توان ها

رابطه‌ی بین توان ها به وسیله یک مثلث نشان می دهیم . توان مفید P را در راستای محور x ها رسم می کنیم و توان راکتیو را بر روی محور y ها ترسیم می کنیم اگر φ مثبت باشد یعنی بار دارای خاصیت سلفی است (پس فاز) و توان راکتیو در جهت مثبت محور y ها ترسیم می شود و اگر φ منفی باشد یعنی بار دارای خاصیت خازنی است (پیش فاز) و توان راکتیو در جهت منفی محور y ها ترسیم می شود . توان ظاهری نیز وتر مثلث قائم الزاویه ای است که دو ضلع دیگر آن توان های مفید و غیر مفید می باشد .



به راحتی می توان اثبات کرد که بین سه توان فوق روابط زیر برقرار است .

$$P_e = P_s \cdot \cos \varphi$$

$$P_d = P_s \cdot \sin \varphi$$


$$P_d = P_e \cdot \tan \varphi$$

$$P_s = \sqrt{P_e^2 + P_d^2}$$

فصل دوازدهم: کابل و کابل کشی

توزیع انرژی الکتریکی در صنعت به دو صورت انجام می شود که یکی به وسیله ی سیم های هوایی و دیگری به وسیله کابل های زمینی می باشد. کاربرد کابل ها در تأسیسات الکتریکی بسیار وسیع و پر اهمیت است. از جمله مزایای سیم کشی هوایی می توان به سرعت اجرا، صرفه اقتصادی و سهولت عیب یابی اشاره نمود، عمده عیب سیم کشی هوایی عبارت است از:

- سیم کشی هوایی در معرض برخورد پرندگان، شاخه ی درختان و ... و بروز اتصال کوتاه قرار دارد.
- سیم کشی هوایی در معرض برخورد صاعقه، وزش باد و اثرات شیمیایی مواد و محیط قرار دارد.
- به زیبایی محل لطمه می زند و گرفتن انشعاب غیر مجاز از آن راحت است.




توزیع انرژی به وسیله ی کابل تا حدود زیادی معایب فوق را حل می کند، اما هزینه بسیار بیشتر و سرعت اجرای آن کمتر است، همچنین عیب یابی مسیر کابل کشی باید به وسیله ی تجهیزات مخصوصی صورت گیرد که زمان بر خواهد بود.

تعریف کابل: هر نوع هادی که بتواند جریان برق را از خود عبور داده و توسط موادی نسبت به محیط اطراف خود عایق شده باشد، به طوری که ولتاژ در روی سطح عایق نسبت به زمین برابر صفر بوده و در روی سطح سیم یا هادی نسبت به زمین دارای ولتاژ فازی باشد، کابل نامیده می شود. هر کابل دارای لایه های مختلفی است که هر لایه کارکرد خاص خود را دارد.



اجزای تشکیل دهنده‌ی کابل

- ۱ - هادی کابل: قسمت اصلی کابل که جریان الکتریکی را هدایت می‌کند هادی نام دارد که از جنس مس یا آلومینیوم است، هادی‌های کابل را از جهات مختلف می‌توان تقسیم بندی کرد.
- الف - هادی‌ها بر اساس تعداد رشته به دو شکل تک رشته (مفتولی) و چند رشته (افشان) موجود هستند برای مشخص کردن کابل‌های تک رشته از حرف اختصاری (e) و کابل چند رشته‌ای از حرف اختصاری (m) استفاده می‌شود.
- ب - هادی‌ها از نظر شکل سطح مقطع در دو شکل دایره (f) و مثلث یا سکتور (s) وجود دارند.
- ج - کابل‌ها را از نظر کاربرد به دو دسته کابل‌های مسطح و کابل‌های غیر مسطح می‌توان تقسیم کرد.



- استفاده از هادی‌های چند رشته‌ای **rm** و **sm** باعث کاهش اثرات پوستی و افزایش سطح موثر هدایت هادی می‌شود.
- مقاطع بالای 10 mm^2 به بالا حتماً باید به صورت رشته‌ای باشند زیرا جریان تمایل دارد روی سطح هادی حرکت کند.
- کابل‌های مثلثی کاربرد چندانی ندارد و بیشتر جهت حذف فضای مرده ساخته می‌شود. کابل‌های با هادی مثلثی در فشار-ضعیف کاربرد دارد زیرا در ولتاژهای بالا نقاط نوک تیز محل تجمع میدان الکتریکی است که باعث تضعیف کابل می‌شود.
- برای شناسایی و تشخیص هادی کابل‌ها از همدیگر روکش هر رشته را با رنگ خاصی مشخص می‌کنند. در جدول زیر رنگ بندی عایق سیم‌ها بر اساس استاندارد VDE 0271 آمده است.

تعداد سیم های کابل	رنگ های قدیمی برای عایق سیم کابل	رنگ های جدید برای عایق سیم کابل ها بدون سیم محافظ	رنگ های جدید برای عایق سیم کابل ها با سیم محافظ
۲ سیم	مشکی، خاکستری	مشکی، آبی	-
۳ سیم	مشکی، خاکستری، قرمز	مشکی، آبی، قهوه ای	سبز و زرد، قهوه ای آبی
۴ سیم	مشکی، خاکستری، قرمز، آبی	مشکی، آبی، قهوه ای مشکی	سبز و زرد، مشکی، قهوه ای آبی
۵ سیم	مشکی، خاکستری، قرمز، آبی، مشکی	مشکی، آبی، قهوه ای، مشکی، مشکی	سبز و زرد، مشکی، قهوه ای آبی، مشکی
۶ سیم و بیشتر	-	تمام سیم ها مشکی و روی آنها شماره های سفید با شروع از مرکز کابل	سبز و زرد و بقیه مشکی با شماره های سفید رنگ

- ۲ - **عایق کابل** : متناسب با نوع مصرف، میزان ولتاژ و جریان و ... عایق کابل‌ها را از مواد مختلفی می‌سازند .
- یک - عایق لاستیکی** : از عایق لاستیکی تنها در موارد خاص که کابل متحرک است مانند آسانسور و در جاهایی که کابل قوطه ور در آب می‌باشد مانند برق رسانی به کشتی‌ها ، استفاده می‌شود . برای جلوگیری از اثر گاوگرد موجود در لاستیک بر روی هادی مسی باید روی هادی را قبل از عایق کردن قلع اندود کرد .
- دو - عایق پلاستیکی** : عایق پلاستیکی عموماً از عایق مصنوعی پنی ونیل کلراید PVC ساخته می‌شوند ، که برای عایق سیم و عایق کل کابل مورد استفاده قرار می‌گیرند . کابل با عایق PVC نمی‌سوزد و سبب هدایت آتش نیز نمی‌شود و همچنین کهنه نمی‌شود و از ثبات شیمیایی کم نظیری برخوردار است . در صورت زخم شدن روکش خارجی PVC همان عایق مستقیم سیم به اندازه کافی با ثبات است و می‌تواند محافظت کامل را انجام دهد .
- سه - پلی اتیلن** : پلی اتیلن PET از مواد ترموپلاست ساخته می‌شود اما به اندازه‌ی کابل PVC مزیت ندارد . پلی اتیلن قابل اشتعال است و در کابل‌های بالاتر از KV ۲۰ به کار می‌روند .
- چهار - کاغذهای آغشته به روغن مخصوص** : کاغذهای روغنی جزء اولین نوع عایق‌ها می‌باشد که به دلیل شرایط نگهداری دشوار ، نشت روغن و نفوذ رطوبت، کمتر استفاده می‌شود . روغن دو کار عایق کردن و انتقال حرارت را انجام می‌دهد .
- پنج - عایق پلی اتیلن کراسلینک XLPE** : ۲X سمبل این کابل می‌باشد و تا ۹۰ درجه‌ی سانتی گراد تحمل حرارت را دارد .
- شش - اتیلن پروپان رابر EPR** : برای ولتاژهای متوسط حدود ۱۲ کیلوولت و در نیروگاه‌های ۶ کیلو ولت استفاده می‌شود .
- هفت - سیلیکون رابر Sic** : از این عایق بیشتر به عنوان روکش کابل ، سرکابل و سایر تجهیزات شبکه استفاده می‌شود که دارای تحمل حرارت خوب و نیز در مقابل ضربه نیز مقاوم است و شرایط دفع رطوبت خوبی نیز دارد .
- ۳ - **غلاف کابل** : غلاف به لایه و یا لایه‌هایی در روی کابل اطلاق می‌شود که می‌توانند عایق کابل را در مقابل انواع نیروهای مکانیکی محافظت کرده و همچنین از نفوذ رطوبت به داخل کابل جلوگیری نمایند . در ساده‌ترین حالت کابل دارای یک غلاف از مواد PVC می‌باشد . حال اگر کابل در جاهایی مورد استفاده قرار گیرد که نیروهایی به آن وارد شود باید برای حفاظت از مواد محکم تری استفاده شود .
- در کابل‌هایی که تحت فشار و ضربه قرار می‌گیرند برای حفاظت از نوارهای فلزی استفاده می‌کنند . کابل‌هایی که در آنها نوارهایی از فولاد و غلافهای سربی به کار می‌رود به **کابل مسطح** معروفند .
 - جهت حفاظت نوارهای فولادی در کابل‌های زمینی، باید دور نوارها را با پارچه یا کف قیراندود بپوشانیم .
 - در کابل‌هایی که تحت کشش زیاد قرار دارند مانند کابل‌های معدن و کابل‌هایی که از رودخانه عبور می‌کنند، از یک حفاظ فلزی از سیم‌های گرد یا تخت و یا پروفیل استفاده می‌شود که باعث حفاظت کابل در مقابل خطرات و حوادث خارجی نیز می‌شوند .
 - در برخی کابل‌های چند سیمه پس از عایق نمودن هر یک از رشته سیم‌ها ، ورق نازک فلزی بر روی آنها پیچیده می‌شود و سپس همگی آنها در یک غلاف سربی قرار می‌گیرند . این ورق نازک به کاغذ متالیزه معروف است و کابلی که دارای چنین کاغذی باشد ، کابل H نامیده می‌شود . وجود این کاغذ باعث محصور شدن میدان مغناطیسی هر سیم در اطراف آن شده و نیاز به استفاده از عایق بسیار مرغوب در کابل نیست .
- کابل‌هایی که منحصراً دارای یک غلاف سربی برای تمام رشته‌های سیم می‌باشد کابل کمربندی نام دارد . این کابل‌ها فقط برای ولتاژهای تا kv ۲۰ مورد استفاده قرار می‌گیرند ، در این کابل سیم فاز معمولاً به صورت سکتوری و سیم نول با مقطع دایره‌ای ساخته می‌شوند .


نکته : برای افزایش استحکام و کم کردن خاصیت خازنی کابل ها را به صورت مارپیچ می سازند . هر سیم از هادی های چند رشته ساخته می شود که این رشته ها به هم تابیده می شود. همچنین در کابل های چند سیمه ، سیم های کابل نیز به صورت مارپیچ ساخته می شوند .



طرز شناخت و نامگذاری کابل های جریان زیاد

برای مشخص شدن نوع کابل‌ها، بر روی قرقره‌ی کابل و یا روی بدنه‌ی کابل حروفی که مشخص کننده‌ی جنس هادی، نوع غلاف‌ها و عایق‌های به کار رفته در کابل می باشند، نوشته می‌شود این حروف بر اساس استاندارد VDE به قرار زیر است.

علامت	شرح
N	علامت کابل با سیم از جنس مس
NA	علامت کابل با سیم آلومینیومی
Y	علامت عایق پروتودور یا PVC (اولین Y در ردیف حروف)
G	عایق لاستیک برای هر رشته
۲y	عایق از جنس PET
۲x	عایق از جنس XLPET
H	علامت ورق متالیزه است که برای محدود کردن میدان مغناطیسی دور سیم یا عایق پیچیده می‌شود
B	حفاظت فولادی نواری شکل (بانداژ فولادی)
R	حفاظت فولادی سیم نواری شکل (زره از مفتول فولادی قلع اندود شده)
F	زره از سیم تخت فولادی قلع اندود (کابل مسطح با سیم تخت)
Gb	حفاظت فولادی نواری شکل و به عبارت دیگر تسمه فولادی مارپیچی برای محکم کردن F یا R
C	در کابل های فشار ضعیف علامت سیم صفر است که به صورت لوله دور عایق سه سیم دیگر پیچیده می‌شود و در کابل های فشارقوی علامت سیم حفاظت یا سیم صفر (نول) است .
CW	غلاف از مفتول‌های نازک مسی که به طور موجی دور تا دور کابل را پوشانده است و یک تسمه‌ی نازک مسی به طور مارپیچی آنها را نگه می‌دارد (سیم مسی متحد‌المركز با نوار مسی مارپیچی)
T	سیم نگهدارنده در کابل های هوایی ساخته شده از فولاد تابیده شده
Y	علامت روپوش پروتودور PVC می‌باشد (دومین Y در ردیف حروف)
K	علامت غلاف سربی
A	غلاف خارجی دوبل
E	کابل با سه غلاف سربی
S	حفاظت مسی از تسمه پهن ولی نازک مسی که دور عایق سیم پیچیده می‌شود (به جای H)
SE	حفاظت مسی در کابل‌های چند رشته دور هر یک از سیم‌ها به منظور محدود کردن میدان مغناطیسی (به جای H)
J	کابل همراه با یک رشته حفاظتی به رنگ سبز و زرد




پس از حروف معروف نوع کابل علائم مشخص کننده سیم از نظر تعداد و سطح مقطع نیز آورده می شود .

سیم گرد یک رشته	Re
سیم گرد چند رشته	Rm
سیم مثلثی یا سکتوری یک رشته	Se
سیم مثلثی یا سکتوری چند رشته	Sm
سیم تک رشته ای (مفتولی)	AB
سیم تک رشته ای افشان (قابل انعطاف)	AF
کابل چند رشته ای با هادی افشان (قابل انعطاف)	MH

در مورد کابل های چند رشته ای فشار ضعیف مخصوصاً کابل های چهار رشته معمولاً سطح مقطع سه رشته از کابل ها (رشته های اصلی) با هم مساوی و سطح مقطع رشته ی چهارم کوچکتر است . معمولاً سطح مقطع رشته چهارم که به عنوان سیم نول به کار می رود ، نصف سطح مقطع سایر رشته هاست، ولی در بعضی از اندازه ها کابل تا چند نمره از سایر رشته ها کوچکتر است . این موضوع به کمک سه عدد نشان می دهند. مثلاً اگر کابلی دارای سه رشته ی اصلی با سطح مقطع 25mm^2 و یک رشته نول با مقطع 16mm^2 باشد آن را به صورت $3 \times 25 + 16$ نشان می دهند . یا اگر سه رشته سیم 50mm^2 برای سه فاز شبکه و سیم نول با سطح مقطع 35mm^2 را به صورت $3 \times 50 + 35$ نشان داده می شود .

در کنار حروف فوق و پس از نوشتن سطح مقطع کابل ولتاژ مرجعی که کابل برای آن طراحی شده است نوشته می شود . این ولتاژ معمولاً توسط ترکیب Uph / UL مشخص می شود . Uph ولتاژ فازی که ولتاژ موثر بین هر فاز یا هر هادی عایق دار و زمین است و UL ولتاژ خطی که ولتاژ موثر بین هر جفت هادی فاز در سیستم چند فازه است . برای مثال $3/0.6 \text{ KV}$ به این معنی است که ولتاژ نامی خطی این کابل ۶ کیلو و ولتاژ فازی $3/0.6$ کیلو ولت است .

در کابل های فشار ضعیف همیشه سیم با عایق آبی رنگ به عنوان سیم نول و سیم با رنگ زرد و سبز برای حفاظت (مثلاً به عنوان سیم زمین) به کار می رود و در صورتی که تنها یک رشته سیم رنگی وجود داشته باشد آن رشته برای سیم نول است .



معرفی و کاربرد برخی از کابل های معروف

کابل **NY Y**: این کابل دارای رشته های مسی **N** که دارای عایق های پروتودور **Y** می باشد و **Y** دوم نشان دهنده عایق کل کابل از جنس پروتودور است. کابل های **NY Y** یا کابل زمینی برای کابل کشی در زیر زمین، در آب و در کانال و محل هایی که احتمال ضربه مکانیکی نباشد با ولتاژ اسمی کابل ۶۰۰/۱۰۰۰ ولت مورد استفاده قرار می گیرد.



کابل **NAY Y**: این کابل دارای هادی از جنس آلومینیوم **NA** است و عایق دور سیم ها و عایق کل کابل پروتودور **Y** است. کابل **NYCY**: این کابل دارای هادی هایی از جنس مس **N** است و عایق سیم ها و کل کابل پروتودور **Y** است و بین دو عایق پروتودور زره سیم مسی **C** قرار گرفته است.

کابل **NYCWT**: در این کابل جنس هادی ها مسی، عایق هادی ها و عایق کابل **PVC** است و از سیم مسی متحدالمرکز با نوار مسی ماریپیچ جهت حفاظت استفاده می شود.

کابل **NAYCY**: هادی های این نوع کابل از جنس آلومینیوم **NA** است و هم عایق سیم ها و هم عایق کابل پروتودور **Y** است. از سیم مسی متحدالمرکز با نوار مسی ماریپیچ **C** جهت حفاظت استفاده می شود.

کابل **NAYCWY**: هادی های این کابل آلومینیومی **NA** با عایق **PVC** است که جهت حفاظت از کابل بین دو عایق پروتودور از سیم مسی متحدالمرکز با نوار مسی ماریپیچ استفاده شده است.

کابل **NYTY**: هادی های این کابل مسی **N** است که دارای عایق هادی ها و عایق کابل از جنس پی وی سی است. این کابل دارای مهار فولادی **T** است که در شبکه های هوایی استفاده می شود.

کابل **NKBA**: هادی های این کابل از جنس مس **N** است و دارای غلاف سربی **K** و بانداژ فولادی **B** و روکش قیر اندود (غلاف خارجی دوبل) **A** می باشند. کابل **NKBA** در شبکه های محلی و برای رساندن برق به منازل و در شبکه های روشنایی مورد استفاده قرار می گیرد.

کابل **NAKBA**: هادی های این کابل از جنس آلومینیوم **NA** است و دارای غلاف سربی **K** و بانداژ فولادی **B** و روکش قیر اندود (غلاف خارجی دوبل) **A** می باشند.

نحوه استخراج اطلاعات از روی کابل ها

بر روی بدنه کابل ها از یک سری حروف که نشان دهنده جنس کابل و یک سری عدد که نشان دهنده تعداد و سطح مقطع هر رشته و ولتاژ کابل است استفاده می شود. در زیر نمونه هایی از این اطلاعات که مربوط به کابل های مختلف است آورده شده است.

$$NY Y \ 3 \times 25 + 16 \text{ sm}$$

در این کابل سه هادی افشان از جنس مس و با سطح مقطع مثلی ۲۵ میلی متر مربع ای و یک سیم ۱۶ میلی متر مربع ای برای سیم نول وجود دارد، جنس عایق هادی ها و عایق کلی کابل پروتودور یا **PVC** است.

$$NY Y \ 4 \times 50 + 25 \text{ sm}$$

در این کابل از ۴ رشته سیم مسی افشان با سطح مقطع مثلی ۵۰ میلی^۲ و یک رشته سیم ۲۵ میلی^۲ برای سیم نول و از عایق **pvc** برای رشته ها و کل کابل استفاده شده است.

$$NY Y \ 3 \times 50 \text{ re } 0.6 / 1 \text{ kv}$$

این کابل ۳ رشته سیم مفتولی با مقطع دایره ای با عایق هایی از جنس پروتودور دارد که برای ولتاژ فازی ۶۰۰ ولت و ولتاژ خطی ۱۰۰۰ ولت مورد استفاده قرار می گیرد .

NKBA ۳ × ۳۵

جنس ۳ هادی این کابل مسی با سطح مقطع 35mm^2 است که توسط غلاف سربی و غلاف خارجی دابل عایق شده است و برای حفاظت از بانداژ فولادی استفاده شده است .

NKBA ۳ × ۳۵ sm ۶ / ۱۰ kv

این کابل دارای ۳ هادی 35mm^2 است که برای ولتاژ خطی ۱۰ کیلوولت و ولتاژ فازی ۶ کیلو ولت طراحی شده است . هادی ها چند رشته ای با سطح مقطع سکتوری است .

NAYSY ۳ × ۷۰ se ۶ / ۱۰ kv

این کابل، کابلی سه سیمه با مقطع مثلثی بوده و هر سیم آن به صورت مفتولی یا تک رشته به مقطع 70 میلی متر مربع و از جنس آلومینیوم ساخته شده است ، عایق هر رشته از نوع پی وی سی می باشد و حفاظ مسی از تسمه پهن و نازک به دور عایق آن پیچیده شده است . بر روی کل اجزا نیز عایقی از جنس پی وی سی کشیده می شود . این کابل برای ولتاژ فازی ۶ کیلو ولت و ولتاژ خطی ۱۰ کیلو ولت طراحی شده است .

NYCWYFFGb Y ۳ × ۱۲۰ sm ۳/۵ / ۶ kv

این کابل دارای ۳ هادی با سطح مقطع 120mm^2 از جنس مس با مقطع مثلثی چند رشته ای است که عایق های هادی و کل کابل از جنس پروتودور می باشد . همچنین در این کابل از دو لایه زره که به صورت نوارهای تخت فولادی F می باشد استفاده می شود و برای محکم کردن این نوارها تسمه با نوارهای فولادی مارپیچ Gb مورد استفاده قرار می گیرد . و نیز غلافی از سیم نازک مسی دور عایق PVC مربوط به سه سیم اصلی کابل پیچیده می شود . و یک تسمه نازک مسی نیز به طور مارپیچ این سیمهای نازک را نگه می دارد CW به کار رفته است .

تقسیم بندی کابل های انتقال نیرو از لحاظ عایق بندی

- ۱ - کابل های فشار ضعیف : قدرت عایق نمودن تا ۱ کیلو ولت را دارند .
- ۲ - کابل های فشار متوسط : قدرت عایق نمودن از ۳.۳ تا ۴.۵ کیلو ولت را دارا می باشد .
- ۳ - کابل های فشار قوی : قدرت عایق نمودن از ۳۰ تا ۹۰ کیلو ولت را دارا می باشند .
- ۴ - کابل های فوق فشار قوی : قدرت عایق نمودن از ۱۱۰ تا ۳۸۰ کیلو ولت را دارا می باشند .

تعیین سطح مقطع کابل

در تعیین سطح مقطع کابل عواملی چون جریان مجاز، ولتاژ نامی، افت ولتاژ مجاز، شرایط محیطی و ... تأثیر گذار است . جریان مجاز : جریان مجاز جریانی است که حرارت تولید شده ناشی از آن در کابل هیچگونه آسیبی به هادی و عایق کابل وارد نکند . لازم به ذکر است که درجه حرارت مجاز کابل های PVC نباید از ۷۰ درجه سانتی گراد فراتر رود . افت ولتاژ مجاز : در دستگاه های الکتریکی کاهش ولتاژ از مقادیر نامی مشکلات و اختلالاتی در کار دستگاهها به وجود می آورد . مقررات حداکثر افت ولتاژ را در مدارات روشنایی ۴٪ و در مدارات تغذیه موتورها را ۶٪ تعیین کرده است .

محاسبه‌ی سطح مقطع با استفاده از جدول

جدول زیر جریان مجاز کابل های فشار ضعیف تا ولتاژ نامی ۱kv را در شرایط نصب مختلف نشان می دهد . برای یک سطح مقطع خاص در شرایط نصب مختلف ، جریان مجاز متفاوت است .

جدول مجاز کابل های برق با ولتاژ ۱ kv بر حسب آمپر										
طرز قرار گرفتن کابل ها										
سطح مقطع mm ²	کابل های ۱ سیمه DC		کابل های ۲ سیمه		کابل های ۳ و ۴ سیمه		سه کابل یک سیمه سه فاز			
	در خاک	در هوا	در خاک	در هوا	در خاک	در هوا	در خاک ○○○	در هوا ○○○	در خاک ○○○	در هوا ○○○
۱.۵	۳۷	۲۶	۳۰	۲۱	۲۷	۱۸	-	-	-	-
۲.۵	۵۰	۳۵	۴۱	۲۹	۳۶	۲۵	-	-	-	-
۴	۶۵	۴۶	۵۳	۳۸	۴۶	۳۴	-	-	-	-
۶	۸۳	۵۸	۶۶	۴۸	۵۹	۴۴	-	-	-	-
۱۰	۱۱۰	۸۰	۸۸	۶۶	۷۷	۵۰	-	-	-	-
۱۶	۱۴۵	۱۰۵	۱۱۵	۹۰	۱۰۰	۸۰	۱۲۰	۱۰۰	۱۱۰	۸۶
۲۵	۱۹۰	۱۴۰	۱۵۰	۱۲۰	۱۳۰	۱۰۵	۱۵۵	۱۳۵	۱۴۰	۱۲۰
۳۵	۲۳۵	۱۷۵	۱۸۰	۱۵۰	۱۵۵	۱۳۰	۱۸۵	۱۷۰	۱۷۰	۱۴۵
۵۰	۲۸۰	۲۱۵	-	-	۱۸۵	۱۶۰	۲۲۰	۲۰۵	۲۰۰	۱۸۰
۷۰	۳۵۰	۲۷۰	-	-	۲۳۰	۲۰۰	۲۷۵	۲۶۰	۲۴۰	۲۲۵
۹۵	۴۲۰	۳۳۵	-	-	۲۷۵	۲۴۵	۳۲۵	۳۲۰	۲۹۵	۲۸۰
۱۲۰	۴۸۰	۳۹۰	-	-	۳۱۵	۲۸۵	۳۷۰	۳۷۵	۳۳۵	۳۳۰
۱۵۰	۵۴۰	۴۴۵	-	-	۳۵۵	۳۲۰	۴۲۰	۴۳۰	۳۸۰	۳۸۰
۱۸۵	۶۲۰	۵۱۰	-	-	۴۰۰	۳۷۰	۴۷۰	۴۵۰	۴۳۰	۴۴۰
۲۴۰	۷۲۰	۶۲۰	-	-	۴۶۵	۴۳۵	۵۴۰	۵۹۰	۴۹۰	۵۳۰
۳۰۰	۸۲۰	۷۱۰	-	-	-	-	۶۲۰	۶۸۰	۵۵۰	۶۱۰
۴۰۰	۹۶۰	۸۵۰	-	-	-	-	۷۱۰	۸۲۰	۶۵۰	۷۴۰
۵۰۰	۱۱۱۰	۱۰۰۰	-	-	-	-	۸۲۰	۹۶۰	۷۴۰	۸۶۰


جدول فاکتور تصحیح تغییر درجه حرارت محیط در شرایط نصب مختلف

۵۰	۴۵	۴۰	۳۵	۳۰	۲۵	۲۰	۱۵	۱۰	۵	درجه حرارت محیط
۰/۶۷	۰/۷۵	۰/۸۲	۰/۸۸	۰/۹۴	۱	۱/۰۵	۱/۱۰	۱/۱۵	۱/۲	فاکتور تصحیح سیم عایق دار
۰/۷۱	۰/۷۹	۰/۸۷	۰/۹۴	۱	۱/۰۶	۱/۱۲	۱/۱۷	۱/۲۱	۱/۲۷	فاکتور تصحیح کابل در خاک
-	-	-	۰/۸۴	۰/۸۹	۰/۹۵	۱	۱/۰۵	۱/۱۰	-	فاکتور تصحیح کابل در هوای آزاد

مثال - اگر در یک سیستم هوایی از کابل NYY چهار سیمه با سطح مقطع 250mm^2 استفاده نمایم، میزان جریان دهی این کابل در 35 درجه سانتی گراد را از جدول بدست آورید .

با توجه به جدول جریان نامی کابل چهار سیمه با سطح مقطع 250mm^2 و در دمای 30 درجه 105 آمپر است . حال اگر بخواهیم جریان کابل را در 35 درجه سانتی گراد بدست آوریم باید از ضریب تصحیح حرارت استفاده کنیم (ضریب تصحیح جریان کابل در هوای آزاد در دمای 35 درجه برابر با $0/94$ است)

$$105 \times 0/94 = 98/7 \text{ A}$$



محاسبه‌ی سطح مقطع با استفاده از فرمول

$$A = \frac{200 \rho l i \cos\phi}{\alpha V}$$

$$A = \frac{200 \rho l p}{\alpha V^2}$$

در این روابط :

A : سطح مقطع کابل بر حسب میلی متر مربع .

ρ : مقاومت ویژه مس در دمای 70 درجه سانتی گراد که برابر با $2 \times 10^{-8} \Omega\text{m}$ است .

l : طول کابل بر حسب متر .

i : جریان مجاز کابل بر حسب آمپر

$\cos\phi$: ضریب قدرت یا پاور فاکتور مصرف کننده‌ای است که توسط کابل تغذیه می‌شود .

α : درصد افت ولتاژ مجاز کابل ها .

V : ولتاژ فازی مدار .

P : توان مصرفی بار .

200 : از ضریب 200 برای مصرف کنندگان تکفاز و از ضریب 100 برای مصرف کنندگان سه فاز استفاده می‌شود .

مثال- یک کابل چهار سیمه برای تغذیه یک موتور سه فاز 380 V ، 40 kW با ضریب قدرت $0/8$ به کار می‌رود سطح مقطع این کابل را طوری پیدا کنید که افت ولتاژ از 2 درصد تجاوز نکند . طول کابل 70 متر مفروض است .

$$A = \frac{200 \rho l p}{\alpha V^2} , A = \frac{200 \times 2 \times 10^{-8} \times 70 \times 40 \times 10^3}{2 \times 380^2} = 20 \text{ mm}^2$$

مثال - آیا می‌توان در محیطی با حرارت 30 درجه‌ی سانتی گراد، برای تغذیه یک موتور سه فاز با جریان 20 A و $\cos\phi =$

$0/75$ که در فاصله 50 m از تابلوی اصلی قرار دارد از یک کابل NYY با سطح مقطع $2/5 \text{ mm}^2$ استفاده کرد ؟

جریان مجاز کابل $2/5 \text{ mm}^2$ در دمای 30 درجه سانتی گراد 25 A است و از نظر جریان برای این موتور مناسب است. حال افت ولتاژ را بررسی می کنیم.

$$A = \frac{200 \rho l \cos \phi}{\alpha V}, \quad \alpha = \frac{100 \times 2 \times 10^{-8} \times 50 \times 20 \times 0/75}{2/5 \times 10^{-6} \times 220} = \% 3/6$$

از آنجایی که افت ولتاژ از 2% بیشتر است باید سطح مقطع را یک اندازه بزرگتر انتخاب کرد یعنی باید سطح مقطع کابل 4 mm^2 باشد. و در این حالت افت ولتاژ را محاسبه می کنیم.

$$\alpha = \frac{100 \times 2 \times 10^{-8} \times 50 \times 20 \times 0/75}{4 \times 10^{-6} \times 220} = \% 1/75$$

لوازم و تجهیزات مورد استفاده در کابل کشی

قیچی کابل بری: به منظور بریدن کابل از قیچی کابل بری استفاده می شود که در انواع قیچی کابل بری دستی برای بریدن کابل های با قطر کم و قیچی های هیدرولیکی، پنوماتیکی و الکترومکانیکی برای بریده کابل های با قطر زیاد وجود دارند.


دستگاه روکش بردار کابل: دستگاه روکش بردار کابل دارای دستگیره ای است که یک تیغ برش و یک غلتک روی آن قرار دارد. هنگام روکش برداری کابل غلتک پشت کابل قرار گرفته و با کشیدن آن روی کابل عایق برداشته می شود فاصله ی بین غلتک و تیغه، قابل تنظیم می باشد بنابراین امکان لخت کردن کابل ها با ضخامت عایق های مختلف وجود دارد.

چاقوی کابل بری: برای لخت کردن کابل از چاقوی کابل بری استفاده می شود، برای در آوردن عایق روی کابل ابتدا در محیط کابل و در محل مورد نظر به وسیله چاقو، شیار دایره ای ایجاد می کنیم، سپس در امتداد طول کابل با چاقو خط برش ایجاد کرده و عایق را جدا می کنیم. برای بریدن کابل از اره نیز می توان استفاده کرد.

تذکر مهم: در هنگام روکش برداری کابل نباید چاقو را به سمت خود بگیریم زیرا ممکن است چاقو از سطح کابل جدا شده و سبب مجروح شدن سینه یا دست شود. ضمناً اگر افراد دیگری در مسیر نوک چاقو نیز قرار داشته باشند ممکن است موجب آسیب رساندن به آنها شود.



کابل شوها: برای اتصالات جدا شدنی سیم ها، از کابلشو یا سر سیم های مخصوص استفاده می کنند. سر سیم ها با توجه به سطح مقطع سیم در اندازه های مختلف ساخته می شود و با لحیم کاری یا توسط دستگاه پرس مخصوص به هادی محکم می شوند. کابل شوها در انواع مختلف پرسی، لحیم، پیچی و منگنه ای وجود دارند.




نکته مهم: برای اتصال کابل‌های افشان از مقطع 1mm^2 به بالا و کابل‌های مفتولی از مقطع 10mm^2 به بالا باید از کابل شو استفاده شود. کابل‌های مفتولی 6mm^2 و کمتر را می‌توان مستقیماً با ایجاد سوالی به دستگاه مربوط متصل نمود.



اتصال کابل شو به کابل: برای اتصال کابل به دیگر تجهیزات الکتریکی، از کابلشو یا کفشک کابل استفاده می‌شود. کابل شوها ممکن است پرسی یا قابل لحیم‌کاری باشند، در مقاطع بزرگ، اتصال کابل شو به کابل به وسیله‌ی لحیم‌کاری و اغلب با شعله صورت می‌گیرد. در صورت استفاده از شعله برای لحیم‌کاری باید توجه نمود که عایق و روکش بیرونی کابل در اثر حرارت آسیب نبیند.

سرکابل: سرکابل وسیله‌ای است که در مواقع تغییر نوع سیم‌های حامل جریان الکتریکی به کار می‌رود. مثلاً وقتی بخواهند کابل زمینی را به سیم هوایی وصل کنند و یا کابل زمینی را به تجهیزات داخلی پست‌های اتصال دهند از سرکابل استفاده می‌کنند. سرکابل باید طوری بسته شود که رطوبت هوا و باران به هیچ وجه در آن نفوذ نکند و چنانچه کابل روغنی باشد، روغن داخل کابل بیرون نریزد، ساختمان نوع سرکابل‌ها متفاوت بوده و بستگی به نوع کابل و مکان نصب آن دارد. سرکابل‌ها در اندازه‌های مختلفی ساخته می‌شوند. اندازه‌ی سرکابل بستگی به ولتاژ آن و اندازه‌ی کابل دارد هرچه مقدار ولتاژ بیشتر شود ابعاد و طول سرکابل افزایش می‌یابد.

انواع سرکابل: بر اساس نوع کابل، سرکابل‌ها به دو دسته‌ی سرکابل‌های روغنی و سرکابل‌های خشک تقسیم می‌شوند. همچنین بر اساس مکان مورد استفاده نیز سرکابل‌ها به دو دسته‌ی سرکابل‌های داخلی که قابل استفاده در فضاهای بسته است و سرکابل‌های بیرونی یا هوایی که قابل استفاده در هوای آزاد است، تقسیم می‌شوند.




مفصل: در مواردی که بر اثر بروز اتصال کوتاه یا ضربات مکانیکی کابل صدمه ببیند یا قطع شود، می‌توان برای وصل مجدد و ترمیم کابل از جعبه اتصال کابل یا مفصل استفاده نمود. همچنین از مفصل‌ها برای اتصال کابل‌ها در مسیرهای طولانی و گرفتن انشعاب از کابل نیز استفاده می‌شود. جنس مفصل‌ها معمولاً از چدن، فولاد یا مواد عایقی دیگر مثل PVC است و در اندازه‌های مختلف ساخته می‌شود. مفصل‌ها از نظر شکلی در انواع دو راه، سه راه (نوع T) و چهارراه وجود دارند که در انواع، موادی، حرارتی، سرد، نواری و فشاری وجود دارند.



عیب یابی کابل ها

از جمله علل بروز عیب در کابل ها می توان به اضافه ولتاژ ، اضافه بار، رعایت نکردن اصول استاندارد کابل کشی، عوامل فیزیکی ،نصب غیر صحیح سرکابل و مفصل ها نام برد . عیب هایی که در کابل ها ممکن است پیش آید عبارتند از اتصال هادی کابل به زمین ، اتصال کابل ها به هم ، پارگی کابل ها ، قطع شدن کامل کابل که برای تشخیص این عیب ها از وسایلی چون میگر ، اهم متر ، های پات ، TDR و ... استفاده می شود .


میگر : میگر یک دستگاه تست مقاومت عایقی است که شبیه اهم متر عمل می کند. از میگر برای تشخیص پارگی یا اتصالی کابل ها مورد استفاده قرار می گیرد که در زیر آورده شده است.
در اشکال زیر نحوه استفاده از میگر برای تست پارگی و اتصالی کابل ترسیم شده است.



کابل کشی


نصب کابل روی دیوار و سقف

در کارخانجات و کارگاه های مختلف کابل ها را روی دیوار نصب می کنند ، در این حالت کابل ها را به وسیله بست های فلزی و پلاستیکی و رول پلاک به دیوار محکم یا به وسیله داکت یا باس داکت کابل کشی را انجام می دهند . در کابل کشی روی دیوار و سقف فاصله ی کابل های نصب شده روی دیوار از یکدیگر، حداقل باید به اندازه قطر کابل باشد و اگر کابل کشی قابل رویت باشد ، بهتر است بیش تر از ۵ کابل کنار هم قرار نگیرند .



نصب کابل روی سینی کابل

برای انتقال تعداد زیادی کابل به صورت روکار و برای نصب آن از پایه های پیش ساخته استفاده می شود یک طرف این پایه ها به دیوار رول پلاک می شوند و سینی کابل بر روی پایه ی دیگر قرار می گیرد و به پایه پیچ می شود مسیر سینی کابل ها باید کاملاً بسته باشد و سیم اتصال به زمین داشته باشد در خم ها می توان از زانو سه راهه یا چهار راهه استفاده کرد و یا می توان مانند داکت ها زاویه سازی کنیم و با استفاده سنگ فرز این کار را انجام می دهیم . حداقل فاصله ی بین پایه ها ۴۰ سانتی متر می باشد که این فاصله به اندازه ی سینی کابل و تعداد کابل ها و وزن آنها بستگی دارد .



نصب کابل در داخل کانال های بتونی


کانال های کابل کوچک معمولاً در موتورخانه ها ، پست های برق و ... کاربرد دارد و باید دارای درپوش های قابل برداشت از آهن آجدار و با دستگیره مناسب در تمام طول کانال باشد . کابل هایی که در کانال نصب می شوند باید تعدادی باشند که نصب آن ها به آسانی میسر باشد و تعمیر و تعویض آن ها به سهولت انجام می گیرد .

نصب کابل در کانال های خاکی

برای کابل کشی در کانال خاکی با توجه به میزان ولتاژ کانالی به شکل دوزنقه حفر می کنیم تا خاک به داخل کانال نفوذ نکند .

ولتاژ کابل	عمق کانال
۱ kv	۸۰ cm
۱۰ kv	۱۰۰ cm
۲۰ kv	۱۲۰ cm

برای نصب کابل ها داخل کانال خاکی ابتدا کف کانال کاملاً صاف، تمیز و کوبیده می شود و سپس ۱۰ cm ماسه نرم در گودال ریخته و کابل روی آن خوابانده می شود و سپس ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر دیگر ماسه نرم روی کابل ریخته می شود . به منظور حفاظت از کابل روی آن را با آجر پوشیده می شود و بقیه فضای کانال با خاک معمولی پر می شود .






اصول کلی ای که در نصب کابل ها باید رعایت کرد .

- حداقل فاصله ی بین کابل های موازی هم ولتاژ ، به اندازه ی قطر کابل ضخیم تر مجاور در نظر گرفته می شود و در صورتی که ولتاژ کابل های موازی متفاوت بود حداقل فاصله بین دو کابل مجاور 30 cm باشد
- در مواردی که کابل از داخل تجهیزات فلزی و لبه دار و تیز عبور می کند و ممکن است کابل را دچار خراشیدگی نماید ، باید با استفاده از بوشن و یا وسایل دیگر کابل را حفاظت نمود .
- کابل در مسیر خود می تواند از داخل لوله هایی به طول حداکثر ۶ متر عبور کند .
- حداکثر درجه حرارت کابل PVC ، 70 درجه سانتی گراد است .

درجه سانتیگراد	نوع کابل
۰	کابل کاغذی با غلاف فلزی تا ۳۵ کیلوولت با کاغذ آغشته معمولی یا بدون پوشش حفاظتی
+۵	کابل کاغذی با غلاف فلزی تا ۳۵ کیلوولت با یا بدون پوشش حفاظتی
۰	با پوشش پلاستیکی با غلاف P.V.C از یک تا ۳۵ کیلوولت با یا بدون پوشش حفاظتی
-۱۰	با عایق پلاستیکی و غلاف پلاستیکی تا ۵۰۰ ولت
-۷	الف - با پوشش حفاظتی و بدون پوشش ب - با عایق پلاستیکی - غلاف سربی یا P.V.C با پوشش حفاظتی
-۱۵	با عایق لاستیکی - غلاف سربی یا P.V.C بدون غلاف حفاظتی با غلاف غیرفلزی
-۲۰	با عایق لاستیکی - غلاف سربی یا P.V.C بدون غلاف حفاظتی ولی با غلاف فلزی

- در مواردی که کابل در معرض تغییرات درجه‌ی حرارت قرار دارد، باید پیش‌بینی‌ها لازم برای عایق‌بندی حرارتی آن صورت گیرد .
- کابل‌هایی که به تأسیسات قابل حمل و متحرک نصب می‌شوند باید در نقطه اتصال به دستگاه کاملاً بسته و محکم شود، به طوری که هیچ نیرویی به ترمینال‌های برق متصل به کابل وارد نشود .
- در صورتی که کابل از رو یا زیر لوله‌ی آب، گاز و یا هر لوله‌ی فولادی دیگری بگذرد، باید فاصله‌ی بین کابل و لوله آب یا گاز که به موازات هم هستند کمتر از ۳۰ سانتی‌متر نباشد و همچنین کابل در آن نقطه باید از داخل لوله حفاظتی بگذرد .
- کلیه‌ی کابل‌های داخل و خارج ساختمان (مسکونی ، تجاری و صنعتی) باید یک تکه باشند و از کاربرد مفصل دو راهی در وسط خط خودداری شود .
- کابل‌ها باید در برابر تابش مستقیم نور آفتاب ، دارای نوعی حفاظ باشد .
- چنانچه کابل‌ها به موازات هم کشیده شده باشند ، کابل‌های فشار متوسط نباید مستقیماً در زیر کابل‌های فشار ضعیف قرار گیرند .
- در کابل‌های فشار ضعیف، با توجه به سطح مقطع آن‌ها باید از ترمینال‌های پیچی یا کابلشو مناسب استفاده شود .
- اگر تعداد کابل‌ها زیاد باشد بهتر است کابل‌ها پهلوی هم قرار گیرند نه روی هم .
- کابل را باید با چرخاندن قرقره‌ی کابل و کشیدن آهسته کابل را باز کرد و از خمش زیاد کابل جلوگیری کرد .



- در صورتی که در یک کانال کابل‌های فشار قوی و فشار ضعیف قرار گیرند، باید کابل فشار قوی در زیر و کابل فشار قوی ۳۰ سانتی‌متر بالای آن قرار گیرد و ما بین آن‌ها با آجر فشاری عایق شوند .
- فاصله‌ی بین کابل‌ها در داخل کانال‌ها معمولاً ۷ cm انتخاب می‌شود .
- برای عبور کابل از خیابان‌ها و میدانی از لوله‌های سیمانی یا لوله‌های گالوانیزه استفاده می‌شود .
- در موقع کشیدن کابل باید دقت شود که کابل پیچانده نشود و جمع نشود و تحت نیروی کششی قرار نگیرد و در مقابل خم شدن و فشار محافظت شود . شعاع خمش کابل‌ها حداقل باید ۱۵ برابر قطر کابل باشد برای انواع کابل‌ها شعاع خمش کابل را می‌توان بر حسب قطر کابل (d) از جدول زیر بدست آورد

غلاف سربی	غلاف آلومینیوم	کابل پروتودور	
15d	25d	12d - 15d	کابل چند سیمه تا 1kv
25d	30d	15d	کابل یک سیمه

لوله کاری و انواع لوله های مورد استفاده در برق

لوله هایی مورد استفاده در برق وزن کمتری نسبت به لوله های آب و گاز دارد. لوله های برق با توجه به جنس، روش اتصال، ویژگی های الکتریکی و مکانیکی، میزان مقاومت و ... تقسیم بندی می شوند.

انواع لوله ها

لوله های فولادی: لوله های فولادی در دو نوع سیاه و گالوانیزه ساخته می شوند. لوله های گالوانیزه را در جاهای مرطوب

و لوله های سیاه را در جاهای خشک مورد استفاده قرار می گیرند که در سه مقیاس زیر ساخته می شوند.

۱- لوله های Pg که در اندازه های ۹ - ۱۱ - ۱۳/۵ - ۱۶ - ۲۱ - ۲۹ - ۳۶ - ۴۲ و ۴۸ ساخته می شوند.

۲- لوله های اینچی در اندازه های $\frac{5}{8}$ - $\frac{3}{4}$ - ۱ - $1\frac{1}{4}$ اینچ ساخته می شوند.

۳- لوله های میلی متری در اندازه های ۱۶ - ۲۰ - ۲۵ و ۳۲ میلی متری ساخته می شوند.

لوله های فولادی قابل انعطاف: در مواردی که لوله های برق از درز انبساط ساختمان عبور می کند و همچنین برای اتصال

برق به الکتروموتورها یا ماشین آلاتی که ایجاد لرزش می کند باید از لوله های فولادی قابل انعطاف متناسب با نوع لوله کشی

استفاده می شود. داخل این نوع لوله ها باید دارای پوششی از لاستیک یا مواد مشابه باشند برای اتصال لوله خرطومی به

جعبه تقسیم یا لوله فولادی از بوشن مخصوص استفاده می شود.

لوله های غیر فلزی: این گونه لوله ها و لوازم مربوط به آن در مواردی که در بالای سطح زمین مورد استفاده قرار می گیرد

باید در برابر رطوبت، ضربه، فشار، نور خورشید، حرارت و ... مقاومت کافی داشته باشد. لوله های غیر فلزی ای که مستقیماً

در زمین نصب می شوند از موادی چون فیبر، سنگ صابون، PVC، فایبرگلاس و ... ساخته می شوند تا از استقامت کافی

برخوردار شوند.

لوله های خرطومی پلاستیکی: جنس این لوله ها PVC و در اندازه های ۱۱ و ۱۳ و ۱۶ و ... ساخته می شود و به صورت

توکار استفاده می شود. قیمت ارزان و انعطاف پذیری بالا از محاسن و پایین بودن استحکام مکانیکی از معایب آن است.

لوله های پولیکا PVC: لوله پولیکا از ماده PVC (پلی ونیل کلراید) که یک ترموپلاستیک است ساخته می شود که با

افزودن مقداری ماده پلاستیک به PVC آن را قابل انعطاف می کنند. لوله های PVC یکی از لوله هایی است که در تاسیسات

الکتریکی کاربرد زیادی دارد. به طور کلی لوله های PVC را می توان در تمام مکان های خشک و مرطوب مثل کف، دیوار

و سقف ساختمان های بتونی به کار برد به جز در ساختمان هایی که امکان آتش سوزی وجود داشته باشد، استفاده به عنوان

پایه چراغ ها و نگهدارنده وسایل، استفاده برای ولتاژهای بیش از ۶۰۰ ولت و ... که مجاز به استفاده از لوله PVC نمی باشیم.

برای کارگذاری لوله های PVC در زیر زمین و در کانال خاکی باید مراحل زیر را رعایت کرد.

۱ - حفر کانالی در خیابان به عمق ۱۲۰ سانتی متر، در پیاده رو ۹۰ سانت و در محیط های بدون عبور و مرور ۳۰ سانتی متر	
۲ - عرض کانال حداقل باید ۳ برابر قطر لوله باشد	۵ - حداقل ارتفاع روی لوله از سطح باید ۳۰ سانتی متر باشد
۳ - زیر لوله ۱۰ سانتی متر ماسه نرم ریخته شود	۶ - پس از ماسه ریزی، بقیه فضای خالی با خاک معمولی پر می شود
۴ - روی لوله ۳۰ سانتی متر ماسه ریخته شود	۷ - خاک کانال را آب پاشی و سپس غلظت کرده

لوازم و تجهیزات کار با لوله های PVC

وسیله	کاربرد
چسب PVC	برای اتصال لوله های PVC از چسب PVC استفاده می شود .
وسایل اتصال	از سه راهی ، زانو ، تبدیل و چهار راه برای اتصالات مختلف استفاده می شود .
جعبه تقسیم	جهت گرفتن انشعاب و انجام اتصالات از انواع جعبه تقسیم که به صورت گرد و چهار گوش بر روی دیوار ، سقف یا کف قرار می گیرند استفاده می شود .
بست لوله	برای ثابت و محکم نگه داشتن لوله ها بر روی دیوار ، سقف و کف از بست استفاده می شود .
وسایل برش	برای بریدن لوله های PVC از وسایل برنده چون کمان اره استفاده می شود .
وسایل خم کردن	برای خم کردن لوله PVC از حرارت دادن لوله به وسیله وسایل حرارت زا استفاده می شود . پس از حرارت دادن و خم کردن لوله باید لوله سریعاً توسط آب سرد شود .

گنجایش تعداد سیم در لوله های فولادی اینچی				
سطح مقطع mm^2	$\frac{5}{8}$ اینچ	$\frac{3}{4}$ اینچ	۱ اینچ	$1\frac{1}{4}$ اینچ
۱	۷	۱۰	۲۱	۳۵
۱/۵	۶	۹	۱۸	۳۱
۲/۵	۵	۸	۱۴	۲۴
۴	۳	۴	۹	۱۶

گنجایش تعداد سیم لوله های فولادی میلی متری				
سطح مقطع mm^2	۱۶mm	۲۰mm	۲۵mm	۳۲mm
۱	۷	۱۲	۱۹	۳۵
۱/۵	۶	۱۰	۱۷	۳۱
۲/۵	۴	۸	۱۳	۲۴
۴	۳	۵	۹	۱۶

گنجایش تعداد سیم لوله های PVC اینچی				
سطح مقطع mm^2	$\frac{5}{8}$ اینچ	$\frac{3}{4}$ اینچ	۱ اینچ	$1\frac{1}{4}$ اینچ
۱	۶	۹	۱۹	۳۰
۱/۵	۵	۸	۱۸	۲۶
۲/۵	۴	۶	۱۳	۲۱
۴	۲	۴	۸	۱۳

گنجایش تعداد سیم لوله های پولیکا PVC میلی متری				
سطح مقطع mm^2	Pg۱۱	Pg۱۳/۵	Pg۱۶	Pg۲۵/۵
۱	۷	۱۲	۲۰	۳۴
۱/۵	۶	۱۱	۱۸	۳۰
۲/۵	۵	۸	۱۴	۲۳
۴	۳	۵	۹	۱۵

لوازم اتصالات لوله های فولادی : برای اتصال ، انشعاب و ایجاد خم در لوله ها از اتصالات چون بوشن ، زانو ، سه راه و چهار راه و ... استفاده می شود که در جدول زیر کاربرد هر کدام به طور مختصر آمده است .

وسیله	کاربرد
بوشن	برای ارتباط بین دو لوله و اتصال آن ها
تبدیل	برای اتصال لوله ها با قطر های مختلف به یک جعبه تقسیم
زانو	جهت اتصال دو لوله عمود بر هم
اتصالات در دار	در مسیرهایی که طول لوله کاری زیاد یا بیش از دو خم در مسیر باشد از اتصالات در دار استفاده می شود .
جعبه تقسیم	برای ارتباط لوله ها به یکدیگر و گرفتن انشعاب از سیم ها از جعبه تقسیم استفاده می شود .
بست فلزی	برای نصب لوله ها در لوله کاری روکار از بست های فلزی یا PVC استفاده می شود .
رول پلاک	رول پلاک یک زائده پلاستیکی است که پس از سوراخ کردن دیوار آن را درون سوراخ قرار می دهند و سپس توسط پیچ وسیله مورد نظر را به آن می بندند .
رول بولت	اگر وسیله ای دارای وزن زیادی باشد به جای رول پلاک از رول بولت استفاده می شود که شبیه رول پلاک است با این تفاوت که جنس آن فلزی و دو یا چهار تکه می باشد که توسط فنر دایره ای کنار هم نگه داشته می شوند . پیچ به کار رفته در آن به مهره ای که در انتهای رول بولت قرار دارد متصل است که با محکم کردن پیچ ، مهره به سمت ابتدای رول بولت حرکت کرده و سبب باز شدن تکه های رول بولت داخل دیوار و محکم شدن آن می شود

سیستم های لوله کشی : سیستم های زیر باید توسط لوله های جداگانه و یا تقسیم بندی های متفاوت در کانال انجام پذیرد .
















سیستم صوتی	سیستم تلفن و فکس	برق رسانی به پریزهای معمولی
سیستم آسانسور	برق رسانی به فن کویل ها	برق رسانی به پریزهای اضطراری
سیستم دستگاه های تکفاز	سیستم در بازکن	سیستم روشنایی برق متناوب
سیستم شبکه رایانه ای	سیستم تصویری	سیستم برق اضطراری مستقیم
سیستم اعلام حریق	سیستم مادر ساعت	سیستم برق اضطراری متناوب

لوله کشی روکار : در سیستم لوله کشی روکار تمامی اتصالات باید از نوع پیچی باشد و به وسیله پیچ و مهره و بوشن، زانو و سه راه به یکدیگر متصل شود . بست لوله های روکار به وسیله پیچ و رول پلاک به دیوار و سقف محکم می شود .

لوله کشی توکار : در دیوار های بتونی برای نصب و عبور لوله های برق باید هنگام قالب بندی محل لازم در نظر گرفته شود . کندن شیار روی این گونه دیوار ها ، سقف یا کف بتنی پس از اتمام بتن ریزی مجاز نخواهد بود . در دیوارهای آجری ، شیارکشی و یا جاسازی و ایجاد سوراخ برای نصب لوله های برق باید پس از گچ کاری دیوار و سقف انجام شود . عمق این گونه شیارها باید به نحوی باشد که اولاً بیش از نصف ضخامت دیوار برداشته نشود و ثانیاً سطح خارجی لوله نصب شده حداقل ۱/۵ سانتی متر زیر سطح تمام شده دیوار قرار گیرد . شیارهای فوق الذکر باید حدامقدور با وسایل مکانیکی و در صورت عدم دسترسی به وسایل مذکور با تیشه مخصوص ایجاد شود . عرض شیار باید حتی الامکان متناسب با مجموع پهنای

لوله های مورد نظر باشد و درآوردن شیار بیش از حد لزوم مجاز نمی باشد . تمامی جعبه های تقسیم ، کلید و پریز باید به گونه ای نصب شود که لبه خارجی آن با سطح تمام شده دیوار کاملاً هم سطح و هم تراز باشد .

علائم اختصاری در لوله کشی

علامت	شرح
	مسیر لوله کشی توکار، برای سیستم اینترنت (تلفن داخلی)
	مسیر لوله کشی توکار، برای سیستم احضار پرستار
	مسیر لوله کشی توکار، برای سیستم آنتن
	مسیر لوله کشی توکار، برای سیستم مادر ساعت
	مسیر لوله کشی توکار، برای سیستم اعلام و اطفاء حریق
	مسیر لوله کشی توکار، برای سیستم صوتی
	مسیر لوله کشی توکار، برای سیستم موسیقی
	جعبه ی انتهایی (تقسیم یا کشش)، یک راه، نوع روکار
	جعبه تقسیم، دو راه، نوع روکار
	جعبه تقسیم، سه راه، نوع روکار
	جعبه تقسیم، چهار راه، نوع روکار
	جعبه ی انتهایی (تقسیم یا کشش)، یک راه، نوع توکار
	جعبه تقسیم، دو راه، نوع توکار
	جعبه تقسیم، سه راه، نوع توکار
	جعبه تقسیم، چهارراه، نوع توکار

فصل سیزدهم : اندازه گیری کمیت های الکتریکی توسط وسایل اندازه گیری

سنجش یا اندازه گیری عبارت است از مقایسه ی یک کمیت مجهول با مقداری معلوم از همان کمیت که اصطلاحاً واحد نامیده می شود، واحدهای استاندارد که برای هر کمیت از اندازه گیری ها تعیین می گردد بر طبق قراردادهای بین المللی تعیین شده و مقداری که در اندازه گیری به دست می آوریم نشان می دهد که مقدار اندازه گیری شده چند برابر مقدار واحد آن کمیت است .

انواع سنجش

- ۱- روش ها و دستگاه های اندازه گیری را به صورت های مختلفی تقسیم بندی می کنند که در زیر به تعریف آنها می پردازیم .
- ۱- دستگاه های انحرافی یا عقربه ای به دستگاه آنالوگ مشهور هستند و مقدار کمیت مجهول را با انحراف عقربه نشان می دهد .
- ۲- دستگاه های مقایسه ای کمیت مجهول را با مقایسه با کمیتی معلوم مشخص می کنند . این دستگاه ها پل نامیده می شود .
- ۳- دستگاه های الکترونیکی از قطعات الکترونیکی ساخته می شوند که اندازه گیری را به صورت پیوسته انجام می دهند
- ۴- دستگاه های دیجیتالی: مقادیر مورد سنجش را به وسیله ارقام و اعداد بر روی صفحه نمایش نشان می دهند .

خطا در اندازه گیری

هنگام اندازه گیری کمیت های مورد نظر توسط وسایل اندازه گیری همواره ممکن است مقداری که دستگاه به ما نشان دهد با مقدار واقعی تفاوت داشته باشد که این اختلاف را خطای اندازه گیری می نامند این خطا ممکن است ناشی از دو عامل باشد .

یک - خطای شخصی : این خطا ناشی از عدم دقت اپراتور در قرائت یا استفاده از دستگاه رخ می دهد .

دو - خطای دستگاه : معمولاً دستگاه های اندازه گیری دارای خطا هستند که به دلیل وجود قطعات متحرک ، کهنگی ، شرایط محیطی ، وجود حوزه های مغناطیسی و ... رخ می دهد . جلوگیری از این خطاها تقریباً غیرممکن است ولی برای رفع این عیوب به جای دستگاه های عقربه ای از دستگاه های دیجیتالی استفاده می شود که هم امکان خطای قرائت کم تر می شود و هم به دلیل عدم وجود قطعات مکانیکی خطای آن کاهش می یابد .

تعریف خطا : مقدار اندازه گیری شده منهای مقدار واقعی

$$\Delta A = AM - A$$

خطای نسبی : از تقسیم مقدار خطا بر مقدار واقعی ، خطای نسبی به دست می آید .

$$y/A = \frac{\Delta A}{A}$$


کلاس دستگاه های اندازه گیری : درصد خطای نسبی در انحراف ماکزیمم دستگاه را کلاس می نامند ، کلاس دستگاه را به صورت یک عدد روی صفحه دستگاه درج می شود و مقدار آن می تواند منفی یا مثبت باشد . هرچه عدد کلاس یک دستگاه کوچکتر باشد ، دقت اندازه گیری آن بیشتر است .

$$\text{کلاس} = \frac{\text{خطای مجاز}}{\text{حدود اندازه گیری (رنج)}}$$

خطای مجاز دستگاه: به مقدار خطایی که یک دستگاه می تواند در اندازه گیری داشته باشد، خطای مجاز دستگاه گفته می شود. خطای مجاز هر دستگاه توسط کلاس آن قابل محاسبه است .

حساسیت دستگاه اندازه گیری : به میزان انحراف عقربه یک دستگاه به ازای یک واحد از کمیت مورد اندازه گیری حساسیت می گویند . هر اندازه انحراف یا مقدار جابه جایی عقربه یک دستگاه به ازای اندازه گیری یک کمیت معین ، بیشتر باشد آن دستگاه حساس تر است .

$$\text{حساسیت} = \frac{\text{میزان انحراف عقربه}}{\text{میزان مسبب انحراف}}$$



دستگاه الف از دستگاه ب حساس تر است.

مثال - یک ولت متر دارای حدود اندازه گیری ۲۵۰ ولت است و کلاس دستگاه ۲/۵ می باشد. صفحه ی این دستگاه ۱۲۵ درجه است مطلوب است محاسبه ی :

۱ - خطای مجاز دستگاه

$$\text{خطای مجاز} = \frac{\text{خطای مجاز}}{\text{حدود اندازه گیری}} \times 100 = \text{کلاس}$$

$$\text{خطای مجاز} = \frac{\text{کلاس} \times \text{حدود گیری}}{100} \quad , \quad \text{خطای مجاز} = \frac{250 \times (\pm 2/5)}{100} = \pm 6/25 \text{V}$$

۲ - حساسیت دستگاه

$$\text{حساسیت} = \frac{\text{زاویه صفحه}}{\text{حدود اندازه گیری}} = \frac{125}{250} = 0/5$$

۳ - اگر ولتاژی با این دستگاه ، ۲۰۰۷ اندازه گیری شود مقدار واقعی ولتاژ چقدر است ؟

خطای مجاز \pm مقدار اندازه گیری شده = مقدار واقعی

$$2006/25 < \text{مقدار واقعی} < 193/75 \quad , \quad \text{مقدار واقعی} = 200 \pm 6/25$$

۴ - خطای نسبی


$$\text{خطای نسبی} = \frac{\text{مقدار خطا}}{\text{مقدار واقعی}} \cong \frac{\text{مقدار خطا}}{\text{مقدار اندازه گیری شده}} = \frac{\pm 6/25}{200} = \pm 0/031$$

۵ - درصد خطای نسبی


$$\text{درصد خطای نسبی} = \text{خطای نسبی} \times 100 = \pm 0/031 \times 100 = \pm 3/1 \%$$

سیستم های اندازه گیری در دستگاههای اندازه گیری

۱ - دستگاه اندازه‌گیری با هسته‌ی متحرک : این نوع دستگاه اندازه‌گیری از یک هسته آهنی متحرک که قسمتی از آن در داخل یک بوبین ثابت قرار گرفته ساخته شده است. این هسته ، به یک بازوی محوری متصل است که توسط آن به داخل و خارج بوبین حرکت می‌کند. عقربه ای نیز به محور چنان متصل است که با هسته‌ی متحرک حرکت می‌کند. هنگامی که جریان از بوبین می‌گذرد ، میدان مغناطیسی ایجاد شده که باعث به داخل کشیده شدن هسته می‌شود ، مقدار مسافتی که هسته به داخل بوبین حرکت می‌کند به مقدار جریانی که از بوبین می‌گذرد بستگی دارد، از آنجایی که عقربه به محور هسته متصل است ، مقدار حرکت آن بر روی صفحه‌ی مدرج مقدار مورد نظر را نشان می‌دهد .




۲ - دستگاه اندازه‌گیری با قاب گردان و آهنربای دائمی : دستگاه اندازه‌گیری با قاب گردان و آهنربای دائمی مشهور به گالوانومتر یا میکروآمپر متر است که برای ساخت آوومتر استفاده می‌شود. گالوانومتر دآرسونوال از آهنربای دائم ، کفش قطب ها، استوانه‌ی آهن نرم و یک سیم پیچ که قادر است حول استوانه آهن نرم بچرخد، تشکیل شده است. سیم پیچ روی استوانه آهن نرم پیچیده می‌شود و استوانه توسط دو سوزن به دو تکیه گاه وصل می‌شود .




با اعمال جریان به سیم پیچ یک میدان مغناطیسی ایجاد می‌شود که در اثر تقابل با میدان آهنربای دائم موجب حرکت استوانه و سیم پیچ روی آن، عقربه، سوزن و فنرها می‌شود. بدیهی است که میزان انحراف عقربه به شدت جریان اعمالی به آن بستگی دارد، فنرها برای ایجاد کوپل مقاوم و برگرداندن سیم پیچ بعد از قطع جریان به جای اول بر روی سوزن تعبیه شده است .


۳ - دستگاه اندازه‌گیری با قاب صلیبی گردان : دستگاه اندازه‌گیری با قاب صلیبی گردان از یک آهنربای نعلی ، کفش قطب ، دو قاب صلیبی و دو سیم پیچ تشکیل شده است. با اعمال جریان توسط دو فنر به سیم پیچ ها ، جهت جریان در آنها طوری می‌شود که گشتاور ایجاد شده در آنها مخالف هم شود و یکی گشتاور مقاوم و دیگری گشتاور محرک ایجاد می‌کند، در این حالت قاب‌ها در جهت گشتاور بزرگتر به حرکت در می‌آیند. با گردش قاب‌ها ، قابی که گشتاور بزرگتری ایجاد کرده به سمت میدان ضعیف تر می‌رود و گشتاور آن کوچک تر می‌شود و از طرف دیگر قاب دوم به سمت میدان قوی تر رفته و گشتاورش بزرگتر می‌شود ، وقتی دو گشتاور با هم برابر شدند حالت تعادل پیش آمده و عقربه می‌ایستد. در این دستگاه انحراف عقربه متناسب با نسبت دو جریان است ، دستگاه با قاب صلیبی یک دستگاه نسبت سنج است و در دستگاه‌هایی مانند میگر که یک اندازه‌گیر مقاومت‌های بزرگ است استفاده می‌شود .




۴ - دستگاه اندازه گیری با بوبین گرد و آهن نرم گردان : این دستگاه از یک بوبین گرد که داخل آن دو تکه آهن نرم قرار دارد تشکیل شده است ، یکی از آهن ها ثابت و دیگری متحرک و متصل به محور دستگاه می باشد . با وصل جریان بوبین میدان مغناطیسی ایجاد می کند و دو تکه آهن در یک جهت مغناطیس شده که موجب حرکت عقربه می شود .




۵ - دستگاه اندازه گیری الکترو دینامیکی: این دستگاه از دو سیم پیچ ثابت و متحرک تشکیل شده است، سیم پیچ ثابت که مربوط به جریان است دارای تعداد دور کم با سطح مقطع زیاد است که به صورت سری به مصرف کننده وصل می شود و سیم پیچ متحرک که مربوط به ولتاژ است دارای تعداد دور زیاد با سطح مقطع کم است که به صورت موازی با مصرف کننده وصل می شود، جریان توسط دو فنر مارپیچ به سیم پیچ گردان می رسد، در اثر عبور جریان در سیم پیچ های ثابت و گردان، گشتاور ایجاد می شود که موجب حرکت سیم پیچ متحرک می شود . گشتاور ایجاد شده توسط سیم پیچ ها با حاصلضرب جریان آن ها متناسب است. از آنجایی که جریان سیم پیچ ثابت، جریان مصرف کننده و جریان سیم پیچ متحرک متناسب با ولتاژ مصرف کننده است، پس انحراف عقربه (گشتاور) با حاصلضرب ولتاژ در جریان برابر است. می توان نتیجه گرفت عقربه-ی دستگاه مستقیماً توان مصرف کننده را نشان می دهد. از این دستگاه در وات متر، $\cos \phi$ متر، کتور و ... استفاده می شود .




۶ - دستگاه اندازه گیری فرودینامیک : این دستگاه دارای ساختمانی شبیه دستگاه الکترو دینامیکی است با این تفاوت که سیم پیچ ها روی هسته آهن نرم پیچیده شده اند، این دستگاه اندازه گیر توان تک و سه فاز است و با کمی تغییر می توان آن را به $\cos \varphi$ متر تبدیل کرد .




۷ - دستگاه اندازه گیری اندوکسیونی (القایی) : از این دستگاه ها بیشتر در ساخت کنتورها ی اندازه گیری انرژی استفاده می شود . دو سیم پیچ وجود دارد که جریان متناوب از آنها عبور داده می شود که موجب ایجاد فلوی مغناطیسی و القای جریان در دیسک مدور می شود (همانند ماشین های ac القایی) ، در اثر تقابل میدان دیسک و میدان سیم پیچ ها گشتاور محرک ایجاد می شود که موجب گردش دیسک و عقربه ی متصل به آن یا شماره انداختن شمارنده می شود .



۸ - دستگاه اندازه گیری الکترواستاتیکی : این دستگاه از یک خازن تشکیل شده است که یک جوشن آن ثابت و جوشن دیگر که عقربه به آن وصل است متحرک می باشد جنس جوشن ها از آلومینیوم است . اختلاف پتانسیل بین دو جوشن باعث به وجود آمدن نیروی مکانیکی می شود که باعث حرکت جوشن متحرک و عقربه متصل به آن می شود ، از آنجایی که نیروی به وجود آمده بین صفحات با انرژی ذخیره شده در خازن متناسب است و انرژی خازن نیز با مجذور ولتاژ نسبت مستقیم دارد $(W = \frac{1}{2} C \cdot V^2)$ ، پس انحراف عقربه با مجذور ولتاژ نسبت مستقیم دارد .



۹ - دستگاه اندازه گیری سیم حرارتی : در این دستگاه از یک سیم حرارتی (بی متال) از جنس آلیاژ پلاتین و نقره یا آلیاژ پلاتین و ایریدیوم استفاده می شود که بر روی پایه ای ثابت شده است، در وسط سیم قلبی قرار دارد که به آن نخ متصل است، این نخ پس از عبور از روی قرقره به فنر متصل می شود (سر دیگر فنر ثابت شده است). وقتی که از سیم حرارتی جریان عبور می کند سیم بر اثر گرما منبسط شده و طول آن زیاد می شود، در این حالت نخ که سیم را به قرقره وصل کرده است به حرکت در می آید، در نتیجه می توان شدت جریان را بر اساس میزان انبساط طولی سیم اندازه گرفت . تقسیمات صفحه-ی مدرج با هم برابر نیستند هرچه شدت جریان زیادتر شود فاصله ی تقسیمات بیشتر می شود زیرا میزان انبساط طولی سیم با مجذور جریان تناسب دارد .




عملکرد	قاب گردان	الکترو دینامیکی	الکترو استاتیکی	اندوکسیرنی	آهن نرم گردان	ویراسیرنی (ارتعاشی)
کمیت	جریان و ولتاژ آزمایشگاهی	توان - ولتاژ - جریان	ولتاژ خیلی زیاد	انرژی - توان	ولتاژ و جریان کارگاهی	فرکانس
نوع جریان	DC	AC - DC	AC - DC	AC	AC	AC

معرفی وسایل اندازه گیری و نحوه ی عملکرد آن ها

آمپر متر

مقدار جریان عبوری از یک مصرف کننده توسط آمپر متر اندازه گیری می شود، آمپر متر با مصرف کننده به صورت سری وصل می شود تا همان جریانی که از مصرف کننده عبور می کند از آمپر متر نیز عبور کند . آمپر مترها از لحاظ نوع جریان اندازه گیری به دو دسته ی AC و DC تقسیم می شوند و در انواع آزمایشگاهی، تابلویی و یا به صورت قسمتی از آوومتر ساخته می شود .



نمونه هایی از آمپر متر

آمپر متر DC

نکته : مقاومت داخلی آمپر متر بسیار ناچیز و در حد صفر است ، پس در هنگام استفاده افت ولتاژ ایجاد نمی کند .

برای اندازه گیری جریان به صورت زیر عمل می کنیم .

الف : ابتدا ضریب ثابت صفحه (C) را بدست می آوریم، ضریب ثابت بیان کننده ی این است که هر قسمت از تقسیمات چند آمپر را نشان می دهد . ضریب ثابت از تقسیم ضریب سلکتور بر آخرین عدد درج شده روی صفحه مدرج بدست می آید .

$$C = \frac{\text{ضریب کلید رنج}}{\text{آخرین عدد روی صفحه}}$$


دوم : مقدار انحراف عقربه را در ضریب ثابت صفحه ضرب می کنیم .

مثال - در یک آمپر متر اگر آخرین عدد روی صفحه ۱۰۰ باشد و عقربه روی ۶۰ باشد جریان اندازه گیری شده چند آمپر است در صورتی که سکتور روی ۲۵۰ باشد؟

$$C = \frac{\text{ضریب کلید رنج}}{\text{آخرین عدد روی صفحه}} = \frac{250}{100} = 2/5 \rightarrow I = 60 \times 2/5 = 120 \text{ A}$$

مثال - بیشترین عدد درج شده روی یک میلی آمپر متر ۶۰ می باشد ، اگر حدود اندازه گیری روی ۲۰۰ mA باشد و عقربه به اندازه ی ۳۰ قسمت منحرف شده باشد، آمپر متر چه جریانی را نشان می دهد ؟

$$C = \frac{\text{ضریب کلید رنج}}{\text{آخرین عدد روی صفحه}} = \frac{200}{60} = 3/33 \rightarrow I = 3/33 \times 30 = 100 \text{ mA}$$



اندازه گیری جریان در سیستم تکفاز اندازه گیری جریان در سیستم سه فاز

آمپر متر انبری: آمپر متر انبری یک آمپر متر ac است که بر اساس خاصیت القاء کار می کند و در جاهایی استفاده می شود که نباید جریان قطع شود. برای اندازه گیری جریان کافی است سیم حامل جریان ac را وسط هسته ی آمپر متر که توسط آهن می باز می شود قرار دهیم .



در اندازه گیری جریان نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرند .

- برای دقیق تر خواندن جریانی که آمپر متر نشان می دهد باید حدود اندازه گیری (ضریب سلکتور) را طوری انتخاب کنیم که عقربه بیشترین انحراف را داشته باشد .
- در هنگام تعویض رنج آمپر متر بهتر است ابتدا دو سر آمپر متر را باتصال کوتاه کرد .
- چنانچه مقدار جریان مورد اندازه گیری نامشخص باشد باید رنج دستگاه را در بیشترین مقدار خود قرار داد .

اندازه گیری جریان های زیاد توسط ترانس CT

جریان های زیاد موجب سوختن آمپرتر می شود لذا برای اندازه گیری این جریان ها ابتدا توسط یک مبدل جریان به نام ترانس جریان CT جریان را کاهش می دهیم و سپس مقدار آن را توسط آمپر متر اندازه گیری می کنیم. همانطور که در فصل ترانسفورماتور گفته شد CT یک ترانس افزایشی ولتاژ و کاهندهی جریان است که دارای یک سیم پیچ ثانویه با تعداد دور زیاد و سطح مقطع کم و سیم پیچ اولیهی آن همان سیمی است که شدت جریان آن را اندازه گیری می کنیم، است. نکتهی مهم در مورد CT این است که ثانویهی آن نباید باز شود وگرنه آسیب جدی می بیند. لذا در هنگام عوض کردن آمپرتر باید توسط کلیدی خروجی را اتصال کوتاه کرد.




RCT-35CT




SR, PR



LMZ1-0.5



اندازه گیری جریان زیاد در مدارهای سه فاز




اندازه گیری جریان زیاد در مدار یک فاز




ولت متر

برای اندازه گیری ولتاژ در بخش های مختلف مدار از ولت متر استفاده می شود که به صورت موازی با مصرف کننده قرار می گیرد به همین دلیل برای جلوگیری از خطا باید مقاومت داخلی آن بزرگ باشد. در اندازه گیری ولتاژ همانند جریان باید ضریب ثابت را محاسبه و در مقدار انحراف عقربه ضرب کرد. ولت مترها نیز در انواع تابلویی، آزمایشگاهی و قسمتی از آوومتر ساخته می شود. ولت مترهای عقربه ای قادر به اندازه گیری ولتاژهای کمتر از یک ولت به صورت دقیق نیستند به همین دلیل برای اندازه گیری ولتاژهای کم باید از ولت مترهای دیجیتالی استفاده شود. برای اندازه گیری ولتاژهای زیاد از پراب که دارای مقاومت زیادی است به صورت سری با ولت متر استفاده می شود



برای اندازه گیری ولتاژ سه فاز از یک ولت متر به همراه کلید مخصوصی به نام سکتور ولت استفاده می شود




اهم متر

اهم متر دستگاهی است که برای اندازه گیری مقاومت، پیدا کردن اتصالاتی، اتصال بدنه، قطعی مدار استفاده می شود. برای اندازه گیری مقاومت دو روش وجود دارد

یک - روش مستقیم: در این روش دو فیش اهم متر را به دو سر مقاومت یا دو نقطه از مدار که مقاومت آن را لازم داریم وصل می کنیم و مقدار انحراف عقربه را در ضریب کلید اهم متر ضرب می کنیم. در روش مستقیم از گالوانومتر و چند مقاومت سری و یک باتری استفاده می شود، بدیهی است اگر در این مدار مقدار مقاومت تغییر کند، جریان نیز تغییر پیدا می کند و موجب انحراف عقربه گالوانومتر می شود. اگر بتوان رابطه ی بین تغییرات حرکت عقربه گالوانومتر، بر حسب مقاومت اهمی مدار را پیدا کرد می توان صفحه ی مدرج آوومتر را بر حسب مقاومت اهمی درجه بندی کرد. درجه بندی اهم متر خطی نیست و بر مبنای یک تابع هموگرافیک است و عکس درجه بندی ولت متر و آمپر متر می باشد.


دو روش غیر مستقیم: در روش غیر مستقیم از پل و تستون استفاده می شود، پل و تستون بر اساس مقایسه‌ی بین مقاومت ها کار می کند و به صورت یک دستگاه مستقل در بازار وجود دارد. در روش غیر مستقیم نیز از گالوانومتر، مقاومت های اهمی و باطری استفاده می شود، نقش گالوانومتر تنها اعلام برابری پتانسیل بین دو نقطه است، یعنی درجه بندی آن اهمیت ندارد و تنها مکان صفر آن برای ما مهم است.



در این مدار R_x مقاومت مجهول و R_2 مقاومتی ثابت است، مقاومت های R_1 و R_3 مقاومت های قابل تنظیم می باشند. شرط این که جریانی از گالوانومتر عبور نکند برقراری رابطه زیر است.

$$R_x \times R_2 = R_1 \times R_3 \quad \rightarrow \quad R_x = \frac{R_1 \times R_3}{R_2}$$

به غیر از پل و تستون پل های دیگری مثل پل تار و پل LCR نیز وجود دارد، پل LCR برای اندازه گیری سلف (L)، خازن (C) و مقاومت (R) به کار می رود.



پل تار

وات متر

برای اندازه گیری توان اکتیو از وات متر استفاده می شود، وات متر دارای یک سیم پیچ جریان و یک سیم پیچ ولتاژ است، سیم پیچ جریان به طور سری و سیم پیچ ولتاژ به طور موازی به مصرف کننده متصل می شوند پس وات متر به صورت سری-موازی وصل می شود. در جریان dc انحراف عقربه متناسب با $V \times I$ و در جریان ac تکفاز متناسب با $V \cdot I \cdot \cos\phi$ می باشد.

وات متر

نحوه اتصال سیم پیچ های وات متر در شبکه تکفاز

سلکتورهای وات متر : بر روی اکثر وات مترها کلید ولت متری (سلکتوری) وجود دارد که با توجه به ولتاژ مصرف کننده ها تنظیم می گردد ، روی برخی از واتمترها سلکتور جریان نیز وجود دارد که هنگام کار، با توجه به جریان مصرف کننده ، باید روی عدد مناسبی قرار گیرد ، وات مترهای امروزی فاقد کلید جریان بوده و جریان نامی آن 5 A می باشد و رنج ولتاژ کلید ولتاژ نیز به صورت 48 ، 120 ، 240 و 480 ولت می باشد .

روش خواندن توان از روی وات متر : برای خواندن مقدار توان ابتدا ضریب سنجش را از ضرب رنج ولتاژ در رنج جریان و تقسیم آن بر تعداد کل تقسیمات صفحه مدرج بدست می آوریم ، سپس این مقدار را در میزان انحراف عقربه ضرب می کنیم .

$$C = \frac{\text{رنج } i \times \text{رنج } v}{\text{آخرین عدد صفحه مدرج}}$$

حاصل ضرب رنج جریان در رنج ولتاژ نشان دهنده حداکثر توانی است که در انحراف کامل بدست می آید و تقسیم آن بر کل تقسیمات بیان کننده مقدار انحراف به ازای انحراف هر قسمت می باشد .

میزان انحراف عقربه \times ضریب ثابت سنجش = مقدار توانی که وات متر نشان می دهد

مثال - در یک وات متر اگر سلکتور جریان وجود نداشته باشد و سکتور ولتاژ روی 120 باشد ، توان اندازه گیری شده چند وات است ؟ در صورتی که میزان انحراف عقربه به اندازه $24/5$ قسمت باشد و کل صفحه به 100 قسمت تقسیم شده باشد .
 $p \leftarrow$ حداکثر توانی که در انحراف کامل حاصل می شود .


$$P = 120 \times 5 = 600 \text{ watt} \quad , \quad C = \frac{600}{100} = 6$$

مقدار توان اندازه گیری شده = $24/5 \times 6 = 144 \text{ watt}$


روش های اندازه گیری توان در مدارات سه فازه

۱ - روش یک وات متری : در این روش از یک واتمتر در مسیر یکی از فازها و سیم نول استفاده می شود ، مقداری که وات متر نشان می دهد توان یک فاز است و در صورتی که سیستم سه فاز متعادل باشد می توان توان اندازه گیری شده را در 3 ضرب کرد تا توان هر سه فاز بدست آید ، البته برخی از وات مترها هستند که مستقیم توان سه فاز را نشان می دهد ، بر روی چنین وات متری علامت \cong درج شده است .

۲ - روش دو وات متری : در این روش برای اندازه گیری توان از دو وات متر مطابق شکل زیر استفاده می شود .



۳ - روش سه وات متری : در این روش در مسیر هر کدام از فازها یک وات متر تک فاز قرار داده می شود . استفاده از سه وات متر هم در سیستم متعادل و هم در سیستم غیرمتعادل استفاده می شود . توان سیستم برابر با مجموع توان سه وات متر است .



وارمتر

وارمتر برای اندازه گیری توان راکتیو مدار مورد استفاده قرار می گیرد. مصرف کننده های اهمی - سلفی مانند الکتروموتورها علاوه بر داشتن توان حقیقی، دارای توان غیر حقیقی یا راکتیو نیز می باشند. این توان در میدان های الکتریکی و مغناطیسی ذخیره می شود و با شبکه مبادله می شود. تبادل توان راکتیو علاوه بر اشغال ظرفیت خطوط انتقال، باعث اضافه بار شدن ژنراتور در نیروگاه شده و بالا رفتن جریان، افت ولتاژ و تلفات قدرت می شود. یکی از روش های پایین آوردن قدرت راکتیو و یا بهبود ضریب قدرت استفاده از بانک خازنی است.

کوسینوس فی متر

برای اندازه گیری ضریب توان از کوسینوس فی متر استفاده می شود، کوسینوس فی متر دارای دو سیم پیچ متحرک و یک سیم پیچ ثابت است. سیم پیچ های متحرک که مربوط به ولتاژ است بین فاز ونول و سیم پیچ ثابت به صورت سری بر سر راه جریان قرار می گیرد، بنابراین کوسینوس فی متر نیز به صورت سری - موازی در مدار وصل می شود. اکثر کوسینوس فی مترها ضمن نشان دادن اختلاف فاز، نوع بار را نیز مشخص می کنند. اگر عقربه دستگاه به سمت راست حرکت کند نوع بار سلفی و اگر عقربه به سمت چپ حرکت کند نوع بار خازنی است.




فرکانس متر

برای اندازه گیری فرکانس شبکه از فرکانس متر استفاده می شود، فرکانس متر به صورت موازی در مدار قرار می گیرد و در دو نوع عقربه ای و زبانه ای ساخته می شوند. فرکانس متر عقربه ای: فرکانس مترهای عقربه ای در دو نوع القایی و الکتروپنایمیکی ساخته می شود و در مواردی که احتیاج به برداشتن منحنی تغییرات فرکانس باشد استفاده می شود. فرکانس متر زبانه ای (ارتعاشی): فرکانس مترهای ارتعاشی فرکانس ۱۰ تا ۱۵۰۰ هرتز را با دقت بالایی اندازه گیری می کند و در تابلوهای برق زیاد استفاده می شود.




کتور تک فاز

انرژی الکتریکی عبارت است از حاصل ضرب توان در زمان که توسط کتور اندازه گیری می شود .




قسمت های تشکیل دهنده کتور تک فاز

سیم پیچ جریان : سیم پیچ جریان دارای تعداد دور کم با سطح مقطع زیاد است که در مدار به صورت سری قرار می گیرد .
 سیم پیچ ولتاژ : سیم پیچ ولتاژ دارای تعداد دور زیاد با سطح مقطع کم است که در مدار به صورت موازی قرار می گیرد .
 دیسک : دیسک یا صفحه‌ی دوار از جنس آلومینیوم است و تحت تاثیر میدان های مغناطیسی حاصل از سیم پیچ ها به گردش در می آید . سرعت گردش دیسک متناسب با توان است، پس تعداد دورهایی که در یک فاصله زمانی میزند متناسب است با کل انرژی مصرف شده در آن مدت است . در کتور تک فاز به ازای هر ۳۷۵ دور گردش دیسک نمراتور یک کیلو وات ساعت انرژی مصرفی را ثبت می کند .
 ترمز فوکو : ترمز فوکو روی دیسک قرار می گیرد و زمانی که مصرف کننده در مدار نباشد از حرکت دیسک جلوگیری می کند .
 نمراتور یا شمارنده : نمراتور یا شمارنده وسیله ای است که توسط چرخ دنده به محور دیسک متصل شده ، گردش دیسک موجب می شود تا شمارنده انرژی الکتریکی را بر حسب کیلو وات ساعت ثبت کند .
 اسکلت : جنس اسکلت کتور از آلومینیوم است که سایر اجزا روی آن نصب می شود .
 بدنه : جنس بدنه از پلاستیک فشرده است که اسکلت و سایر اجزای کتور روی آن نصب می شود .




کنتور سه فاز اکتیو

کنتور سه فاز اکتیو برای اندازه گیری توان حقیقی یا اکتیو در سیستم های سه فازه مورد استفاده قرار می گیرد ، از نظر ساختمانی شبیه کنتور تکفاز بوده با این تفاوت که سه سیم پیچ جریان و سه سیم پیچ ولتاژ دارد و به دو صورت سه سیمه، برای بارهای متعادل و چهار سیمه، برای بارهای نامتعادل ساخته می شود .



کنتور راکتیو

برای اندازه گیری توان غیر مفید یا دواته از کنتور راکتیو استفاده می شود ، کنتور راکتیو در دو نوع سه فاز و تک فاز ساخته می شود و ساختمان آن شبیه ساختمان کنتور اکتیو است با این تفاوت که بین جریان سیم پیچ ولتاژ و سیم پیچ جریان ۹۰ درجه اختلاف فاز ایجاد می شود تا کنتور توان راکتیو را نشان دهد .



جدول نحوه اتصال دستگاه های اندازه گیری

آمپر متر	ولت متر	کنتور معمولی	فرکانس متر	وات متر	کسینوس فی متر
سری	موازی	سری-موازی	موازی	سری-موازی	سری-موازی

آوومتر

آوومتر یا مولتی متر دستگاهی است که می تواند ولتاژ، جریان، مقاومت و ... را اندازه گیری کند. آوومتر قابل حمل (پرتابل) است و به دو صورت آنالوگ و دیجیتال ساخته می شود.



تشریح دکمه های پانل و علائم مولتی متر

کلید سلکتور: برای انتخاب نوع عملکرد مولتی متر از کلید سلکتور استفاده می شود اگر کلید سلکتور در حالت **off** باشد مولتی متر کاملاً خاموش می باشد اگر کلید روی **V** باشد قسمت ولت متر فعال می باشد. همچنین قرار دادن کلید در وضعیت Ω برای اندازه گیری مقاومت و **A** برای اندازه گیری جریان می باشد. برای نشان دادن اتصال بین دو نقطه و تست کردن دیود، کلید را در وضعیت **(\rightarrow)** قرار می دهیم.

کلید **AC / DC**: با این کلید نوع جریان یا ولتاژ مورد سنجش را مشخص می کنیم، این کلید به طور نرمال در حالت **DC** قرار دارد و با فشردن آن به داخل به حالت **AC** رفته و حروف **AC** بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود. کلید **HOLD**: از این کلید برای ضبط کردن مقادیر خوانده شده استفاده می شود، بعد از اندازه گیری با فشردن دکمه **HOLD** مقدار اندازه گیری روی صفحه نمایش ثابت می شود، تا زمانی که دکمه را به حالت اول بر نگردانیم نمی توان مقدار جدیدی را اندازه گرفت.

کلید **ADJ**: این کلید برای تنظیم صفر به کار می رود، قبل از هر اندازه گیری ابتدا دو سیم رابط را به هم متصل می کنیم، اگر عدد ۰ را نشان نداد این دکمه را فشار می دهیم. آنگاه حروف **ADJ** روی صفحه نمایش ظاهر می شود.

BATT: چنانچه ولتاژ باتری داخلی مولتی متر از مقدار مشخصی کمتر شود علامت **BATT** روی صفحه نمایش مولتی متر ظاهر می شود و در این حالت باتری را باید تعویض کرد.

لامپ نئون: در هنگام اندازه گیری مقاومت اهمی اگر ولتاژ دو سر آن بیش از ۸۰ ولت باشد لامپ نئون روی صفحه نمایش روشن می شود.

ترمینال ها: بر روی بدنه ی مولتی متر چند ترمینال تعبیه شده است. یکی از آن ها ترمینال مشترک **COM** است که برای کلیه ی اندازه گیری ها استفاده می شود و سیم مشکی رنگ مولتی متر به آن متصل می شود. ترمینال **V** جهت اندازه گیری ولتاژ و ترمینال های **A - Ω** برای اندازه گیری جریان، مقاومت استفاده می شود و برای تست دیود از ترمینال **(\rightarrow)** استفاده می شود.

OL: اگر مقدار کمیت مورد نظر بیشتر از ضریب سلکتور باشد صدای بوق از مولتی متر به علامت اضافه بار بلند خواهد شد و حروف **OL** که از عبارت **Over Load** به معنای اضافه بار است بر روی صفحه نمایش مولتی متر نمایش داده خواهد شد.

نکات ایمنی و حفاظتی که در استفاده از وسایل اندازه گیری باید مد نظر قرار گیرند

- قبل از استفاده از دستگاه های اندازه گیری باید طرز کار با آن را یاد گرفت .
- باید مشخص شود که چه کمیتی را می خواهیم اندازه بگیریم .
- با توجه به نوع کمیت مورد اندازه گیری ، دستگاه مناسب را متصل می کنیم ، (آمپر متر به صورت سری ، ولت متر ، اهم متر ، فرکانس متر و ... به صورت موازی ، وات متر ، کوسینوس متر و ... به صورت مختلط وصل می شوند .)
- طرز قرار گرفتن دستگاه در سطح کار (افقی ، عمودی و با زاویه) را مد نظر قرار می دهیم .
- برای هر دستگاه از سیم های مخصوص خود آن دستگاه استفاده می کنیم .
- با توجه به درجه حرارت مجاز برای دستگاه از آن استفاده می کنیم .
- در هنگام اندازه گیری جریان و ولتاژ نباید فیش های رابط را از دستگاه بیرون کشید .
- رنج دستگاه باید طوری انتخاب شود که عقربه بیشترین انحراف را داشته باشد تا میزان خطای اندازه گیری کاهش یابد .
- قبل از اندازه گیری، صفر دستگاه تنظیم شود .
- در هنگام اندازه گیری جریان در الکتروموتورها ، در لحظه راه اندازی باید آمپر متر اتصال کوتاه شود تا جریان راه اندازی به آمپر متر آسیب نرساند .
- در هنگام سوختن فیوز دستگاه ، باید فیوز مشابه جایگزین شود .
- از ضربه زدن به دستگاه های اندازه گیری خود داری شود.

دستگاه با قاب گردان		کنترل دو تعرفه		آمپر متر	
دستگاه الکترو دینامیکی		کنترل راکتور		ولت متر	
دستگاه الکترو استاتیکی		دستگاه با جریان مستقیم دستگاه با جریان متناوب		اهم متر	
دستگاه اندوکسیونی (القایی)		دستگاه با جریان سه فاز		وات متر	
دستگاه آهن نرم گردان		دستگاه سردی خورنده شود		وارمتر	
دستگاه ویرامیونی (ارتعاشی)		دستگاه افقی خورنده شود		فرکانس	
دستگاه با آهنربای گردان		دستگاه با ولتاژ 500 ولت امتحان شده است		هائری متر	
بدنه دستگاه در برابر میدانهای مغناطیسی حفاظت شده		دستگاه با میج ولتاژی امتحان نشده است		فاراد متر	
بدنه دستگاه در برابر میدانهای الکترومغناطیسی حفاظت شده		دستگاه با ولتاژ 2000 ولت امتحان شده است		کسینوس فی متر	
در دستگاه پکسو ساز تعبیه شده		دستگاه با سیم حرارتی		کنترل معمولی (اکتیو)	

آشنایی با اسیلوسکوپ و نحوه ی عملکرد آن

اسیلوسکوپ به معنای نوسان نما یا نوسان سنج می باشد و یک دستگاه اندازه گیری است که می توان از آن برای مشاهده و اندازه گیری ولتاژ، فرکانس، زمان تناوب، اختلاف فاز و همچنین مشخصه های ولت-آمپر عناصر نیمه هادی (مانند دیودها، ترانزیستورها) استفاده کرد.

لامپ اشعه کاتدی CRT: اساس کار لامپ اشعه کاتدی بمباران یک صفحه ی حساس به وسیله یک دسته الکترون با سرعت چند هزار کیلومتر در ثانیه است. با برخورد اشعه الکترونی به صفحه حساس شیشه ای که پشت آن از مواد فسفر و روی پوشانده شده است یک نقطه نورانی ایجاد می شود. مقدار این نور به تعداد الکترون ها و سرعت برخورد آن ها به صفحه حساس بستگی دارد و همچنین رنگ نور به ترکیب روی و فسفر بستگی دارد.

نحوه ی تولید اشعه الکترونی: تولید اشعه الکترونی به وسیله گرم کردن یک استوانه ی فلزی که قسمت جلوی آن از مواد اکسیدی (۵۰٪ اکسید باریوم و ۵۰٪ اکسید استرانسیوم) پوشانده شده است صورت می گیرد. نحوه ی کار به این صورت است که ابتدا فیلامان داخل استوانه را با عبور جریان الکتریکی از آن گرم می کنند، گرمای فیلامان منجر به گرم شدن استوانه شده و در نتیجه مواد اکسیدی می شوند و از خود الکترون ساطع می کنند. در جلوی این استوانه یک شبکه که دارای روزنه ی بسیار کوچکی (کمتر از میلی متر) است قرار گرفته که الکترون ها از آن عبور می کنند. پس از تولید اشعه به وسیله سه استوانه فلزی که به ولتاژ زیادی وصل هستند به اشعه الکترونی شتاب می دهند و آن را روی صفحه حساس متمرکز می کند.

اسیلوسکوپ دوکاناله: اسیلوسکوپ دوکاناله اسیلوسکوپی است که می تواند دو شکل موج را به طور هم زمان نشان دهد. البته اسیلوسکوپ های ۳، ۴، ۶ و ۸ کاناله نیز وجود دارد که در کارهای خاص مورد استفاده قرار می گیرند.



تشریح دکمه ها و کلیدهای پانل اسیلوسکوپ

- CH 1: اگر کلید در این وضعیت باشد فقط سیگنال اعمالی به کانال ۱ نشان داده می شود.
- CH 2: اگر کلید در این وضعیت باشد فقط سیگنال اعمالی به کانال ۲ نشان داده می شود.
- ALT: اگر کلید در این وضعیت باشد شکل موج دوکاناله به طور هم زمان به روش تناوبی نشان داده می شود.
- CHOP: دو شکل موج به طور هم زمان و قطعه قطعه شده نمایش داده می شود.
- Dual: دو شکل موج به طور هم زمان نمایش داده می شود.
- ADD: دو شکل موج به طور لحظه ای به هم جمع می شوند.
- DIFF: دو شکل موج به طور لحظه ای از هم کم می شوند.
- CH 2 INV: شکل موج کانال ۲ را ۱۸۰ درجه تغییر فاز می دهد.
- کلید AC – DC – GND: اگر کلید در وضعیت GND قرار بگیرد ارتباط کابل پروب با اسیلوسکوپ قطع می شود. اگر کلید در وضعیت AC قرار گیرد فقط مؤلفه های AC به صفحه حساس اعمال می شود و از ورود مؤلفه های DC جلوگیری می شود. و در وضعیت DC هم مؤلفه های AC و هم مؤلفه های DC به دستگاه اعمال می شود.
- INTEN: به کمک این ولوم می توان مقدار نور ایجاد شده را کم و زیاد کرد.

FOCUS: به کمک این ولوم می توان قطر اشعه را تغییر داد .

Tim / Div: از این کلید جهت اندازه گیری زمان تناوب استفاده می شود . ضریب این کلید نشان دهنده ی مدت زمانی است که طول می کشد تا اشعه در جهت افقی مسیر یک خانه را طی کند .


Volt / Div: عمل تضعیف سیگنال توسط این کلید انجام می گیرد و برای اندازه گیری ولتاژ به کار می گیرد . ضریب این کلید بیان کننده مقدار ولتاژ لازم جهت انحراف اشعه به اندازه یک خانه است . در اسکوپ های دو کاناله دو کلید **Volt / Div** وجود دارد .

Volt Variable: در بعضی از اسیلوسکوپ ها ولومی تعبیه شده است که هنگام اندازه گیری ولتاژ باید این ولوم را در جهت عقربه های ساعت تا آخر بچرخانیم (در وضعیت **Cal** قرار گیرد) تا میزان ولتاژ اندازه گیری شده دقیق باشد . همچنین ولوم **Time Variable** نیز بر روی پانل موجود است .

POSITION: به وسیله ی ولوم های **POSITION** موقعیت شکل موج ها را می توان روی صفحه نمایش به صورت عمودی و افقی تغییر داد .



آشنایی با صفحه نمایش اسیلوسکوپ: همانطور که گفته شد صفحه نمایش اسیلوسکوپ از شیشه ی معمولی که پشت آن از مواد فسفرسانس پوشیده شده ساخته می شود . صفحه نمایش اسیلوسکوپ در جهت افقی به ۱۰ قسمت و در جهت عمودی به ۸ قسمت مساوی تقسیم شده است . اندازه هر یک از این قسمت ها ۱ سانتی متر می باشد .

کابل پروب: برای اعمال سیگنال الکتریکی با اسیلوسکوپ از پروب استفاده می شود سیم رابط پروب از کابل کوکاسیال است تا میزان نویز به حداقل برسد . نوک پروب به صورت گیره ای فیزیکی است که می توان آن را به یک نقطه از مدار وصل کرد . انتهای فلزی سیم رابط که به اسیلوسکوپ وصل می شود **BNC** نام دارد . **BNC** دارای یک شیار مورب است که با یک چرخش ۹۰ درجه به اسیلوسکوپ متصل می شود . بر روی پروب یک کلید انتخاب وجود دارد که اگر آن را روی ۱۰× قرار دهیم سیگنال ۱۰ برابر تضعیف می شود و اگر در حالت ۱× قرار گیرد سیگنال ورودی بدون تضعیف به اسیلوسکوپ اعمال می شود .




استفاده از اسیلوسکوپ برای اندازه گیری ولتاژ: برای اندازه گیری ولتاژ تعداد خانه هایی که شکل موج به صورت عمودی دربرگرفته است را در ضریب **Volt / Div** ضرب می کنیم . برای مثال دامنه شکل موج زیر که ۲ خانه کامل را در بر گرفته است و ضریب **Volt / Div** بر روی ۴ قرار گرفته است به صورت زیر محاسبه می شود .

$$V_p = \text{Volt / Div} \times \text{تعداد خانه های عمودی} = 2 \times 4 = 8 \text{ v} , \quad V_{p-p} = 16 \text{ v}$$




برای اندازه گیری مقدار متوسط Vdc شکل موج ولتاژ به این ترتیب عمل می کنیم . ابتدا کلید انتخاب را در حالت DC قرار می دهیم و مکان شکل موج را روی صفحه نمایش به خاطر می سپاریم و سپس کلید انتخاب را در حالت AC قرار می دهیم و شکل موج را مشاهده می کنیم که مقداری جابه جا شده است . میزان این جابه جایی (بر حسب تعداد خانه ها) ضرب در ضریب Volt / Div برابر مقدار متوسط آن شکل موج می باشد .



$$V_{dc} = \text{ضریب Volt / Div} \times \text{تعداد خانه های جابه جا شده} = 2 \times 10 = 20 \text{ v}$$


استفاده از اسیلوسکوپ برای اندازه گیری زمان تناوب و فرکانس: برای اندازه گیری زمان تناوب تعداد خانه هایی را که اسیلوسکوپ به صورت افقی در بر گرفته را در ضریب Tim / Div ضرب می کنیم . برای مثال زمان تناوب و فرکانس ولتاژی با شکل موج نشان داده در زیر را محاسبه کنید در صورتی که ضریب Tim / Div برابر ۴ میلی ثانیه باشد .

$$T = \text{ضریب Tim / Div} \times \text{عدد خانه های افقی} = 5 \times 4 = 20 \text{ ms}, f = \frac{1}{T} = \frac{1}{20 \times 10^{-3}} = 50 \text{ Hz}$$



استفاده از اسیلوسکوپ برای اندازه گیری اختلاف فاز

برای اندازه گیری اختلاف فاز بین دو شکل موج دو سیگنال را به طور هم زمان بر روی صفحه نمایش ایجاد می کنیم و به کمک Time / Div و Time Variable سعی می کنیم تا یک سیکل از شکل موج بیشترین تعداد خانه ها را به صورت افقی دربر گیرد . سپس عدد ۳۶۰ را بر تعداد خانه های دربر گرفته شده یک سیکل تقسیم می کنیم تا مقدار زاویه هر خانه بدست آید و سپس تعداد خانه های اختلاف فاز را در این عدد ضرب می کنیم .




$$\frac{360}{10} = 36, \quad 36 \times 1 = 36^\circ$$

مولدهای سیگنال

دستگاه های مولد سیگنال دستگاه هایی هستند که می توانند ولتاژهای متناوب سینوسی ، مربع ای و ... را با فرکانس و دامنه قابل تنظیم تولید کنند . دستگاه های مولد سیگنال به سه دسته زیر تقسیم می شوند .

یک - سیگنال ژنراتورهای صوتی AF : این دستگاه شکل موج های سینوسی و مربع ای با دامنه ۱۰ ولت و فرکانس یک هرتز تا دو مگاهرتز تولید می کند . برای تنظیم دامنه از ولوم Fine و برای تعیین نوع سیگنال از کلید Wave Form استفاده می شود . همچنین برای تعیین فرکانس خروجی باید عددی که عقربه نشان می دهد را در ضریب سلکتور آن ضرب کرد .
دو - سیگنال ژنراتور رادیویی : این دستگاه تنها شکل موج سینوسی با ولتاژ تا ۵ ولت و فرکانسی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ مگاهرتز تولید می کند .

سه - فانکشن ژنراتور : این دستگاه شکل موج های سینوسی، مربع ای، مثلثی و پالسی با دامنه ۱۰ ولت و فرکانس ۰/۱ هرتز تا ۲ مگاهرتز تولید می کند . شکل موج خروجی از کلیدهای فشاری تعبیه شده روی دستگاه استفاده می شود .



یک نمونه فانکشن ژنراتور



وسایل اندازه گیری در تابلو برق